

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200801061 2008-4254 2008/12/26 (事故発生地) 京都府	電気あんか	当該製品を使用中にコード付近から発煙していたため、コンセントを抜きしばらくすると、異臭がして確認すると周辺が燃えていた。	調査の結果、 ○当該製品の外郭は焼損していなかった。 ○電源コードが本体から約50cmの位置で断線しており、断線部には熔融痕が認められた。 ○当該製品を使用していた布団上に、様々な物が置かれていた。 ●事故原因は、当該製品は電源コードの断線部以外に出火原因となるような異常は認められず、布団上に置かれていた物によって電源コードが外的圧力を受けて損傷し、発火に至ったものと推定される。	(受付:2009/01/14)
A200801109 2008-4554 2009/01/12 (事故発生地) 徳島県	エアコン（室外機）	当該製品付近から出火したものである火災が発生し、1階全面と2階の一部の壁面及び天井が焼損した。	調査の結果、 ○当該製品の配管パイプの一部は焼損しているが、本体に異常は認められず煤が付着している程度であった。 ○当該製品に隣接して設置されていた室外機からの出火と判明した。 ●事故原因は、当該製品には出火元の痕跡は認められず、隣接して設置していた室外機の焼損が激しいことから、隣接した室外機から出火し延焼したものと推定される。	(受付:2009/01/19)
A200801117 2008-4365 2009/01/09 (事故発生地) 宮城県	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災が発生し、現場に当該製品があった。	調査の結果、 ○当該製品内部の電気部品及び内部配線に熔融痕等の発火の痕跡は認められなかった。 ○当該製品の上面部に、焼損物が認められた。 ●事故原因は、当該製品のヒーター一部に可燃物が被さったため着火し、火災に至ったものと推定される。	(受付:2009/01/21)
A200801128 2008-4165 2008/12/16 (事故発生地) 富山県	電気ストーブ	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。	調査の結果、 ○当該製品は全体的に焼損していた。 ○当該製品の直近に衣類や布団が置かれていた。 ○残存していたヒーター管、送風ファン、内部配線及び差込プラグには出火の痕跡は認められなかった。 ●事故原因は、当該製品のヒーター一部に近接して衣類や布団等の可燃物が置かれていたため、輻射熱により可燃物に着火し、出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には「布団など燃えやすいものは、必ず製品から50cm以上離す」旨、記載されていた。	(受付:2009/01/22)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200801266 2008-5035 2009/02/04 (事故発生地) 東京都	蛍光灯	蛍光灯が点灯しないため交換しようとしたところ、口金と器具ソケットが溶着していた。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品は片方の電極コイル（フィラメント）とリード線の一部が焼失していた。 ○口金付近のガラスに熱が加わった痕跡が認められた。 ●事故原因は、寿命末期を迎えていた当該製品の電極部に発熱が偶発的に生じたため、照明器具の口金部の樹脂が溶融、変色したものと推定される。なお、当該製品を取り付けていた照明器具の安定器（他社製）については、情報が得られず確認できなかった。 (F1)	(受付:2009/02/20)
A200801287 2008-5124 2009/02/18 (事故発生地) 東京都	ホットエアガン	当該製品のスイッチを入れたまま床に置いていたところ、熱風吹き出し口近くにあった段ボールが燃えた。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品は使用後、スイッチを入れたまま床に置かれていた。 ○当該製品は、焼損等の異常は見られず、近傍にあった可燃物（段ボール）に焼損が認められた。 ●事故原因は、使用者が、当該製品のスイッチを入れたまま床に放置し、その場を離れたため、近傍にあった可燃物（段ボール）が加熱されて発火したものと推定される。なお、取扱説明書には可燃物の加熱の際には、加熱対象からノズル先端までの距離を10cm以上離して使用する旨、記載されていた。 (E2)	(受付:2009/02/26)
A200801320 2008-5219 2009/03/03 (事故発生地) 大阪府	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災が発生し、1名が死亡した。現場にあった当該製品への可燃物接触による出火の可能性もある。 (火災 死亡)	○当該製品は著しく焼損していたが、溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。 ○スイッチの位置が強めの位置にセットされており、通電状態であった。 ○当該製品の近くに掛け布団が敷かれていた。 ●当該製品に通電中、掛け布団がヒーター部分に近接していたため、掛け布団から出火したものと推定される。なお、当該製品の本体表示や取扱説明書には、布団などの燃えやすい物の近くで使用しない、就寝時、就寝中は使用しない、寝具などが触れると火災の原因になる旨記載されていた。 (E2)	(受付:2009/03/05)
A200801350 2008-5304 2009/02/26 (事故発生地) 岐阜県	延長コード	当該製品に電気ストーブを接続して使用していたところ、壁コンセントと当該製品のプラグ接続部付近から発煙した。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品は電源プラグ部分が焼損しているだけであり、タップ側及び電源コードに焼損等の異常は認められなかった。 ○電源プラグは可動式栓刃の付け根が焼損していた。 ○栓刃は両刃共に変形しており、カシメ接触面が異常発熱により熱変色していた。 ○カシメ部に加工不良は認められなかった。 ○当該製品は約14年間使用していた。 ●事故原因は、長期使用（約14年）の間に、電源プラグの栓刃に変形が生じるようなストレスが繰り返し加わえられ、カシメ部が緩み、接触不良が生じて発煙に至ったものと推定される。 (E2)	(受付:2009/03/13)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200801367 2008-5372 2009/02/05 (事故発生地) 福岡県	電子レンジ	当該製品を使用したところ、当該製品から出火した。	○当該製品の庫内は煤けており、付属品の角皿（鉄製）が置かれていた。 ○角皿（鉄製）と庫内にはスパーク痕が複数あり、庫内底面に穴が開き内部のシリコンシール材が焼損していた。 ●使用者が電子レンジを使用する際に、禁止されている角皿（鉄製）を庫内に置いて繰り返し使用したため、スパークが発生して庫内底面に穴が開き、内部のシリコンシール材から出火したものと推定される。なお、取扱説明書には角皿（鉄製）はレンジ加熱調理で使用してはならない旨、記載されていた。	(受付:2009/03/18)
A200801375 2008-5403 2009/03/11 (事故発生地) 兵庫県	I H調理器	当該製品で調理中に油を入れた市販の鍋から煙が出てきたため蓋を取ったところ油が出火し、炎が上がった。	○当該製品は正常に作動する状態であった。 ○使用者は、付属の天ぷらなべではなく、市販のなべを使用し、油量は最低油量（560cc）未満の約500ccであった。 ○使用者は揚げ物モードではなく、加熱モードを使用していた。 ●使用者が当該製品で揚げ物調理をする際に、加熱モードにより付属のなべとは材質、厚みの異なる市販のなべを用いて、取扱説明書に記載の油量より少ない油量で天ぷら油を加熱したため、油が出火したものと推定される。なお、取扱説明書には揚げ物調理には必ず付属の天ぷら鍋を使用し、560cc未満の油では調理しない旨、記載されていた。	(受付:2009/03/23)
A200801380 2008-4895 2009/01/28 (事故発生地) 三重県	水槽用サーモスタット付ヒーター	延長コードに接続していた当該製品のプラグ付近から出火する火災が発生し、床の一部が焼損した。	○当該製品を接続していた延長コードのタップ部分は外郭樹脂が焼損しているだけで、内部に焼損は認められなかった。 ○温度調節器の外郭樹脂及び基板は著しく焼損しており、差込みプラグ部は焼失していた。 ○基板の内部には緑青が認められた。 ●当該製品の差込プラグの付け根部から内部に水が浸入したため、トラッキングが発生し、出火に至ったものと推定される。	(受付:2009/03/23)
A200801387 2008-5411 2009/03/09 (事故発生地) 愛知県	布団乾燥機	当該製品の電源コードプラグ部から火花が出た。	○当該製品は電源プラグ部が焼損しているが、本体に異常は認められなかった。 ○電源プラグ部は、片側の栓刃が回収されておらず、当該栓刃のカシメ部近傍を中心に大きく欠損していた。 ○電源プラグ内部にある栓刃の芯線カシメ部で芯線が断線し、断線部に溶融痕が認められた。 ○当該製品は電源コードを取り替えれば正常に使用することができた。 ●長期使用（約19年）の間に、使用時に電源コードに引っ張り等のストレスが加えられたために、コード芯線カシメ部で芯線が断線し、断線部でスパークが発生して、出火、焼損に至ったものと推定される。	(受付:2009/03/24)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200900084 2009-0409 2009/01/27 (事故発生地)	携帯型音楽プレーヤー	電車内で当該製品を使用していたところ、耳に電気が流れたような痛みを感じ、耳が聞こえにくくなった。 (重傷)	○当該製品は正常に作動し、内部基板についても異常は認められなかった。 ○イヤホン（付属品）は、耳に取り付けた状態では直接金属部分が人体に触れる箇所はなく、当該イヤホンから放電した痕跡も認められなかった。 ●当該製品には、異常は認められず、正常に作動したことから、使用者の耳が聞こえにくくなった原因については不明であるが、当該製品によるものではないと推定される。 (F2)	(受付:2009/04/27)
A200900088 2009-0412 2009/04/26 (事故発生地) 兵庫県	電子レンジ	店頭で展示されている当該製品の庫内から発煙した。 (火災)	○当該製品は庫内底部に焼残物が見られた以外は、異常は認められなかった。 ○当該製品は事故発生時、店頭展示用の「デモモード」ではなく、調理可能な「通常モード」に設定されていた。 ○同等品による電源ノイズ試験の結果、誤作動は認められなかった。 ●当該製品は、庫内底部の焼残物以外に異常は認められず、何らかの原因で「デモモード」が解除され、更に電源スイッチが入ったことにより、庫内にあった可燃物が焼損したものと推定される。 (F2)	(受付:2009/04/28)
A200900099 2009-0420 2009/04/23 (事故発生地) 大阪府	電気オーブン	当該製品を使用中に本体背面付近から発煙・発火した。 (火災)	○当該製品は背面及び天板に変色が認められた。 ○当該製品の背面内部の焼損が著しかった。 ○リレー基板等には異常発熱の痕跡は認められなかったが、ゴキブリの糞尿が付着していた。 ●当該製品のリレー基板等にゴキブリの糞尿が付着したことにより温度センサー等の温度検知回路に異常が発生したため、発煙・出火に至ったものと推定される。なお、事故当時、当該製品は電源プラグをコンセントから抜き、販売店または事業者に連絡する旨の異常を示すエラー表示が出て使用できない状態であった。 (F1)	(受付:2009/05/01)
A200900105 2009-0449 2009/04/25 (事故発生地) 東京都	温水洗浄便座	当該製品付近から発煙する火災が発生した。 (火災)	○当該製品は、熱交換器、温水ヒーター、操作部等が著しく焼損していた。 ○熱交換器の一部に腐食、炭化、溶融欠損が認められた。 ○当該製品は、洗浄ノズル本体に亀裂が生じ、洗浄機能使用時に漏れた水により、バイメタルスイッチが被水する状態であった。 ○使用者は当該製品が約2年前から漏水していることを認識していたが使用を継続していた。 ●長期使用（約24年）により当該製品がノズル本体の亀裂から水が漏れる状態であったが、使用者が修理せず約2年間そのまま使用を継続していたため、バイメタルスイッチが繰り返し被水したことで、接点腐食による絶縁不良により出火したものと推定される。 (E1)	(受付:2009/05/08)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200900379 2009-1325 2009/07/31 (事故発生地) 島根県	エアコン	当該製品周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品はファンモーターのリード線近傍が著しく焼損していた。 ○当該ファンモーター端子の先端には溶融痕が認められた。 ○リード線コネクター部からは、エアコン洗浄スプレーに含有される成分が検出された。 ●使用者がエアコン洗浄スプレーを使用した際、ファンモーターのリード線近傍に噴霧したため、洗浄剤がコネクター部に浸入し、トラッキングが発生し出火に至ったものと推定される。なお、当該製品の取扱説明書及び本体には、「エアコンクリーニングについては、販売店又は修理窓口に連絡すること。お客様自身で実施すると、故障、事故の原因になる」旨、記載されていた。	(受付:2009/08/06)
A200900765 2009-2202 2009/10/23 (事故発生地) 大阪府	加湿器	当該製品を使用中、乳児が火傷を負った。蒸気噴出口に手を置いていた可能性もある。	調査の結果、 ○当該製品本体上面の蒸気吹出口（4cm×1cm）近傍に貼られていた注意シール（やけどの恐れあり）が剥がされていた。 ○当該製品を使用した際の蒸気吹出口の温度は、70℃～80℃であり、異常は認められなかった。 ●事故原因は、使用者が、当該製品を床に置いて使用していたため、乳児（8ヶ月）が蒸気吹出口に触れて手に火傷を負った事故と判断される。なお、取扱説明書には、「幼児の手の届くところや、不安定な場所では使わない。」「蒸気吹出口にさわらない、顔などを近づけない。」旨、記載されていた。	(受付:2009/12/17)
A200900823 2009-2996 2009/10/07 (事故発生地) 沖縄県	非接触型ICカード	当該製品を財布の中に入れていたところ、当該製品、他の磁気カード及び財布の一部が焦っていた。	○当該製品はICチップ、アンテナ線で構成され、内部電源がない構造であった。 ○同等品により、IHこころ、アマチュア無線機による電磁波で焼損を生じないか確認した結果、焦げや焼損等の異常は認められなかった。 ●当該製品は電池等の電源を内蔵しておらず、自ら発熱することはないことから、何らかの原因により焼損したものと推定される。	(受付:2009/12/28)
A200900884 2009-3022 2009/12/17 (事故発生地) 石川県	照明器具	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。	○当該製品のソケットに取り付けられたLED常夜灯（使用者によって付け替えられたもの）の焼損が最も著しかった。 ○当該製品は、ソケット周辺の外郭樹脂が焼損していたが、内部の電気部品には出火に至る異常は認められなかった。 ○事故発生の時間帯に、周辺で複数回の落雷が観測されており、事故現場に置かれていた他の電気製品も故障していた。 ●当該製品には、溶融痕等の出火に至るような異常は認められないことから、当該製品に取り付けられたLED常夜灯が、落雷の影響によって出火し、ソケット外郭樹脂等に引火したものと推定される。	(受付:2010/01/15)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200801300 2008-5159 2009/02/14 (事故発生地) 岩手県	石油ふろがま	タイムスイッチで点火後、しばらくすると当該機器が焼損していた。	調査の結果、 ○当該製品は、電気・機械の修理業務に従事した経験がある使用者によって、空焚き防止装置及び燃焼安全装置を無効にする改造が施されていた。 ○浴槽には水が残っていなかった。 ●事故原因は、使用者により空焚き防止装置が作動しないように改造されていたため、浴槽に水がない状態で当該製品を点火したところ、空焚きとなり、当該製品及び周囲を焼損したものと推定される。	(受付:2009/03/02)
A200801310 2008-5161 2009/02/19 (事故発生地) 岩手県	石油ストーブ（開放式）	家屋が全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。給油時に給油タンクを抜いた際に、給油タンク口金が外れて火災に至った可能性が考えられる。	調査の結果、 ○当該製品のカートリッジタンクのねじ式ふたのみがストーブ本体に残っており、ふた部分のねじ山に異常は認められなかった。 ○当該製品は全体的に焼損が著しいが、出火に至るような異常は認められなかった。 ○燃焼筒には煤の付着はなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。 ●事故原因は、使用者が、当該製品のカートリッジタンクのねじ式ふたを確実に締め付けていない状態で、カートリッジタンクを当該製品の本体にセットしていたため、給油しようとカートリッジタンクを本体から抜いた際にふたが外れ、カートリッジタンク内に残っていた灯油がこぼれ、消火後間もない当該製品の燃焼部に灯油がかかって着火し、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、給油口口金を確実に締める旨、警告表記されていた。	(受付:2009/03/03)
A200801385 2008-5397 2009/03/14 (事故発生地) 大阪府	半密閉式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	当該製品を使用中、点火確認窓から炎があふれた。	○当該製品は専用の排気筒でなく、飲食店の厨房用集合換気ダクトフードに接続されていた。 ○当該製品に焼損や不具合等は認められず、ガス漏れもなかった。 ○当該製品内部には、多量の埃が認められた。 ●当該製品が厨房用集合換気ダクトフードに接続されていたことから、ダクトのファンによって強制的な給気が行われる状況となり、室内空気が集中したため内部に埃が堆積し、バーナーの火が引火したものと推定される。なお、取扱説明書には「必ず排気筒を設け、排ガスは屋外に排出する」と記載されていた。	(受付:2009/03/24)
A200801406 2009-0004 2009/02/25 (事故発生地) 長野県	石油温風暖房機（開放式）	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品からの温風により、温風吹き出し口近傍にあった布団が発火した可能性がある。	調査の結果、 ○使用者は、当該製品を使用したまま就寝していた。 ○温風吹き出し口付近に布団が接触したとみられる炭化物が確認された。 ●事故原因は、使用者が当該製品を使用したまま就寝したため、温風吹き出し口に布団が接触して発火し、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「温風吹き出し口をふさがない」「寝るとき消火」等の警告、「可燃物との距離を離す（周囲と1m以上の離隔距離）」旨、記載されていた。	(受付:2009/03/27)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201000056 2009-4285 2010/03/15 (事故発生地) 宮城県	ガスこんろ（都市ガス用）	調理油過熱防止装置付きの当該製品で揚げ物を調理後、鍋から出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 (火災)	○使用されていた当該製品の右バーナーの燃焼状態は正常であり、調理油過熱防止装置も正常に作動することが確認された。 ○鍋底に油等の付着物が認められた。 ○使用者は調理中にその場を離れていた。 ●鍋底に油脂等が付着していたため、調理油過熱防止装置が鍋底の温度を正常に検知できず、油が過熱し、出火に至ったものと推定される。 (E2)	(受付:2010/04/16)
A201000057 2010-0317 2010/04/07 (事故発生地) 長崎県	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	当該製品着火時に、異音がし、当該製品が汚損した。 (火災)	○販売事業者が取り付けただけの当該製品を使用したところ、爆発が起きた。 ○当該製品にガス漏洩箇所はなく、内部に煤等の汚れは認められなかった。 ○当該製品を設置した際、既存のゴムホースとゴム管口を使用していた。 ●設置業者が、既存のゴムホースとゴム管口を使用して当該製品を設置した際、接続に不備があり、微量のガスが漏洩して点火スイッチを押した際の火花が引火して爆発したものと推定される。なお、取扱説明書には、金属管あるいは金属フレキシブルホース等で接続する旨、記載されていた。 (D1)	(受付:2010/04/16)
A201000095 2010-0627 2010/04/22 (事故発生地) 愛媛県	ガストーブ（LPガス用）	当該製品を点火したところ、漏えいしていたとみられるガスに引火して爆発し、2名が負傷した。 (火災 重傷)	○事故発生前に当該製品の器具栓つまみが「半開」の位置になっており、ガスが漏れていた。 ○事故発生後も当該製品に異常はなく、正常に作動することが確認された。 ●当該製品の器具栓つまみが「半開」の位置になってガスが充満していたところに使用者が点火操作を行ったために、ガスに着火・爆発したものと推定される。なお、当該製品には、立消安全装置は搭載されていなかった。 (E2)	(受付:2010/04/28)
A201000633 2010-3007 2010/10/26 (事故発生地) 東京都	半密閉式（FE式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	飲食店厨房で、当該製品を使用中、排気フード内部から発煙した。 (火災)	調査の結果、 ●当該製品に焼損、機能の異常等は認められなかった。 ●事故当時、建物（飲食店が入居する商業ビル）の排気ダクトのダンパー（排気の流量を調節する装置）が閉じられ、排気が停止している状態で、当該製品を設置した飲食店厨房で当該製品を使用したことから、当該製品から排出される高温の排気が、当該製品の上に設置されていた排気フード内から先に排出されずに滞留したため、フード内部を過熱し、フード内部に堆積していた綿埃に引火し、発煙したものと考えられる。 ●飲食店厨房のフード内部は、定期的な清掃が行われておらず、綿埃が大量に溜まっていた。 ●なお、当該製品には、給排気の付属設備に関し、日常点検と清掃が必要である旨が注意喚起として製品本体及びチラシに記載されている。 (E1)	(受付:2010/11/04)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201000888 2010-4002 2011/01/20 (事故発生地) 東京都	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、フライパンから出火する火災が発生し、建物1棟が全焼、3棟が延焼、2名が負傷した。 (火災)	●使用者が当該製品の火を消し忘れたため、フライパンから出火したものと判断した。 (E2)	(受付:2011/01/27)
A201000889 2010-4003 2011/01/06 (事故発生地) 鹿児島県	ガスこんろ（LPガス用）	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、フライパンから出火する火災が発生し、建物を全焼した。 (火災)	●使用者が当該製品の火を消し忘れたため、フライパンから出火したものと判断した。 (E2)	(受付:2011/01/27)
A201000890 2010-4004 2011/01/17 (事故発生地) 東京都	ガス衣類乾燥機（都市ガス用）	マッサージ店で当該製品が焼損する火災が発生した。 (火災)	●当該製品で乾燥したタオルに付着していたオイルが自然発火したものと判断した。 (E1)	(受付:2011/01/27)
A201000926 2010-4248 2011/01/21 (事故発生地) 福島県	石油ストーブ（開放式）	当該製品の消火操作直後に給油タンクを抜いた際、当該製品に灯油がかかり引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、消火の際に1名が負傷した。 (火災)	●給油タンクの給油口が変形しており、使用者が、以前から給油中に給油口が開くことがあることに気がきながら、給油タンクを使用していたため、給油口が開き灯油がこぼれたものと判断した。 (E1)	(受付:2011/02/07)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A200801344 2008-4876 2009/02/04 (事故発生地) 大阪府	段差解消機	当該製品を設置し、初めて使用する際に、テーブルを下降しようとスイッチを押しても下がらなかったため、家の中からテーブルに手を付き、身を乗り出した状態で電源スイッチを確認していたところ突然テーブルが急降下したため、転落し、重傷を負った。	○レンタル業者が、当該製品を設置する際、十分な動作確認を行っていなかった。 ○当該製品は、車いす等をテーブルに載せて上下に昇降させ段差を解消し、移動をスムーズに行うものであった。 ○当該製品の上限高さの設定が仕様を超えて設置されていた。 ●レンタル業者が当該製品を設置した際に上限高さを超えて設置したため、テーブルが上限高さより上がってしまい、テーブルに組み付けられていた部品（下限リミットスイッチ）が他の部品に引っかかっていた。その状態で使用者がテーブルを下げようと下降スイッチを押しつづけたところ、引っかかりが外れてテーブルが落下したものと推定される。	(受付:2009/03/12)
A200901171 2010-0156 2010/03/10 (事故発生地) 兵庫県	介護ベッド用手すり	介護ベッドの背を上げ、利用者を長座位の状態にして、その場を離れ、戻ったところ、当該製品に寄りかかる状態で死亡しているのが発見された。	○事故当時、介護者は食事のため、当該製品の背を最大（約75度）にあげて使用者を長座位の状態にして部屋を離れていた。 ○使用者は、首の側面が当該製品に寄りかかった状態で発見された。 ●介護者が、当該製品の背上げを行ったままその場を離れたため、長座位の状態であった使用者が当該製品の上に倒れて首が乗り、頸動脈の血流が悪くなり死亡したものと推定される。なお、取扱説明書には「介護者、付き添いの方などがベッドから離れたり、療養されている方から一時的に目を離す際は、万一のベッドからの転落に備え、療養されている方の状況に応じてボトムの角度をフラットにして、ベッドの高さを一番低い位置にする」旨、記載されていた。	(受付:2010/03/30)
A201000240 2010-1201 2010/06/04 (事故発生地) 香川県	縁台	当該製品に足を乗せたところ、転倒し、負傷（腰・骨折）した。	○当該製品の強度や安定性に異常は認められなかった。 ○当該製品の棧には、何らかの力が加わって破損したと思われる痕跡が認められた。 ●使用者が当該製品に足をかけた際にバランスを崩し、転倒したものと推定される。なお、本体表示には「本商品の上に立ったり、踏み台として使用しない。転倒してケガをするおそれがある。」旨、記載されていた。	(受付:2010/06/21)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800111 2008-0631 2008/04/20 (事故発生地) 兵庫県	電動アシスト自転車	当該製品で走行中に前輪が急にロックしたような状態になり、転倒して重傷(頬骨骨折)を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○当該製品の前ホークが、フレーム側に後方変形しており、前泥よけのフレーム側に打痕が認められた。 ○前かごの左右上部に上端から下方向にかけて擦り傷が認められた。 ○前輪のスポークに破損や変形は認められず、ブレーキ等その他部品にも問題はなかった。 ●事故原因は、使用者が、走行中に何らかに衝突した、又は前方から強い衝撃を受けて転倒し、事故に至ったものと推定される。なお、前輪がロックした状態となった原因については、特定できなかった。 (F2)	(受付:2008/04/28)
A200800488 2008-1965 2008/08/06 (事故発生地) 福岡県	エアゾール缶(消臭剤)	車のエンジンを切った状態で当該製品を大量に噴霧した後、窓を開けて換気をした。しばらくして手がシガーライターに接触した際に、発火し、エアコン吹き出し口等から燃え広がり、車が全焼した。 (火災)	○当該製品は事故後に使用者が廃棄しており確認できなかった。 ○使用者は、車の窓を開け、当該製品を本体表示で指定された噴射時間(2秒間)の10倍に相当する20秒間噴射し、その後30分間放置していた。 ○同等品により、当該事故の自動車と同型のエアコン機構を用いて、使用者の使用状況を再現した結果、エアコン吹き出し口後からエタノールが流れ落ちエタノールは揮発し、その状態でシガーライターを使用しても引火には至らなかった。 ○使用状況の5倍量(100秒間)を噴射しても、同様の環境下においては、当該製品の成分であるLPG及びエタノールの爆発限界濃度に達しないことが確認された。 ●使用状況の5倍量(100秒間)を噴射しても、事故状況の環境下においては、当該製品の成分であるLPG及びエタノールの爆発限界濃度に達しないことが確認されたこと、及び事故状況が再現されなかったことから、事故との因果関係は特定できず、当該製品に起因しないものと推定される。なお、事故品は事故後に廃棄されており確認できなかったが、同等品の本体には、「窓を開けファンスイッチ及びエンジンを切り、約2秒スプレーし、数分間放置する」と記載されていた。 (F2)	(受付:2008/08/08)
A200801323 2008-5220 2009/02/16 (事故発生地) 宮城県	自転車	緩やかな坂道を走行中にチェーンが外れ転倒し、重傷(肩甲骨骨折)を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○使用者は、当該製品で緩やかな上り坂を立ち漕ぎしていた。 ○当該製品のチェーンは、事故後外れた状態で発見された。 ○当該製品のチェーンの張りは、通常より大きく、弛みが生じていた。 ○チェーンをギヤに取り付けてギヤクランクを回したところ、チェーンは円滑に回転し、異常は認められなかった。 ●事故原因は、当該製品のチェーンが大きく弛んでいたことに加え、使用者が、立ち漕ぎをしていたことによりチェーンが外れて事故に至ったものと推定される。 なお、当該製品でJIS(D9301)に基づく路上試験を行った結果、チェーン外れは生じなかった。また、取扱説明書には、定期的にチェーンの張りや機能を点検する旨、記載されていた。 (E2)	(受付:2009/03/05)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900078 2009-0341 2009/04/14 (事故発生地) 宮城県	自転車	当該製品の前ブレーキの効きが悪い状態 で急な下り坂を走行中にブレーキを掛けた が転倒し、重傷（腰椎圧迫骨折）を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○当該製品の前ブレーキシューの装着状態は 正常な位置からずれており、ブレーキの効き は悪かった。 ○前ブレーキシューは事故発生前日に交換さ れていたが、交換した者は特定できなかった。 ○転倒時に付いたと思われる傷以外に当該製 品には傷は認められなかった。 ○後ブレーキは全く効かない状況であり、分 解したところ、内部のライニングが著しく炭 化していた。 ○長い下り坂にて後ブレーキを急制動する再 現試験を行ったところ、後ブレーキの効きは 低下し、内部のライニングは炭化した。 ●事故原因は、使用者が、当該製品の前後 ブレーキの効きが悪い状態で、急な下り坂を 走行していたため、スピードが出過ぎてバラ ンスを崩し転倒したものと推定される。 (F2)	(受付:2009/04/24)
A200900187 2009-0678 2009/05/18 (事故発生地) 宮城県	電動車いす（ハンドル形）	当該製品に乗って下り坂を走行中に、急 ハンドルを切ったと思われ、当該製品が転 倒し、1名が死亡した。 (死亡)	調査の結果、 ○当該製品には、転倒時の擦り傷やバックミ ラーの破損がみられるものの、事故につな がるような変形等の異常は認められず、通 常に行進できた。 ○事故現場の下り坂で走行しても6km/h以 上の速度は出ず、ハンドルを切っても転倒 しなかった。 ●事故原因は、当該製品に異常は認められ ないものの、事故当時の状況が不明であ り、転倒を再現できなかったことから、特 定には至らなかった。 (F2)	(受付:2009/06/08)
A200900342 2009-1209 2009/07/09 (事故発生地) 福島県	電動車いす（ハンドル形）	当該製品で登り坂を走行中に、警告音が 鳴り、当該製品が後退したため、土手から 転落し、重傷（肩及び肋骨骨折）を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○当該製品は正常に運転でき異常は認めら れなかった。 ○事故現場の坂道を上る途中で警告音が鳴 り、モーターに負担がかかり焼き切れない ように自動的に車体が停止するよう制御装 置が正常に働くことが確認された。 ○当該製品が停止した後、車体が自然に後 退する現象は確認できなかった。 ●事故原因は、使用者が当該製品で長い急 な坂道を上っていたため、当該製品のモー ターに負担がかかり停止したものと推定 される。なお、車体が自然に後退するよう な事故の再現は出来なかった。また、取扱 説明書には、急な坂道の走行は避ける、坂 道での後退は転倒する恐れがあるので絶 対にしない旨、記載されていた。 (F2)	(受付:2009/07/24)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A200901147 2009-3560 2009/11/27 (事故発生地) 東京都	自転車	当該製品の前同乗器に子供を乗せたままスタンドを立てようとした際、ハンドルが回り、当該製品が転倒し、子供が重傷を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○使用者は、当該製品の前に幼児を乗せ、後ろ籠に荷物を乗せた状態でスタンドを立てようとした。 ○事故現場は3°の傾斜があり、斜面の横断方向に当該製品を駐輪しようとしていた。 ○当該製品には、ハンドルのふらつきや回転を抑制するハンドルロックが付いていたが、事故当時、使用者はハンドルロックを使用していなかった。 ○当該製品には異常は認められず、事故後も使用者は当該製品を継続して使用していた。 ●事故原因は、使用者が、傾斜のある場所で当該製品の前に幼児を乗せ、後ろ籠に荷物を乗せたまま斜面の横断方向に停車してスタンドを立てようとしたため、バランスを崩して当該製品が転倒し事故に至ったものと推定される。 (E2)	(受付:2010/03/24)
A200901156 2009-4344 2009/06/25 (事故発生地) 大阪府	自転車	当該製品で走行中、転倒し、重傷を負った。 (重傷)	調査の結果、 ○当該製品はハンドルの角度調整を行う仕様であった。 ○使用者は当該製品の購入時からハンドルのがたつきを認識しながら使用していた。 ○当該製品のハンドルステム部に摩耗した痕跡が認められた。 ○角度調整ボルトに変形やねじ山のつぶれなどの異常は認められなかった。 ○角度調整ボルトを締め付けた後、実走行試験を行ったところ、ハンドルステムにがたつきは生じなかった。 ●事故原因は、角度調整ボルトの締め付け不足があったため、使用中の振動によってボルトが緩んで外れ、ハンドルが前傾したため、バランスを崩して転倒したものと推定される。なお、角度調整ボルトの締め付け不足が発生した時期の特定には至らなかった。 また、取扱説明書には、乗車前点検として「部品やアクセサリが緩んでいないことを点検し、緩んでいる箇所はしっかりと固定してください。」旨、記載されていた。 (F2)	(受付:2010/03/25)
A201000146 2010-0882 2010/04/26 (事故発生地) 静岡県	自転車	当該製品で走行中、転倒し、負傷(腕骨折)した。 (重傷)	調査の結果、 ○使用者が、当該製品で下り坂を走行中に前輪がロックして転倒し負傷した。 ○当該製品の樹脂製の前泥よけが、前輪に巻き込まれて、前輪がロックしていた。 ○前輪のリム左側及び泥よけの左ステー内側に擦過痕が認められた。 ○前泥よけのゴム製フラップは、内側に変形した折れ跡が認められた。 ○当該製品の装着部品には、脱落した痕跡が認められなかった。 ●事故原因は、何かは当該製品の前輪と泥よけの下端にあるゴム製フラップとの間に巻き込まれたため、フラップが内側に折れ曲がり、そのままタイヤに引っ掛かり、樹脂製の泥よけが下方から前ホークの位置まで内側に巻き上げられ、前輪がロックして転倒し、事故に至ったものと推定される。なお、当該製品は、ペダル踏面の中心から前泥よけまでの距離及び泥よけの変形強度は、JIS基準を満足していた。 (F2)	(受付:2010/05/17)
A201000148 2010-0884 2010/05/10 (事故発生地) 群馬県	自転車	当該製品で走行中、転倒し、負傷(手首骨折)した。 (重傷)	調査の結果、 ○使用者は当該製品で走行中に前輪がロックして転倒し負傷した。 ○当該製品の車体右側には、転倒時に生じたと思われる複数の傷が認められたが、左側には前ホークの肩部周辺以外に傷は認められなかった。 ○前ホークの左肩部周辺には、外側から右斜め後方の内側に向かう複数の擦過傷が認められた。また、前輪のリムには、左側から右側に向けて大きな変形が認められた。 ○左側のブレーキシューが、リムに当たって走行が困難な状態であった。 ●事故原因は、使用者が、当該製品で走行中に、左側前ホークと前輪との間に異物を巻き込むなどでリムが大きく変形し、変形したリムがブレーキシューに当たって前輪がロックし、転倒して事故に至ったものと推定される。なお、同型式品でJISによる車輪の横静的強度試験を行った結果、当該製品のリムには十分な強度が認められた。 (F2)	(受付:2010/05/18)

