

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201200046 2012-0225 2012/04/03  (事故発生地) 福島県	発電モニタ（太陽光発電システム用）	落雷直後、当該製品の送信機から発煙し、送信機を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品の外観に焼損は認められなかった。○内部基板は、全体的にススが付着し、基板上のアース及び電源端子付近は著しく焼損し炭化が認められた。○内部基板のヒューズが溶断していた。○事故発生時に事故現場付近で落雷があった。●当該製品に分電盤から雷電流が流れたことにより、基板上の電源端子付近で絶縁破壊が生じて基板の一部が焼損したものと推定される。  (F1)	(受付:2012/04/16)
A201200478 2012-1385 2012/08/31  (事故発生地) 茨城県	電気ケトル	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品は、故障した状態（沸騰しても自動でスイッチが切れない等、沸騰しない）で、約1年間電源プレート上に放置されていた。○ヒーターの中心部の一部が焼失し、空焚き防止用のサーモスタットの接点に著しい荒れが認められた。○当該製品は、水を入れずに電源スイッチを入れた場合、電源が切れずに空焚き防止用のサーモスタットが動作を繰り返す構造であった。●当該製品のヒーターの焼損が著しく、空焚き防止用のサーモスタットの接点に著しい荒れが認められたことから、電源スイッチが故障した当該製品を電源プレート上に放置したため、電源スイッチが導通した際に空焚き状態となりサーモスタットの接点が溶着し、ヒーターが制御不能となり異常過熱し出火に至ったものと推定される。  (E2)	(受付:2012/09/28)
A201200736 2012-2371 2012/09/29  (事故発生地) 沖縄県	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○火災発生時は台風による暴風雨であり、落雷などの異常気象が発生しやすい状況だった。○当該製品内にある端子台の100V電源線及びアース線の間に接続されている電気部品が焼損していた。○当該製品の専用ブレーカーの中性線が溶断し、溶断部近傍のブレーカー取付鋼板（配電盤内）にも溶断し、穴があいた箇所が認められた。○当該製品の専用ブレーカーにある端子台の100V電源線及びアース線の間に接続されている電気部品が焼損していた。●当該製品及び専用ブレーカーの中性線に落雷による高電流・高電圧が加わったため、内部部品が焼損したものと推定される。  (F1)	(受付:2012/12/28)
A201200745 2012-2475 2012/12/23  (事故発生地) 福島県	温水洗浄便座	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○電源プラグに焦げが見られ片方の栓刃が焼損していたが、どちらの栓刃にも変形は認められなかった。○焼損している栓刃は痩せ細っている箇所があり、その近傍に溶融痕が認められた。○電源プラグ内の栓刃と電源コードの接続部に異常は認められなかった。○壁コンセントの取付け金具にさびが発生しており、コンセント上にさびの粉が堆積していた。○当該製品の外観に変色や変形の異常は認められなかった。●当該製品は、コンセントの受け刃と電源プラグの栓刃との間にさびや緩み等の接触不良が発生し、接触抵抗が増大してスパークが発生したことにより火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。  (F2)	(受付:2012/12/28)



経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201200823  2012-2647  2012/12/30  (事故発生地) 東京都	蛍光ランプ	地下配送場で天井灯が点灯していなかったため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	○当該製品の片極の一部及び照明器具のランプ取付ソケットの樹脂部分の一部が溶融していた。○溶融していた当該製品の電極部は、フィラメントが焼失し、リード線及びリード線周囲のステムが溶融していた。○もう一方の電極部に異常は認められず、フィラメントにはエミッター（電子放射物質）が残存していた。○当該製品を取り付けていた照明器具は他社製（業務用のもので、約14年前の製品）であり、蛍光ランプが寿命を迎えた際の電流増加による口金部分の過熱に対する安全機能を備えていなかった。○寿命末期状態を想定した同等品を当該製品を取り付けていた照明器具（同等品）に接続し、再現試験を行ったところ、フィラメントに通常点灯時の数倍の電流が流れ、数日間通電を継続した。●当該製品を取り付けていた照明器具に蛍光ランプが寿命を迎えた際の安全機能がなかったことから、蛍光ランプの寿命末期時であっても放電（高周波発振）を維持し、エミッターの代わりに低い電子放出能力を有するタングステンフィラメントから電子が放出され、フィラメントに高いエネルギーが注入されたことにより電極部が高温になり、口金の樹脂が溶融したものと推定され、製品に起因しない事故と推定される。なお、日本工業規格では、平成18年以降、蛍光ランプの寿命末期時における蛍光灯電子安定器にランプ口金の過熱を防止するための適切な保護を有することを要求している。	(受付:2013/01/24)
A201200826  2012-2654  2013/01/15  (事故発生地) 岩手県	電気温風機	店舗のトイレで当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、店舗のトイレで冬期に24時間運転で使用されており、購入してから約6年間手入れをしたことがなかった。○モーターは全体的に焼損し、モーターコイルの一部に溶融痕が認められた。○ヒーター等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●購入後（約6年間）手入れをせず冬期に24時間連続で使用したため、大量のホコリが吸気口（後面下部）や内部に付着し吸気が不十分となったため、本体内部の温度上昇に伴いモーターコイル部も高温になり、コイルの絶縁皮膜が劣化しスパークが発生し、周辺の埃に着火したものと推定される。なお、取扱説明書にはお手入れの方法として、「ときどき電気掃除機等で吸気口や温風吹き出し口の埃を取り除く」旨、記載されている。	(受付:2013/01/25)
A201200843  2012-2945  2013/01/25  (事故発生地) 福岡県	浴槽用温水循環器（24時間風呂）	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品の内部部品から出火した痕跡は認められなかった。○当該製品の電源コードが途中で切断され、当該製品に使用されていない電源コードが接続されて延長されており、延長接続のために使用されていた接続端子に異常発熱の痕跡が認められた。○当該製品の設置事業者が、電源コードの延長接続を行っていた。●当該製品の設置時に電源コードを切断して、電源コードを延長した際、コードの接続部分に不良があったため異常発熱し、その影響で電源コードが短絡して出火したものと推定される。	(受付:2013/01/29)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201200907 2012-3131 2013/01/29  (事故発生地) 東京都	エアコン（室外機）	当該製品の内外接続電線を焼損する火災が発生した。   (火災)	○当該製品の端子台に焼損が認められた。○内外接続電線に事業者所定のケーブルではなく、より線が使用され、棒端子を使用して、室外機端子台に接続されていた。○内外接続電線の棒端子のカシメ部に溶融痕が認められた。○端子台以外の電装部に異常は認められなかった。●当該製品は、内外接続電線に事業者所定のケーブルではなく、より線に棒端子を接続し、室外機端子台に接続されており、より線と棒端子の接続不良により、内外接続電線と棒端子の接続部が異常発熱し、焼損に至ったものと推定される。   (D1)	(受付:2013/02/14)
A201200984 2012-3312 2013/02/20  (事故発生地) 宮城県	水槽用ヒーター	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。   (火災)	○当該製品を使用中、当該製品を入れていた貯水槽底部の一部が焦げて発煙した。貯水槽以外に被害はなかった。○貯水槽はしきりで2つに分けられており、片側だけに水が入っていた。○使用者は貯水槽の空の方の底部に当該製品を横向きに置き、水が入った方にサーモスタットを入れて放置していた。●当該製品を空の樹脂製の貯水槽に入れ、通電状態のまま放置したことでヒーターが空だき状態となり周辺の樹脂を焦がしたため、発煙に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「空気中での空だきは絶対に使用しない。火災の原因となる」旨、当該製品の台紙には、「必ず水中で使用する」旨、注意表記されている。   (E2)	(受付:2013/03/05)
A201200995 2012-3361 2013/02/25  (事故発生地) 東京都	電気冷蔵庫	当該製品を焼損する火災が発生した。   (火災)	○当該製品の冷凍室内の除霜のため、使用者がアイスピックを冷凍室内の壁面及び底面に突き刺した。○冷凍室の壁面及び底面には、アイスピックによる無数の穴や傷が認められた。○冷凍室の壁内部の冷媒配管に貫通孔が認められた。また、冷凍室底面内部に位置したと推定される内部配線に断線及び溶融痕が認められた。○断線部周辺（冷蔵室天面）の焼損が著しかった。○冷媒配管から冷媒が漏れ、圧縮機が常時過負荷運転を継続したため巻線が絶縁劣化しレイヤショートが発生し過電流が流れたが、使用者はブレーカーが作動しては復帰することを何度も繰り返していた。●当該製品の内部配線を損傷させたため、内部配線が異常発熱し、出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「冷却器の霜をキリやナイフでとることは、冷却器の表面を傷め、穴あきの原因になり、冷媒が漏れて冷えなくなるため絶対にしない」旨、記載されている。   (E1)	(受付:2013/03/07)
A201201017 2012-3436 2013/02/24  (事故発生地) 富山県	電気脱水機	飲食店で食材（海老）を当該製品（衣類用）で脱水中、異音とともに当該製品が破損し、1名が負傷した。   (重傷)	○当該製品の蓋が破損していた。○当該製品は衣類用の脱水機であるが、使用者は飲食店の厨房内で、脱水用のネットに入れた食材の脱水を行っていた。○同等品による再現試験の結果、脱水用のネットを使用して運転した場合、異常振動することがあった。●当該製品を用いて脱水用のネットに入れた食材を脱水していたことから、脱水用のネットによって、脱水槽のバランスが悪くなり、異常振動が発生し、転倒するなどによって、蓋などの部品が破損して飛散したものと推定される。なお、当該製品の本体表示には、「家庭用であり、業務用での使用、衣類・タオル以外の物を脱水をしない。」旨、取扱説明書には、「衣類・タオル以外の物を脱水をしない、洗濯ネットに入れて脱水しない。」旨、記載されている。   (E1)	(受付:2013/03/14)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201201071 2013-0048 2013/03/15  (事故発生地) 埼玉県	電子レンジ	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。	○インバーター基板の放電抵抗周辺に焼損が認められた。○インバーター基板の焦げ跡の裏側に焦げたゴキブリの死骸が認められ、放電抵抗の端子間で短絡しているのが認められた。○当該製品の外郭及び庫内は焼損しておらず、他の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品は内部のインバーター基板にゴキブリが侵入し、基板のはんだ面に付着したことにより端子間で短絡し、発煙に至ったものと推定される。	(受付:2013/03/29)
A201201072 2013-0054 2013/03/18  (事故発生地) 山形県	電気ストーブ	台座を外して当該製品を使用中、当該製品が倒れ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は当該製品に台座を取り付けずに使用していた。○前方に倒れた当該製品の下から衣類や枕等の炭化物が多数確認された。○転倒時オフスイッチの端子全体にススが付着していたが、接点部にススは付着していなかった。○電気部品及び配線に出火に至る異常は認められなかった。●当該製品は台座を取付けずに使用されたため、使用中に転倒時オフスイッチが動作しない角度に傾き、衣類及び枕などの繊維物に接触して引火し、火災に至ったものと推定される。なお、本体及び取扱説明書には、「台座を本体に取り付けられない状態で使用しない」旨の表示が記載されている。	(受付:2013/03/29)
A201300019 2013-0060 2013/03/27  (事故発生地) 和歌山県	ACアダプター(タブレット端末用)	タブレット端末を装着しない状態で当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品内部の電気部品に発火の痕跡は認められなかった。○インレットピン付近の焼損が著しく、インレットピンが脱落していた。○当該製品はインレット部を上にしてすの背もたれに立てかけられていた。●当該製品は、インレット部付近の焼損が著しいため事故原因の特定には至らなかったが、内部の電気部品に発火の痕跡は認められないことから、水分や微小な異物が侵入して発火に至った可能性が考えられ、製品に起因しない事故であると推定される。	(受付:2013/04/08)
A201300031 2013-0180 2013/04/01  (事故発生地) 東京都	除湿機	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、外郭の一部が焼損していたが、電源基板、制御基板、モーター類、スイッチ類、圧縮機等の電気部品に出火した痕跡は認められなかった。○電源コードを交換し動作確認を行った結果、正常に動作することを確認した。○電源コードは複数の箇所が断線し、溶融痕が認められたが、最も本体側の断線部には半断線の痕跡である多数の小さな溶融痕が認められた。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品本体に出火に至る異常は認められないことから、当該製品の電源コードが過度な外力や機械的なストレスにより半断線状態となり、スパークが発生し、短絡、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/04/11)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201300034 2013-0099 2013/04/01 (事故発生地) 兵庫県	電気温風機（セラミックファンヒーター）	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○電源コードが本体側コードプロテクターの出口付近で素線が全断線し、断線部に溶融痕が認められた。○断線部の素線は振れてばらけており、屈曲や引っ張り等の機械的ストレスを受けた痕跡が認められた。○コードプロテクターは先端部が焼損していたが、本体根元部は原形を留めていた。○製品内部の部品や配線に焼損等の異常は認められなかった。○同等品を確認したところ、コードプロテクター出口部で電源コードの素線に折れ曲がり認められた。また、同じ店舗で使用されていた製品の電源コードにコードプロテクター出口部で半断線が認められた。●当該製品の本体側コードプロテクター付近の素線に屈曲を受けた痕跡が認められたため、使用中及び保管時にコードプロテクター付近に繰り返し屈曲や張力等の機械的ストレスが加わり、素線が断線しスパークにより発火したものと推定される。なお、当該製品は電気用品安全法の技術基準を満足しており、取扱説明書には、「電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2013/04/15)
A201300042 2013-0098 2013/03/29 (事故発生地) 兵庫県	電気温風機（セラミックファンヒーター）	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○電源コードが本体側コードプロテクターの出口付近で素線が全断線し、断線部に溶融痕が認められた。○断線部の素線は振れており、屈曲や引っ張り等の機械的ストレスを受けた痕跡が認められた。○コードプロテクターは先端部が焼損していたが、本体根元部は原形を留めていた。○製品内部の部品や配線に焼損等の異常は認められなかった。●当該製品の本体側コードプロテクター付近の素線に屈曲を受けた痕跡が認められたため、使用中及び保管時にコードプロテクター付近に繰り返し屈曲や張力等の機械的ストレスが加わり、素線が断線しスパークにより発火したものと推定される。なお、当該製品は電気用品安全法の技術基準を満足しており、取扱説明書には、「電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2013/04/16)
A201300043 2013-0095 2013/02/14 (事故発生地) 熊本県	コンセント	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品から屋内配線で分岐接続されている別のコンセントでエアコンが使用されていた。○当該製品内部に、接触不良などの出火の痕跡は認められなかった。○当該製品に差し込まれた屋内配線が当該製品の外側の位置で半断線状態になっており、異常発熱の痕跡が認められた。●当該製品の設置時の状況が不明であるため、原因の特定には至らなかったが、屋内配線が半断線状態となっていたため、エアコン等の使用により半断線部が異常発熱したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/04/16)
A201300060 2013-0131 2013/04/08 (事故発生地) 富山県	電気こたつ	建物3棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。	○当該製品のヒーターユニット単体をこたつ内の床に置いて使用していた。○当該製品の電気部品から出火した痕跡は認められなかった。○現場には、他に火災の原因となる製品はなかった。●当該製品のヒーターユニット単体をこたつ内の床に置いて使用していたことにより、こたつ布団など周辺の可燃物と接触して出火に至ったものと推定される。なお、当該製品の本体表示には、「床などに置いて使うことは絶対にしない。」旨、取扱説明書には、「ヒーターユニット単体では使用しない、火災の原因となる。」旨、記載されている。	(受付:2013/04/23)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201300093 2013-0377 2013/04/17  (事故発生地) 長崎県	電気こたつ	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。(20131313と同一事故)	○事故現場において、当該製品のヒーターユニットの器具用プラグの位置はコンセントの位置と反対側であったため、器具用プラグとコードの接続部はコンセント側に引っ張られる状態であった。○当該製品のヒーターユニットに出火の痕跡は認められなかった。○器具用プラグのコードスプリング先端付近で、電源コードの断線箇所に溶融痕が認められた。○電源コードの器具用プラグ及び中間スイッチの表示から、電源コードは当該事業者の製品ではないことが判明した。●当該製品に使用されていた他社製の電源コードの器具用プラグ側が過度に引っ張られる状態であったため、電源コードが損傷しスパークが発生して出火に至ったものと推定され、当該製品に起因しない事故であると判断される。	(受付:2013/05/08)
A201300102 2013-0411 2013/04/11  (事故発生地) 北海道	電気融雪マット	車庫内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は融雪用の当該製品を工事用養生シートと発泡断熱シートで覆い、その上に苗の保温用の樹脂ケースを置いていた。○当該製品は中央部が焼失していたが、残存した電気部品に出火に至る異常は認められなかった。○当該製品に樹脂ケースの溶融物が付着していた。○類似品を通电してシートで覆うと、覆われた部分は時間経過とともに緩やかな温度上昇が認められた。●当該製品は工事用養生シートと発泡断熱シートで覆われて使用されたため、熱がこもって異常発熱し、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「マットの上に熱のこもりやすい紙、布、木片等のないことを確かめる。発煙、火災の原因となる恐れがある。」旨、注意表記されている。	(受付:2013/05/10)
A201300120 2013-0466 2013/03/28  (事故発生地) 静岡県	テーブルタップ	複数の電気製品を接続していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品はタップ付け根のコードが約6cm焼損し、芯線は両極とも部分的に断線した状態になっていた。○タップ内部に出火の痕跡は認められなかった。○タップには定格(1000W)を超える製品(1500W以上)が接続されていた。●当該製品のタップ側コードに屈曲や引っ張りによる外力が加わって部分的に断線が生じ、さらに定格容量を超えて使用していたため、コード被覆の炭化が進行し、スパークにより出火に至ったものと推定される。	(受付:2013/05/17)
A201300128 2013-0526 2013/05/13  (事故発生地) 佐賀県	電気温水器	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品の制御装置が全体的に焼損し、ヒーターリレーのケースは大部分が焼失していた。○ヒーターリレーの200Vヒーター側の圧着端子が溶断していた。○ヒーターの絶縁性能、抵抗値等は正常であり、制御装置以外に異常は認められなかった。○5年程前に当該製品のヒーターリレー部分が修理・交換されていた。●当該製品を修理・交換した際にヒーターリレーのねじの締め付けが不十分であったため端子部が異常過熱し、ヒーターリレーのケースが焼損し、周辺の可燃材や電源電線の絶縁被覆などに延焼したものと推定される。	(受付:2013/05/20)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201300209  2013-0646  2013/06/05  (事故発生地) 長崎県	延長コード	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。  ( 火 災 )	○当該製品のそばには介護トイレすが設置されており、脱臭器用の電源アダプターなどが当該製品に差し込まれていた。○当該製品は焼損が著しく、内部の電極板は溶断しており、溶断部近くの入切スイッチ周辺から尿素が検出された。○他の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品の入切スイッチの隙間から尿等の液体が浸入したことにより、電極板間でトラッキング現象が生じて、外郭ケースが焼損し、出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「水のかかりやすい場所（風呂場、台所、観賞魚用水槽など）や結露が生じやすい場所では使用しない」旨、記載されている。  ( E 2 )	(受付:2013/06/20)
A201300219  2013-0864  2013/06/11  (事故発生地) 佐賀県	テレビ（ブラウン管型）	当該製品の電源を付けた後、異臭に気付く確認すると、電源が落ちていたためリモコンで電源の入切りを繰り返したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。  ( 火 災 )	○当該製品には半年前から画面にちらつきが始め、2か月前からは焦げ臭いにおいを感じるがあったが、そのまま使用を継続していた。○当該製品には多量の汚れ及び埃が付着しており、特に製品内側には茶色のペースト状の異物が全体に付着していた。○ブラウン管背面に取り付けられているアノード（ブラウン管に高電圧を供給する部箇所）キャップ及びブラウン管上方にあるアース部に放電痕が認められ、アース部上方に位置する前カバーには穴が開いていた。○アノードキャップ上方のバックカバーから前カバー天板に開いた穴まで連続した放電痕が認められた。●当該製品内部に異物が付着して、高電圧が印加されたアノード部分からバックカバーへの放電現象が起き、カバーの一部が焼損したものと推定され、異常に気付きながら使用を継続していたため、放電現象から出火に至ったものと考えられる。なお、取扱説明書には、「変なにおいや音がしたら、電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する。」旨、記載されている。  ( E 1 )	(受付:2013/06/28)
A201300225  2013-0894  2013/06/08  (事故発生地) 岩手県	電気がま	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  ( 火 災 )	○当該製品の電源コードが、途中で当該製品のもの異なる細い電源コードと手により継ぎ足し接続されていた。○継ぎ足し接続された電源コードの途中で断線し、断線部に溶融痕が認められた。○当該製品の内部に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品に出火の痕跡はなく、継ぎ足し接続された電源コードから出火したものと考えられ、当該製品に起因しない事故と推定される。  ( F 2 )	(受付:2013/07/01)
A201300230  2013-0896  2013/06/23  (事故発生地) 新潟県	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  ( 火 災 )	○当該製品は事故前日に漏電があったため、販売店が専用ブレーカーにより接続を遮断していた。○当該製品下部の配線が断線・焼損し、金属屋根面への固着が認められた。○別の場所の配線被覆には数か所に小動物の噛み跡が認められ、屋根との隙間には落ち葉が認められた。●当該製品の配線を小動物がかじったことから、遮断していた太陽光モジュールで発電された電力が配線から金属屋根へ漏電してスパークが発生し、堆積していた落ち葉に着火して、出火に至ったものと考えられる。  ( F 1 )	(受付:2013/07/02)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201300241 2013-0940 2013/06/11  (事故発生地) 神奈川県	照明器具 (卓上型)	当該製品を布団の上で使用したまま就寝していたところ、当該製品が布団の上に倒れて当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。	○使用者は当該製品を布団の上に載せた状態で使用し、そのまま眠りこんだ。○当該布団の生地に円形の焦げ跡が認められた。○当該製品のハロゲン照明部の前面側に焼損が認められた。●当該製品を布団の上で使用していたため、転倒した際にハロゲン照明部が布団と接触し、熱が籠もり発煙に至ったものと推定される。なお、組立説明書には、「照明から20cm以内に物を置かない。これより近いと火災の危険性がある」旨、記載されている。また、販売当時に店頭では、「ハロゲン電球は非常に熱くなるので、ランプから20cm以内に物を置かない。子供部屋での使用、ベッドランプとしての使用はお勧めできない」旨、表示を行っていたとのこと。	(受付:2013/07/08)
A201300247 2013-0942 2013/07/01  (事故発生地) 熊本県	電気冷蔵庫	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、背面下部の機械室付近から焼損しており、コンプレッサーに接続されているリード線のうち1本が断線しており、その断線箇所に熔融痕が認められた。○機械室内部に、ネズミの糞やネズミが集めたと思われる布の切れ端が認められた。○電源コードの絶縁被覆には、ネズミがかじった痕跡が多数認められた。○その他の電気部品及び配線に、出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、背面下部から焼損しており、ネズミがコンプレッサーに接続されているリード線をかじったことにより断線し、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/07/10)
A201300260 2013-1013 2013/07/05  (事故発生地) 東京都	電気こんろ	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は5時間前に当該製品(キッチン組込型一口こんろ)で揚げ物を調理し、スイッチを切っていたが、出火時はヒーター上に載せていたフライパンの油が発火しており、スイッチが「強」になっていた。○使用者は調理後に就寝してスイッチに触れていなかった。○スイッチは回転式で電氣的に誤作動する構造ではなく、スイッチが「強」のつまみの位置は、意図せず回転する角度ではなかった。○当該製品内部に出火の痕跡はなく、スイッチは正常に作動した。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品のスイッチに異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/07/16)
A201300261 2013-1014 2013/07/05  (事故発生地) 東京都	電気洗濯乾燥機	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品は本体上部が焼損し、ヒーター付近の内部配線が焼損していた。○当該製品は乾燥ヒーター用温度ヒューズが取り外され、内部配線を切断し、別の配線を接続する改造が行われていた。○別の配線はビニルテープで接続されており、接続部に熔融痕が認められた。○電源プラグ、制御基板、ヒーター、モーター等に出火の痕跡はなく、洗濯物や洗濯槽に焼損は認められなかった。●当該製品が故障した際に改造を行ったため、内部配線が接触不良により異常発熱し、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、取扱説明書には、「改造、分解・修理はしない。火災の原因になる。」旨、記載されている。	(受付:2013/07/16)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201300296  2013-1177  2013/07/19  (事故発生地) 岐阜県	電子レンジ	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品の庫内には油污れが著しく、底面には腐食穴が開いていた。○腐食穴の直下にはヒーターがあり、堆積した油分を含む食品カスが焼損していた。○当該製品の電気部品や配線類に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の庫内の手入れが不十分であったため、底面に腐食穴が開き、油分を含む食品カスが下部のヒーター一部分に落下し、使用時に着火して出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「庫内に油・食品カス・煮汁を付けたまま加熱しない。発火・発煙したり、さびることがある。」旨、記載されている。	(受付:2013/07/29)
A201300299  2013-1010  2013/07/09  (事故発生地) 兵庫県	ヘアドライヤー	当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○電源コードの被覆が破れ、芯線が半断線状態となっており、断線部に溶融痕が認められた。○電源コードの断線部は本体側コードブッシング部の根元であり、芯線には著しい捻れが認められた。○電源コードはドライヤー本体に巻き付けて収納されており、繰り返し巻き付けにより、外郭樹脂の表面塗装が剥がれていた。○本体内部のヒーター、モーター及びスイッチ等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は電源コードの断線部付近に、屈曲や捻りなど過度な機械的ストレスが繰り返し加わったため、芯線が半断線状態となり、短絡・スパークが発生し、出火に至ったものと推定される。なお、当該製品は電気用品安全法に基づく技術基準(コードの耐屈曲性)を満足しており、取扱説明書には、「電源コードを傷付けたり引っ張ったり、捻ったりしない。電源コードが破損し、火災、感電の原因となる」旨、記載されている。	(受付:2013/07/30)
A201300305  2013-1182  2013/07/24  (事故発生地) 岐阜県	電子レンジ	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品の庫内に住宅用合成洗剤を噴霧して水拭きし、庫内を乾かすため空運転したときに庫内から火花が発生し発煙していた。○当該製品は庫内右側面に放電による穴が開き、マグネトロンアンテナが溶融していた。○導波管カバーの一部が焼損していたが、食品カスは付着していなかった。●当該製品を空運転したため、導波管内に電波が集中して異常放電が発生し、発煙が生じたものと推定される。なお、本体表示及び取扱説明書には、「庫内がカラのまま加熱しない。異常高温となり、やけどや故障の原因となる。」旨、記載されている。	(受付:2013/07/31)
A201300312  2013-1200  2013/07/16  (事故発生地) 愛知県	電気こんろ	当該製品を使用後、外出し帰宅したところ、当該製品に乗った鍋から出火する火災が発生しており、当該製品の周辺を焼損した。	○使用者は、当該製品の調理油過熱防止装置が付いていない右側ヒーターで、天ぷら鍋の油を加熱し、油凝固剤を入れて外出していた。○当該製品内部に出火の痕跡はなく、スイッチは正常に作動した。○スイッチは回転式で電気的に誤作動することはないと、操作パネルから突出していないため、意図せずスイッチが入る構造でもなかった。○スイッチを切った後に余熱で油が発火することはなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/08/02)







経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201300390  2013-1513  2013/07/10  (事故発生地) 静岡県	鍋	当該製品で調理中、内容物が跳ねて右 手に火傷を負った。           (重傷)	○当該製品は大きさが16cmの片手鍋で、IH調理器で調理していた。○当該製品は、 鍋底（接着3層底）中央部が膨らみ、外底が焦げていた。○鍋底は外底ステンレス板と中間 アルミ板の接着面が剥離していた。○剥離面に接着剤は付着していたが、ドーナツ状に空焚 きのような熱変色が認められ、事故時に中央部の接着が剥がれた状態であった。○当該製品 はSG基準「クッキングヒーター用調理器具」に規定する「底の熱衝撃試験」を満たしてい た。●当該製品の詳細な使用状況が不明なため、事故原因の特定には至らなかったが、鍋底 の接着に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。           (F2)	(受付:2013/09/02)









経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201201005 2012-3356 2013/02/25 (事故発生地) 京都府	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品の排気口の斜め上方約12cmの位置に天井から吊り下げられたエアコン室外機が設置されており、室外機の樹脂製吹出口が焼損していた。○排気口にススが付着しており、熱交換器はフィンがスス状の黒い異物でほとんど閉塞されていた。○フロントカバー内面に、左右及び下側の給気口から吸い込まれたと推定されるスス状の黒い付着物が認められた。○事故前、使用者はお湯がぬるいと感じており、事故の翌日にガス事業者が当該製品を点検する予定になっていた。○当該製品とエアコン室外機は、使用者が新築の当該住宅を購入したとき、すでに設置されていた。●当該製品の排気口前方にエアコン室内機が設置されていたため、排気の排出が妨げられ、排気の一部が再給気されるショートサーキットを起こし、長期使用（約17年）により徐々に不完全燃焼が進行し、熱交換器のフィン部がススで閉塞され、点火不良や途中消火等により排気口から排出された未燃ガスに引火し、噴き出した炎が前方のエアコン室外機の吹出口に燃え移ったものと推定される。	(受付:2013/03/08)
A201201008 2012-3390 2013/02/27 (事故発生地) 岩手県	石油ストーブ（開放式）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。	○使用者は当該製品に点火後、近くにあったこたつで睡眠を取っており、目を覚ますと部屋中に煙が充満していた。煙で当該製品の状況は確認できなかった。○燃焼筒にススの付着などの異常燃焼の痕跡は認められなかった。○給油タンクの給油口金は閉まった状態だった。○油受皿に灯油が漏れた痕跡は認められなかった。●当該製品の事故発生時の状況が不明なことから、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2013/03/11)
A201201059 2013-0010 2013/03/06 (事故発生地) 新潟県	石油ストーブ（開放式）	当該製品の点火操作を行ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、本体正面の操作パネル、左側面の取っ手、背面の電池ケース、操作部基板など樹脂製部品が焼損していた。○使用者はマッチを用いて当該製品に点火した。○置台上には、ホコリが溜まっており、マッチ棒の燃えさが数本残っていた。○当該製品の油受皿に穴あきなどの灯油が漏れるような異常は認められなかった。●当該製品に出火に至る異常は認められないことから、点火時に用いたマッチによって当該製品内部に堆積していたホコリや樹脂製部品に着火し、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「マッチの燃えかすは内部へ落とさないようにする」旨、記載されている。	(受付:2013/03/26)
A201201062 2012-3480 2013/03/17 (事故発生地) 北海道	石油ストーブ（開放式）	当該製品を使用中、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	○当該製品の油受け皿内部から、ガソリン成分が検出された。○燃焼部はガラス外筒の外側にススが付着していたが、内筒や外筒内側にススの付着は認められなかった。○油受け皿に燃料漏れは認められなかった。●当該製品にガソリンを誤って給油したため、使用中に異常燃焼して火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書や本体には、「ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しない」旨、記載されている。	(受付:2013/03/28)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201300125 2013-0516 2013/04/25 (事故発生地) 北海道	石油ストーブ（半密閉式）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。  (火災 重傷)	○当該製品の煙突は、取扱説明書で禁止している簡易ペチカに接続された状態で使用されていた。○使用者が当該製品のポット内に溜まった灯油を新聞紙で吸い取った後、点火した直後、当該製品から出火した。○日常的に当該製品のポット内に灯油が溜まったり、配管がススにより、詰まったりすることがあったが、使用者自身で対処の上、継続使用しており、定期点検や修理等は実施していなかった。○当該製品は、事故現場から回収されず廃棄されていた。●当該製品は、当該製品の煙突は、簡易ペチカに接続されていたことから、通気不足により不完全燃焼が発生し、ポット内に溜まった未燃灯油や可燃性蒸気が異常燃焼し、出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「機器が故障したり、火災の原因になることから、当該製品の煙突をペチカに接続しない」旨、記載されている。  (F2)	(受付:2013/05/20)
A201300184 2013-0687 2013/05/17 (事故発生地) 山形県	石油ふろがま（薪兼用）	当該製品を薪焚きで使用し、その場を離れたところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品本体に焼損及び変形等の異常は認められず、焼却口ふたの外面にススの付着は認められなかった。○当該製品の設置に問題はなく、当該製品周辺のブロック壁にススの付着は認められなかった。○焼損したボイラー室の柱は当該製品側面から45cm離れていた。○使用者は空気調節口を半分程度開いて使用していた。○当該製品の煙突の高さは4mしかなく、煙突トップが風圧帯に入っていた。●当該製品の空気調整口からススや火の粉が吹き出した痕跡がなく、焼損物との位置関係からも当該製品から引火したとは考えにくいことから、製品に起因しない事故と推定される。  (F2)	(受付:2013/06/07)
A201300192 2013-0724 2013/05/01 (事故発生地) 愛知県	石油ストーブ（開放式）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品に給油中の火災であり、本体は天板の焼損が著しかった。○当該製品は給油時に自動消火する構造ではなかった。○カートリッジタンクは離れた場所にあり、焼損はなく、ふた（ワンタッチ式）が開いていたが、ふたの開閉は確実で、中途半端に保持されることはなかった。●当該製品の詳細な使用状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、カートリッジタンクのふたに異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。  (F2)	(受付:2013/06/11)
A201300206 2013-0782 2013/06/04 (事故発生地) 福島県	半密閉式（CF式）ガスふろがま（LPガス用）	当該製品で追い焚き中、確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。  (火災)	○当該製品はほぼ野ざらし状態で保管されていた中古品であり、業者による点検後に設置され、初めての使用で事故が発生した。○ノズルとメインバーナーの接続部周辺にススが付着し、上に広がっていた。○3箇所ノズルの周辺にホコリが付着し、メインバーナーのガス入口に埃が付着していた。○熱交換器には水漏れの形跡や、内部のススの付着や閉塞はなく、異常は認められなかった。●当該製品は、ほぼ野ざらし状態で保管されていた中古品で、業者による点検後に設置されたものであったことから、ノズルとメインバーナー間にたまったホコリにより、ノズルから噴出されたガスが正常にメインバーナーに流れずメインバーナーのガス入口部から脇にあふれ、引火し出火したものと推定される。  (D1)	(受付:2013/06/18)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201300208 2013-0784 2013/06/08 (事故発生地) 北海道	迅速継手（都市ガス用）	当該製品を接続してガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品は、事故当時、迅速継手タイプのガス栓に不完全な状態で接続され、当該製品に接続されていたガスホースは、当該製品の根元からU字状に曲がった状態で設置されていた。○当該製品は、摺動環と本体カバーの樹脂の一部に焼損が認められたが、プラグへの接続は正常であり、気密試験では異常は認められなかった。○当該製品内部の作動環パッキンに、傷や異物等の付着は認められなかった。○当該製品は、使用者により取り付けられた。 ●当該製品にガス漏れ等の異常は認められなかったことから、ガス栓のプラグにつながった当該製品のガスホースがU字状に曲がった状態で設置されていたため、不完全な状態で取り付けられていた当該製品が完全にプラグから外れず、ガスが漏れ、ガスこんろの火が漏れたガスに引火し、出火したものと推定される。なお、当該製品の商品パッケージには、当該製品の取り付け方として「当該製品とプラグの接続は“カチッ”と音がするまで差し込んで下さい。」旨、記載されている。  (E2)	(受付:2013/06/19)
A201300212 2013-0838 2013/06/15 (事故発生地) 兵庫県	密閉式（BF式）ガスふろがま（都市ガス用）	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。  (火災)	○使用者が、当該製品を使用中、異臭がしたので点火確認窓より確認すると、内部で異常燃焼しているのを確認し、点火確認窓より水を注いで消火した。○ホースエンドソケットが腐食し、亀裂が生じてガス漏れを起こしていた。○当該製品内部の水位スイッチのハーネスと高圧コードが焼損していた。○ホースエンドソケットの亀裂部より塩素や硫黄が検出された。○当該事故以前にガラス製の点火確認窓が割れて穴が開き、その状態で使用され続けていた。○使用者は、事故当日の2～3日前よりガスの臭気を感じていた。●当該製品は、何らかの要因で点火確認窓のガラスが破損し、そのままの状態で使用され続けたため、湯水が本体内に浸入しホースエンドソケットが腐食し亀裂が生じてガスが漏れ、バーナーの火が引火し内部を焼損したものであり、使用者がガス臭いことを知りながら使用を続けたために発生した事故と推定される。なお、本体表示及び取扱説明書には、「ガス漏れに気付いたら使用の中止と販売店やガス事業者への連絡を行う」旨、記載されている。  (E1)	(受付:2013/06/24)
A201300243 2013-0870 2013/03/16 (事故発生地) 北海道	ガスこんろ（LPガス用）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。  (火災 重傷)	○使用者は強火力バーナーを使用するつもりで点火操作を繰り返して行っていた。○器具栓つまみはグリルのみ「開」の位置となっていた。○天板中央部のグリル排気口周辺部が著しく焼損、腐食していた。●当該製品は、使用者が強火力バーナーを点火するつもりで誤ってグリルの器具栓つまみを数秒間押し回したため、グリル庫内にガスが滞留し、再点火操作時のスパークにより引火し、グリル排気口より炎が上がり、火災に至ったものと推定される。  (E2)	(受付:2013/07/08)
A201300271 2013-1059 2013/07/15 (事故発生地) 大阪府	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○使用者がグリルで調理したまま外出し、当該製品、ガス炊飯器に接続されたゴム管の一部、ガス炊飯器を含む雑品及び周辺の壁を焼損した。○汁受け皿の下側の遮熱板の中央部と右側に高温であった痕跡が認められた。○使用者はガス炊飯器のゴム管を当該製品の下を通して使用していた。○ガス炊飯器へ接続されたガス栓は、事故当時「開」の状態であった。●当該製品のグリルで調理中、使用者が外出したため、グリルの過熱で当該製品の下を通していたゴム管に亀裂が入って、漏れたガスにグリルのバーナーの火が引火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガス接続について、機器の下を通さない」「火をつけたままの外出禁止」の旨、記載されている。  (E1)	(受付:2013/07/19)



経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201300396  2013-1525  2013/08/18  (事故発生地) 福岡県	カセットこんろ	当該製品に装着したカセットボンベが爆発する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。  (火災)	○ガスこんろのグリルを使用中、グリルの扉を開けた際にガスこんろから15cm程度離れて置かれていた当該製品に装置されたカセットボンベが爆発した。○事故発生時、当該製品は使用されていなかった。○カセットボンベは焼損しておらず、底が抜け、内圧の上昇により破裂した痕跡が認められた。●カセットボンベが過熱された原因の特定には至らなかったが、当該製品内のカセットボンベが外部からの熱で過熱され、ボンベ内の圧力が上昇して破裂したものと推定され、製品に起因しない事故と判断される。なお、本体表示には、「使用後は容器を必ず取り外す。」旨、記載されている。  (F2)	(受付:2013/09/05)
A201300440  2013-1372  2013/08/24  (事故発生地) 静岡県	携帯用ガスこんろ	カセットボンベが破裂し、2名が火傷を負った。(A201300441と同一事故)  (重傷)	○当該製品に携帯用ガスボンベを接続し、バーナー点火したところ、接続部分から炎が上がりガスボンベが破裂した。○当該製品はごとくが変形し、ボンベ接続部分の樹脂が熱熔融していたが、ガスボンベの接続は可能で、ガス漏れはなく、燃焼も可能であった。○破裂した専用ガスボンベのバルブパッキンは硬化・損傷していた。●当該製品に異常は認められないことから、携帯用ガスボンベ内のバルブパッキンの不具合により接続部からガスが漏えいし、バーナー点火時に引火して接続部分から炎が上がり、当該炎によりボンベが加熱され破裂に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。  (F2)	(受付:2013/09/25)
A201300460  2013-1751  2013/09/30  (事故発生地) 埼玉県	ガスこんろ(都市ガス用)	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品の調理油過熱防止装置が付いていない右こんろで天ぷら調理していた。○使用者は調理後に火を消し忘れていた。○当該製品に焼損はなく、使用は可能であった。●当該製品に異常は認められないことから、調理油過熱防止装置が付いていない右こんろで天ぷら調理し、火を消し忘れたため、油が過熱して発火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、取扱説明書には、「火をつけたまま機器から絶対離れない。」「揚げ物調理する場合は必ず温度センサー付きバーナーを使用する。」旨、記載されている。  (E2)	(受付:2013/10/04)
A201300477  2013-1866  2013/10/06  (事故発生地) 鹿児島県	ガスこんろ(LPガス用)	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品は、調理油過熱防止装置が付いていないガスこんろであった。○使用者は、鍋に油を入れこんろの火をつけたまま外出した。○油を入れた鍋をのせた左こんろの操作つまみは中火の位置にあった。●油を入れた鍋をこんろにのせ、火をつけたままその場を離れたため、油が過熱され発火し火災に至ったと推定され、製品に起因しない事故と判断される。なお、取扱説明書には、「火をつけたままの移動、外出、就寝禁止、料理中のものが燃えたりして火災の原因になる。特に天ぷら、揚げものをしているときは注意する。」の旨、記載されている。  (E2)	(受付:2013/10/15)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201200635 2012-2164 2012/11/10 (事故発生地) 兵庫県	脚立（三脚）（アルミニウム合金製）	当該製品を使用中、転落し、負傷した。  (重傷)	○使用者が、畑で当該製品の昇降面を背に、踏ざん下より4段目から5段目に足を載せて高枝挾で柿の実を収穫中に転倒し、首の骨を骨折した。○後支柱が取付け上端部から約1250mmの位置で、背面から見て左方向に曲がっていたが、寸法・肉厚は社内基準値内で問題はなく、SG基準も満足していた。○後支柱取付け金具には、小さな亀裂が認められたものの、リコールの実施理由である後支柱取付け金具の破損状態には至っておらず、後支柱も外れていなかった。○事故時使用者が足を載せていた踏ざん下より4段目から5段目付近及び下側の支柱及び踏ざん等に変形等の異常は認められなかった。●当該製品に異常は認められず、使用者が脚立昇降面を背に作業中にバランスを崩して転倒したものと考えられ、製品には起因しない事故と推定される。なお、本体表示及び取扱説明書には、転倒に関する注意と脚立を背にして使わない旨の表示がされている。  (F2)	(受付:2012/11/27)
A201200789 2012-2597 2013/01/15 (事故発生地) 山形県	除雪機（歩行型）	当該製品を焼損する火災が発生した。  (火災)	○当該製品を使用中にエンジン付近から出火した。○プライマーボタンから燃料が漏れていた。○事故の前日に、寒冷時の始動性を高める為に使用するプライマーボタンの修理を製造事業者の関連ではない修理業者に依頼していた。●当該製品はプライマーボタンの修理不良により燃料が漏れ、漏れた燃料がマフラーの熱により発火したものと推定される。  (D2)	(受付:2013/01/18)
A201200962 2012-3242 2012/12/09 (事故発生地) 京都府	折りたたみ椅子（脚立兼用）	当該製品を使用中、バランスを崩して転倒し、負傷した。  (重傷)	○使用者が当該製品を畳の上に置き、最上段に立って蛍光灯の取替え作業を行っていたところ転倒し負傷した。○当該製品は、1脚の滑り止めキャップが装着されていなかったが、本体に破損や変形は認められなかった。○同等品を用いて、畳、カーペット及びコンクリートの上で安定性を確認した結果、顕著なたつきや転倒に影響するような要因は認められなかった。●詳細な使用状況が不明なため事故原因の特定には至らなかったが、安定性に異常が認められなかったことから製品に起因しない事故と推定される。なお、同等品を用いてSG基準の住宅用金属製脚立に規定される安定性試験を行った結果、異常は認められなかった。  (F2)	(受付:2013/02/27)













経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201300287  2013-1175  2013/03/01  (事故発生地) 愛知県	マスク	当該製品を使用したところ、鼻に皮膚障害を負った。   (重傷)	○当該製品は、薬液を含浸させたフィルターをマスク本体内側にある左右のポケットへ1枚ずつ入れて使用することで、本体着用部の保温効果を高めるものであった。○発症部位は、鼻の頭のみで、製品形状と一致していなかった。○同梱品に、毛羽立ちやざらつきなどの物理的な刺激要因は認められなかった。○フィルター装着部は、鼻に当たらない位置にあり、また、フィルターの薬液が不織布に染み出すことはなかった。○当該製品は、開発段階で、皮膚に対する安全性が確認されていた。●当該製品には、皮膚障害に至るような異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。   (F2)	(受付:2013/07/25)
A201300324  2013-1132  2013/07/16  (事故発生地) 三重県	エアゾール缶(殺虫剤)	浴室で害虫を駆除するため当該製品を噴射し、他の殺虫器具を使用したところ、爆発する火災が発生し、1名が火傷を負った。(A201300351と同一事故)   (火災 重傷)	○当該製品を浴槽内のクモに多量に噴霧し、電撃ラケットを使用してクモを取り出す際に爆発が起きていた。○当該製品の成分は可燃性ガスで、使用前に中身が約1/3(約100g)残っていたが、事故後、少量しか残っていなかった。○当該製品の噴霧量に異常は認められなかった。○電撃ラケットは使用時にスパークが発生するものであった。●当該製品を浴槽内のクモに多量に噴霧し、可燃性ガスが滞留した状態で電撃ラケットを使用したため、スパークが発生し着火・爆発したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、当該製品には、「引火性があり、浴室内で使用する場合は、使用後に十分換気する。」、「噴霧後の氷塊には燃焼のおそれがあるので火気を近づけない。」旨、記載されている。   (E2)	(受付:2013/08/07)
A201300351  2013-1361  2013/07/16  (事故発生地) 三重県	殺虫器(ラケット型、電池式)	浴室で害虫を駆除するためエアゾール缶(殺虫剤)を噴射し、当該製品を使用したところ、爆発する火災が発生し、1名が火傷を負った。(A201300324と同一事故)   (火災 重傷)	○当該製品は乾電池式の電撃殺虫器で、スイッチを押すと高電圧がコンデンサーに蓄えられ、虫がネットに触れるとスパークが発生し感電死させるものであった。○使用者は浴槽内のクモを駆除するため、浴槽内に可燃性ガスのエアゾール剤を多量に噴霧し、その後に当該製品を使用していた。○取扱説明書には、「引火性のあるものの近くで使用しない。」旨、記載されていた。●当該製品を使用する前、浴槽内のクモにエアゾール剤を多量に噴霧し、可燃性ガスが浴槽内に滞留していたため、当該製品のスパークにより着火・爆発したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。   (F2)	(受付:2013/08/19)

