

別紙

No.	製造事業者、 輸入事業者、 販売業者	製品名	型式	社告日	社告の内容		連絡先
					社告等の内容	対処方法	
1	(株)エム・アンド・エム	オイルヒーター	SOH-1200L	1996/12/6	オイルヒーターの配線部が原因の発煙、発火事故が発生した。	(事業者が倒産しているため、対応不能)	
2	日本フィリップス(株)	オイルヒーター	HD3477 HD3478 HD3479	2001/10/16 2001/11/13 2002/9/10	平成10年9月から生産・販売していた日本フィリップス製オイルヒーターの一部に、生産初期段階での作業不良品が混入し、長期間の使用中に、まれに発煙、発火に至る可能性があることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-666105
3	(株)ジェ・ネット	ハロゲンヒーター	KSL-881	2001/11/25	平成13年(2001年)10月から発売した上記機種に、生産初期段階での作業不良品が混入したため、一部商品において本体内部のジョイント部分に高熱を生じ、場合により発火する可能性があることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-065005
4	大宇電子ジャパン(株)	ハロゲンヒーター	SD-80G	2003/2/28 2003/10/31	弱(400W)で使用すると、内部の電圧切り替え部品(ブリッジダイオード)が壊れて発熱し、発煙、発火の恐れのあることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-882076
5	三ツ星貿易(株)	ハロゲンヒーター	HYT-1002	2004/1/7	本体上部の放熱グリルが欠落しているものがあり、最悪の場合、発煙・発火の恐れがあることが判明した。	無償で製品交換	フリーダイヤル 0120-86-2717
6	(株)アイアン	ハロゲンヒーター	IR-4650	2004/2/10	電球が破損したという報告が数件あり、輸送中外部より製品に衝撃が加わり破損したことが判明した。	製品交換	フリーダイヤル 0120-848450
7	総合技研(株)	カーボンヒーター	S-600CM S-700CL	2004/2/11	一部の製品に不具合が発生し、ごく稀にガラス管が破損することが判明した。	(事業者が倒産しているため、対応不能)	
8	(株)ミュージーコーポレーション(輸入元) (株)山善(販売元)	カーボンヒーター	CBH-D900(MS) CBH-D900(MB) CBHI-D900(MS) CBHI-D900(MB) CBHI-D900(CG)	2004/2/12 2005/2/21 2006/11/6	首振り機構部品の不具合により、ごく稀に電線コードが断線し、発煙・発火に至る可能性があることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-680-286
		電気ストーブ	PH-970 PH-9701	2006/2/6 2006/11/6	接続端子の加工不良により、使用中に発熱・発火に至る危険性のあることが判明した。	製品回収	
9	(株)日本ビネガーボトラーズ	ハロゲンヒーター	V-800GR-I-WH V-800ST	2004/8/26 2004/12/14	内部の部品が発熱し、発煙・焼損の恐れがあることが判明した。	無償で点検・修理・交換(代替品)	フリーダイヤル 0120-709080
10	株式会社 山善	ハロゲンヒーター	HG-800(W)	2004/10/13	不良のガラス管が混入し、使用中に破損する不具合が発生した。	無償で製品交換	フリーダイヤル 0120-219-700
		カーボンヒーター	NC-WT900	2006/2/6 2006/11/14	配線の結線不具合により、使用中に発熱・発火に至る危険性のあることが判明した。	製品回収	
11	東邦金属工業(株)	ハロゲンヒーター	TS800-12 TS800R-14 TH800-14	2005/7/12	ごく一部の製品に極めてまれに部品不具合により発熱し発煙する恐れのあることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-006-891

別紙

No.	製造事業者、 輸入事業者、 販売業者	製品名	型式	社告日	社告の内容		連絡先
					社告等の内容	対処方法	
12	三菱電機(株)	電気ストーブ	RY-1015B RY-1320B RY-1520B RY-1520C RY-2020B RY-2020C RY-815B RY-1315B RY-1515B	2005/11/15	使用環境や組立バラツキによりヒーターの通電を制御している電子部品の温度が高くなり、その状態で長期間使用した場合に電子部品が劣化・故障し、ごく稀ではあるが発煙・発火する可能性があることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-702-861
13	松木技研(株)	電気ストーブ	ST-M85(H) ST-M85(A)	2005/12/8	発煙・発火の不具合が生じる可能性がある。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-223-715
14	明電工業(株)	ハロゲンヒーター	MK-91	2006/3/6	ランプが破裂し、その破片で床等が焦げる可能性があることが判明した。	無償で点検・交換	フリーダイヤル 0120-663-056
15	(株)メディア・プライス	ハロゲンヒーター	NSH-800RI NSH-800-14AI	2006/4/25 2006/10/18	内部の電圧切替部品の不具合により、発熱、毀損の恐れがあることが判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-80-7272
16	(株)アルパジャパン	ハロゲンヒーター	HH-A11	2006/12/13	電源端子のネジ止めが緩くごくまれに発火・発煙に至る原因となる不具合が判明した。	無償で点検・修理	フリーダイヤル 0120-252-283