

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年9月15日から9月21日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/09/17	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/08/12	当該製品を使用中、当該製品及び建物全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	熊本県	日本	(株)パロマ PA-370WHA-R
2024/09/17	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2024/09/06	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	(株)パロマ PH-5BN
2024/09/17	液晶ディスプレイモニター	2024/06/27	当該製品のACアダプター部から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	ベンキュージャパン(株) VW2220H
2024/09/17	介護ベッド	2024/08/20	当該製品を使用中、腰を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	ベトナム	
2024/09/17	電気洗濯乾燥機	2024/08/24	当該製品を使用後、発煙したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	日本	
2024/09/17	電子レンジ	2024/08/29	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	タイ	
2024/09/17	電気洗濯機	2024/08/31	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		北海道	中国	
2024/09/17	エアコン(室外機)	2024/08/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2024/09/17	ポータブルDVDプレーヤー	2024/08/31	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	中国	
2024/09/17	草刈機	2024/03/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2024/09/17	電動アシスト自転車	2024/09/02	駐輪場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	
2024/09/17	LEDランプ(環形)	2024/08/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	中国	
2024/09/17	電気掃除機(自走式)	2024/08/07	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2024/09/17	スピーカー(充電式)	不明	車両内で当該製品をシガーソケットに接続していたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/09/17	自転車	2024/08/08	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	奈良県	中国	
2024/09/17	照明器具	2024/08/30	異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	日本	
2024/09/17	扇風機	2024/09/01	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2024/09/17	フッドミキサー(ブレンダー)	2024/08/17	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	中国	
2024/09/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/09/01	当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2024/09/17	映像録画装置(防犯カメラ用)	2024/08/28	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	中国	
2024/09/17	インターホン【インターホン】	2024/08/15	インターホンから異音が生じ、機器の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		徳島県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2024/09/17	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2024/09/17	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/07/30	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	同上
2024/09/17	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/09/17	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/08/23	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2024/09/19	リチウム電池内蔵充電器	2024/05/29	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)ニアバイダイレクトジャパン(現 SUNVALLEY JAPAN(株))((株)ポケモンブランド) RP-PB31((株)ポケモンブランド) 17/03/09に社告。
2024/09/19	電動アシスト自転車	2024/09/03	当該製品のバッテリーを充電中、異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXL 23/04/05に社告。
2024/09/19	電動アシスト自転車	2024/07/03	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	奈良県	日本	
2024/09/19	電気シェーバー	2024/07/08	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/09/19	電気シェーバー	2024/07/12	当該製品に他社製のUSBケーブル及び他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/09/19	照明器具(充電式、屋外用)	2024/08/11	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2024/09/19	映像中継装置(監視カメラ用)	2024/08/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/09/19	リチウム電池内蔵充電器	2023/04/22	電車内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/09/19	配線器具(マルチタップ) 【マルチタップ】	2024/08/13	マルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2024/09/20	照明器具(センサーライト、LED、ソーラー充電式)	2024/08/22	照明器具が発熱し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2024/09/20	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付 ふろがま】	2024/07/10	ガスふろがまの機器内部の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2024/09/20	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付 ふろがま】	2024/07/12	ガスふろがまを使用中、異常着火し、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	
2024/09/20	変圧器	2024/09/06	変圧器が焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2024/09/20	電気ポット 【電気湯沸器】	2024/08/25	電気ポットを使用中、電源コード付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2024/09/20	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	2024/08/19	使用中の掃除機から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。  
 をクリックしてください。  
 をクリックしてください。