

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年9月29日から10月5日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/09/30	ガスこんろ(LPGガス用)	2024/09/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	(株)パロマ PD-N36
2024/09/30	ノートパソコン	2024/09/18	病院で当該製品を充電中、当該製品及び当該製品のACアダプター部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/09/30	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2024/07/06	当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		埼玉県	中国	
2024/09/30	電子レンジ	2024/09/01	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/09/30	エアコン	2024/09/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2024/09/30	自転車	不明	当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒し、顔面を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	静岡県	中国	
2024/09/30	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2024/09/10	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	フィリピン	
2024/09/30	電気洗濯機	2024/08/22	飲食店で発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/09/30	ノートパソコン	2024/07/12	学校で当該製品にACアダプターを接続したところ、当該製品のアダプターを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/09/30	ノートパソコン	2024/08/19	ノートパソコンから異音が生じた。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2024/09/30	ノートパソコン	2024/09/12	充電中のノートパソコン付近から異音が生じ、火が出てテーブルを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2024/10/01	配線器具(延長コード) 【差込みプラグ】	2024/09/16	ネット通販で購入した延長コードの差込みプラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2024/10/01	エアコン 【電気冷房機】	2024/08/16	エアコンを使用中、ファンロータが破損し、飛散した破片で指を裂傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2024/10/01	かご(金属ワイヤー製)	2024/08/27	かごから出ているバリで、幼児が手に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	中国	
2024/10/01	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/09/17	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/10/02	扇風機	2024/08/15	ビニールハウスで当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	ベトナム	
2024/10/02	扇風機	2024/09/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2024/10/02	エアコン	2024/09/13	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/02	ポータブル液晶テレビ	2024/09/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/10/02	電気毛布	2024/01/24	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	日本	
2024/10/02	エアコン	2024/06/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/02	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2024/09/18	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	フィリピン	
2024/10/02	スピーカー	2024/09/14	スピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	台湾	
2024/10/03	インターホン 【インターホン】	2024/09/12	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2024/10/03	インターホン 【インターホン】	2024/08/28	インターホンから異音が生じた。原因を調査中。	製品破損		栃木県	ベトナム	同上
2024/10/03	インターホン 【インターホン】	2024/08/31	インターホンから異音が生じた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2024/10/03	はしご兼用脚立(アルミ製)	2024/08/24	はしご兼用脚立をはしご状態で使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	群馬県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。