

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年10月20日から10月26日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/21	電気シェーバー	2024/10/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/10/21	除湿機	2024/10/01	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を 汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、 現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		青森県	中国	
2024/10/21	換気扇	2024/10/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	
2024/10/21	ノートパソコン	2024/09/10	当該製品の電源を入れようとしたところ、当該製品の内部部品を焼損する 火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/21	照明器具	2024/10/03	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の内部部品を焼 損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の 要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/21	自転車	2024/05/15	当該製品で走行中、前輪がふらつき、ハンドルが操作できなくなり、転倒、 負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	中国	
2024/10/21	タイマー(コンセント付)	2024/03/25	当該製品に電気ストーブを接続していたところ、電気ストーブから発火する 火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/21	タイマー(コンセント付)	2023/12/02	当該製品に電気給湯器を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損す る火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/21	LEDヘッドライト(リチウ ムポリマー、充電式)	2024/09/11	事務所でテーブルに置いていた当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が 発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/21	ノートパソコン	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要 因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2024/10/21	エアコン(室外機)	2024/09/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2024/10/21	ポータブル電源(リチウム イオン)	2024/09/28	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/10/21	リチウムイオン電池	2023/10/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2024/10/22	LEDランプ(環形)	2024/08/29	使用中のLEDランプ付近から異臭がし、照明器具の一部が溶融した。原因 を調査中。	拡大被害		福井県	韓国	
2024/10/23	電気シェーバー	2024/10/01	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSB ケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含 め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/23	電動アシスト自転車	2024/06/27	当該製品で駐輪場の下り坂を走行中、サドルが脱落し、バランスを崩し、転 倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2024/10/23	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/10	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現 在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/10/23	凍結防止用ヒーター(水 道用)	2024/09/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要 因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	
2024/10/23	ノートパソコン	2024/09/26	学校で当該製品を充電中、当該製品のACアダプターのプラグ部を焼損す る火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/23	扇風機	2024/09/21	当該製品を使用中、当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火 災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2024/10/23	デスクマット	不明	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症し た。原因を調査中。		軽傷	広島県	日本	コクヨS&T(株)(現 コクヨ (株)) マー-M517N 06/10/01に社告。
2024/10/23	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	不明	冷蔵庫の電源コード付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/23	インターホン 【インターホン】	2024/09/21	インターホンから異音がして発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2024/10/23	LEDランプ(環形)	2024/09/27	使用中のLEDランプ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	韓国	
2024/10/24	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/10/21	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2024/10/24	電気マッサージ器(充電式、手持型)	2024/10/17	充電中の電気マッサージ器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	
2024/10/25	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/10/21	ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。