

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年10月27日から11月2日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/28	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/09/27	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド) C3S12PJL(大阪ガス(株)ブランド:型式210-H710)
2024/10/28	石油給湯機付ふろがま	2024/10/09	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		青森県	日本	(株)コロナ UKB-3030CX(FF)
2024/10/28	電気掃除機(自走式)	2024/09/11	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されるバッテリーの不具合により、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		岩手県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2272 23/08/22に社告。
2024/10/28	ヘアドライヤー	2024/10/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	タイ	
2024/10/28	エアコン	2024/10/10	店舗で建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	日本	
2024/10/28	デスクトップパソコン	2024/10/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	不明	
2024/10/28	ACアダプター	2024/09/09	当該製品と充電ケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/10/28	電気冷蔵庫	2024/10/05	事務所が発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/10/28	エアコン	2024/10/04	工場の休憩室で当該製品を延長コードに接続して使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/10/28	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2024/09/21	社員寮で当該製品をタップに接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/10/28	電気洗濯乾燥機	不明	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	ドイツ	
2024/10/28	電気洗濯乾燥機	2024/08/02	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内部の埃を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	ドイツ	
2024/10/28	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/10/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	マレーシア	
2024/10/28	照明器具	2024/10/14	当該製品の内部部品から異臭がし続ける火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/10/28	充電器(携帯電話用) 【直流電源装置】	2024/06/02	携帯電話用充電器付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2024/10/29	電気スタンド(LED、充電式)	2024/09/18	電気スタンド付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/10/30	空気圧縮機	2023/04/28	当該製品を使用後、スイッチを入れたまま電源プラグを差して放置していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2024/10/30	空気圧縮機	2024/05/30	作業場で当該製品を使用後、スイッチを入れたまま電源プラグを差して放置していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2024/10/30	スピーカー(充電式)	2024/09/22	当該製品を充電中、発煙とともに当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2024/10/30	携帯電話機(スマートフォン)	2024/10/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/10/30	スピーカー(充電式)	2024/09/27	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2024/10/30	電気冷蔵庫	2024/10/12	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/30	エアコン(室外機)	2024/10/14	店舗で当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2024/10/30	エアコン(室外機)	2024/10/18	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	タイ	
2024/10/30	電気冷蔵庫	2024/10/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		島根県	日本	
2024/10/30	照明器具(投光器、充電式)	2024/10/14	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	中国	
2024/10/30	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2024/10/21	当該製品を充電中、発煙がしたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		富山県	中国	
2024/10/30	食器洗い乾燥機	2024/10/16	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/10/30	ガストーチ	2024/10/13	ガストーチを使用中、ガスボンベ接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		石川県	不明	
2024/10/30	ガスこんろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	不明	クッキングテーブルのガス接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/10/30	電気かみそり(充電式)	2024/10/19	電気かみそりを充電中、ACアダプターとの接続部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2024/10/30	掃除機(自走式、充電式)	2024/10/12	ネット通販で購入した自走式掃除機を充電中、自走式掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2024/10/31	インターホン【インターホン】	2024/08/30	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		長野県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2024/10/31	エアコン室外機【電気冷房機】	2024/10/14	ネット通販で購入したエアコン室外機を取り外していたところ、破裂した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。