

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年1月12日から1月18日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/14	石油ストーブ(開放式)	2024/12/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	京都府	日本	(株)コロナ SX-EA24Y
2025/01/14	ガス栓(LPガス用)	2024/12/18	当該製品に接続した開放式ガス温風暖房機(LPガス用)を点火しようとしたところ、爆発を伴う火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)	死亡	広島県	日本	光陽産業(株) G56A
2025/01/14	空気清浄機(加湿機能付)	2024/12/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	
2025/01/14	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)	2024/12/23	事務所で当該製品を使用中、当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/01/14	電気シェーバー	2024/12/23	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/01/14	エアコン	2024/12/26	事業所で異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2025/01/14	エアコン(室外機)	不明	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	
2025/01/14	携帯電話機(スマートフォン)	2024/12/09	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	ベトナム	
2025/01/14	電子レンジ	2024/12/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/01/14	電子レンジ	2024/12/09	発煙及び異臭がしたため確認すると、当該製品の庫内及び周辺の一部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/01/14	IH調理器	2024/12/10	当該製品を使用中、発煙する火災が発生し、当該製品の上に置いていた鍋の底を焼損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/01/14	電気ストーブ	2025/01/01	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長野県	中国	
2025/01/14	衣類(下着、男性用)	2024/12/06	当該製品を着用したところ、足に皮膚炎を発症した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	不明	
2025/01/14	バッテリー(リチウムイオン、スマートフォン用)	2024/12/03	飲食店で当該製品を装着したスマートフォンをズボンのポケットに入れていたところ、当該製品から発火する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	北海道	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/09/25	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/09/13	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から異音が生じて火花が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/11/01	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/09/30	ヘアドライヤーを使用中、異音が生じて火花が出た。原因を調査中。	製品破損		青森県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2024/03/07	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出て、コードが焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/10/28	ヘアドライヤーの電源プラグをコンセントに差し込んだところ、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2024/02/17	使用中のヘアドライヤーから発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2024/01/21	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		新潟県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	不明	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2024/05/31	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2025/01/14	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2024/01/13	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福島県	中国	
2025/01/15	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2025/01/02	使用中の石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/01/16	石油給湯機	2024/12/30	当該製品及び建物1棟を全焼し、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	日本	(株)コロナ UIB-3220TX(F)
2025/01/16	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2025/01/04	当該製品を使用中、当該製品の排気口から出た炎により、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	高木産業(株)(現 パーパス(株)) TP-SQ206R-1
2025/01/16	電気式浴室換気乾燥暖房機	2024/12/28	当該製品内部の埃から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	
2025/01/16	電動工具(丸のこ)	2024/08/23	宿泊施設の庭先で当該製品を使用中、誤って工具で強打し、脚を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	中国	
2025/01/16	電気ストーブ(セラミックファンヒーター)	2024/11/25	発煙に気付き確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が死亡した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	山梨県	中国	
2025/01/16	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2024/11/28	介護施設で当該製品を胸ポケットに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/01/16	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2024/12/19	石油ファンヒーター付近から出火して住宅を全焼し、隣接する建物を類焼、1人が一酸化炭素中毒で死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡(CO中毒)	福井県	日本	
2025/01/17	ガス給湯器(LPガス用、RF式)【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2025/01/04	使用中のガス給湯器から異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2025/01/17	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2024/12/24	中古で購入したバッテリーパックを充電中、バッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/01/17	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2024/12/08	石油ファンヒーター付近から出火して住宅を全焼し、隣接する建物2棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068