

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年3月23日から3月29日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考	
				物的被害	人的被害				
2025/03/24	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/11	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	(株)ヒロ・コーポレーション DLCDB19134 21/12/01に社告。	
2025/03/24	電気湯沸器	2025/02/11	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品の電源コードのプラグ部から発火し、当該製品のプラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国		
2025/03/24	湯たんぼ	2024/12/13	当該製品を湯たんぼカバーに入れて就寝中、右足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本		
2025/03/24	スチーマー(衣類用)	2023/12/05	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国		
2025/03/24	扇風機(充電式、携帯型)	2025/03/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国		
2025/03/24	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた原因を調査中。	製品破損			兵庫県	日本	
2025/03/24	ゆたんぼ(電子レンジ加熱式)	2025/01/10	ゆたんぼを電子レンジで加熱していたところ、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)			埼玉県	中国	
2025/03/26	石油ふろがま(薪兼用)	2025/03/08	3棟が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			宮城県	日本	(株)長府製作所 CHS-4
2025/03/26	電動アシスト自転車	2025/02/21	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷		埼玉県	日本	ヤマハ発動機(株) PA26NLDX 19/06/24に社告。
2025/03/26	電動アシスト自転車	2025/03/10	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、ガードレールに衝突し、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷		大阪府	日本	同上
2025/03/26	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/03/05	当該製品を充電中、異音及び異臭がしたため当該製品から充電器を取り外したところ、当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			神奈川県	中国	
2025/03/26	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/22	宿泊施設で当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			東京都	中国	
2025/03/26	取っ手(鍋用、着脱式)	2024/12/31	当該製品を装着した鍋で調理中、鍋から当該製品が外れ、熱湯が掛かったことにより、左足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷		埼玉県	中国	
2025/03/26	電気ストーブ	2025/03/12	当該製品を使用中、当該製品のヒーターから発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			埼玉県	中国	
2025/03/26	電気ストーブ	2025/03/12	当該製品を使用中、当該製品のヒーターから発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			埼玉県	中国	
2025/03/26	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/03/10	異臭及び発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)			栃木県	日本	
2025/03/26	照明器具(センサー付、屋外用)	2024/09/08	当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			岡山県	中国	
2025/03/26	電気洗濯乾燥機	2025/03/01	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			福岡県	中国	
2025/03/26	電気ポット【電気湯沸器】	2024/09/12	通信販売で購入した電気ポットから湯が噴き出し、足に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷		福島県	中国	
2025/03/27	迅速継手(都市ガス用)	0000/00/00	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、ガスホースを焼損した。原因を調査中。	拡大被害			神奈川県	日本	
2025/03/27	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損			埼玉県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

※年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

※個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068