

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年4月6日から4月12日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/07	石油ストーブ(開放式)	2024/12/23	当該製品を使用後、当該製品及び建物3棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	(株)コロナ SX-E3511WY
2025/04/07	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/02/12	事務所で異音が生じたため確認すると、ロッカーに保管していた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、一部のロット管理に不備があったためと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3302 24/04/04に社告。
2025/04/07	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2025/03/21	異臭及び異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	不明	
2025/04/07	スピーカー(充電式)	2025/01/02	発煙に気付く確認すると、当該製品の周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/04/07	電気蓄熱式湯たんぽ	2025/03/13	当該製品を蓄熱中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		島根県	中国	
2025/04/07	エアコン(室外機)	2025/03/21	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2025/04/07	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/27	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/04/07	延長コード	2025/03/23	当該製品に電気ストーブ(セラミックヒーター)及び他の延長コードを接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2025/04/08	はしご兼用脚立(アルミ製)	2025/03/25	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2025/04/08	電気ファンヒーター(セラミックヒーター)【電気温風機】	2025/03/16	ネット通販で購入した電気ファンヒーターを使用中、電気ファンヒーター付近から異音が生じて、出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2025/04/08	投げ込み式ヒーター【投げ込み湯沸器】	2025/03/25	投げ込み式ヒーター付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2025/04/09	ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	2024/11/18	発煙に気付く確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株)) GU-10C3D
2025/04/09	凍結防止用ヒーター(水道用)	2025/01/20	当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2025/04/09	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/06	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/04/09	電気シェーバー	2025/03/22	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及びUSBケーブルを溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/04/09	電気掃除機(充電式)	2025/03/17	当該製品を使用中、異臭とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/04/09	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ヤマハ(株) PA-300C 21/08/25に社告。
2025/04/09	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2024/12/16	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	同上
2025/04/09	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2024/12/15	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/04/09	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/01/13	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。
2025/04/10	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/04/10	携帯電話機	2025/04/02	ネット通販で購入した携帯電話機(スマートフォン)付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2025/04/10	電気ストーブ【電気ストーブ】	2025/03/05	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。