

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年4月13日から4月19日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/14	ノートパソコン	2025/03/31	当該製品にACアダプターを接続して置いていたところ、当該製品のACアダプター部及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に付属の一部のACアダプターについて、製造上の不具合により、DCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	(株)東芝(現 Dynabook (株)) dynabook B351/23D 18/06/22に社告。
2025/04/14	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/02	車庫内で、当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2025/04/14	ノートパソコン	2025/03/30	事務所で当該製品に他社製のACアダプターを接続して使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/04/14	スピーカー(充電式)	2025/02/23	異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/04/14	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/03/11	当該製品を誤って洗濯した後に充電したところ、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	ベトナム	
2025/04/14	脚立(三脚、アルミニウム合金製)	2025/03/25	作業現場で当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2025/04/14	エアコン(可搬型)	2024/08/15	火災警報器が鳴動したため確認すると、延長コードに接続された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		佐賀県	中国	
2025/04/14	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2025/03/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/04/15	電磁調理器(ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付)【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】	2024/01/00	電磁調理器で調理中のフライパンから出火し、レンジフードのフィルターの一部が焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	
2025/04/15	迅速継手(都市ガス用)	2025/02/14	炊飯器を使用したところ、迅速継手付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	
2025/04/15	エアーコンプレッサー	2025/02/28	エアーコンプレッサー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2025/04/16	ガストーチ	2025/04/02	飲食店で当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-TC-CKWH(岩谷産業(株)ブランド)
2025/04/16	ノートパソコン	2025/04/06	当該製品のACアダプターを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	(株)東芝(現 Dynabook (株)) dynabook T451/57DW 18/06/22に社告。
2025/04/16	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2024/11/17	当該製品を充電中、当該製品のコネクタ部から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	中国	
2025/04/16	扇風機	2024/08/28	施設で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	日本	
2025/04/16	電気洗濯乾燥機	2025/03/30	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	
2025/04/16	踏み台(アルミニウム合金製)	2025/03/26	車庫で当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岡山県	中国	
2025/04/16	電気蓄熱式湯たんぽ	2025/01/01	当該製品を蓄熱中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/04/16	電動工具(ドライバー、充電式)	2025/03/22	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/04/16	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/02/28	施設で当該製品を箱の上に置いていたところ、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2025/04/16	耐熱ガラス製容器	2024/12/19	当該製品を洗浄中、当該製品が割れて、手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	群馬県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/04/16	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2025/03/30	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/04/17	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/04/01	中古で購入したポータブル電源を自動車内で充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	不明	
2025/04/17	迅速継手(都市ガス用)	0000/00/00	迅速継手が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		宮城県	日本	
2025/04/17	石油ストーブ(開放式)	2025/03/09	使用中の石油ストーブのカートリッジタンクから燃料が漏れて出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
※年度報告書については、
※個別事故の検索については、
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※また、社告情報については、
※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。