

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年6月8日から6月14日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/09	ガスこんろ(LPGガス用)	2025/05/26	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	日本	(株)ハーマン DW32L8WA
2025/06/09	扇風機	2025/05/16	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製造上の不具合により、製品内部のモーターリード線が断線し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	ユアサプライムス(株) YTW-383DFR 24/12/09に社告。
2025/06/09	サイドテーブル(昇降式、ベッド用)	2025/05/26	介護施設でベッドの横で転倒した使用者がサイドテーブルをつかんで立ち上がろうとしたところ、天板が外れ、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	沖縄県	ベトナム	
2025/06/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/05/18	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/06/09	加湿器(気化式)	2025/05/19	当該製品の電源プラグを延長コードに差し込んでいたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/06/09	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/05/23	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	フィリピン	
2025/06/09	電気掃除機(自走式)	2025/04/23	当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2025/06/09	サーキュレーター	2025/05/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2025/06/09	水槽用ウォータークーラー	2025/05/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2025/06/09	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/17	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	千葉県	中国	
2025/06/09	電子レンジ	2025/03/10	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/06/09	エアコン(室外機)	2025/05/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2025/06/09	自転車	2025/05/26	使用者(12歳)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	和歌山県	中国	
2025/06/09	タブレット端末	2025/05/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/06/09	電気シェーバー	2025/05/24	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/06/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/06/03	イヤホンを充電中、イヤホン付近から異臭が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/06/11	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2025/05/29	飲食店で当該製品を使用中、当該製品の吹き出し口から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	(株)ノーリツ GQ-2037WS
2025/06/11	電気冷蔵庫	2025/06/03	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	東京芝浦電気(株)(現東芝ライフスタイル(株)) GR-2028T
2025/06/11	充電器(草刈機用)	2025/05/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	(株)サカソウインベント(現(株)山善が事業承継) LBC-2AJ120((株)山善ブランド) 19/11/05に社告。
2025/06/11	電気シェーバー	2025/05/12	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至った可能性が考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/11	H調理器	2025/04/10	発煙に気付き確認すると、当該製品を溶融し、当該製品の上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/06/11	凍結防止用ヒーター(水道用)	2025/04/28	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2025/06/11	発電機(携帯型)	2025/05/20	車両の荷台に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 25/06/03に社告。
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2021/12/04	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2022/09/23	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2023/07/24	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2023/08/14	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2024/04/30	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2024/06/19	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	2024/11/06	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上
2025/06/11	ACアダプター(楽器用)【直 流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	中国	同上
2025/06/12	電気洗濯機【電気洗濯機】	2025/05/26	電気洗濯機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2025/06/12	バッテリーパック(リチウムイ オン、電動アシスト自転車 用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/09/06	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	ヤマハ発動機(株) X0T-20(PA20BXL R用) 22/04/05に社告。
2025/06/12	バッテリーパック(リチウムイ オン、電動アシスト自転車 用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/10/06	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	同上
2025/06/13	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2024/01/06	通信販売で購入した冷蔵庫付近から出火して周辺を焼損し、1人が一酸化炭素中毒で軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷 (CO中毒)	東京都	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。