

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年9月14日から9月20日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/27	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電中に当該製品が発煙・発火する可能性があり、発火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	(株)ヒロ・コーポレーション DLCDB19134 21/12/01に社告。
2025/09/16	インターホン(モニターテレビ付)	2025/08/24	当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品内部の基板に搭載した一部の部品が劣化したことにより、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)		長野県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2025/09/16	電気シェーバー	2025/08/19	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/09/16	電気シェーバー	2025/00/00	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。
2025/09/16	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2025/08/25	事務所で、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/09/16	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/31	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2025/09/16	エアコン(可搬型)	2025/08/24	工場で火災警報器が鳴動したため確認すると、延長コードに接続された当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2025/09/16	換気扇	2025/08/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	日本	
2025/09/16	ヘアドライヤー	2025/08/08	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/16	電気掃除機(自走式)	2025/07/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2025/09/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/29	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/16	電動アシスト自転車	2025/07/23	当該製品で走行中、前輪が脱落し、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2025/09/16	水槽用ろ過器	2025/08/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	中国	
2025/09/16	照明器具(卓上型)	2025/08/29	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	
2025/09/16	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/08/31	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/09/16	歩行車	2025/08/20	施設で使用者(90歳代)が当該製品の隙間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	岡山県	ベトナム	
2025/09/16	椅子	2025/08/07	当該製品の脚部に右足指を挟み、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	岩手県	中国	
2025/09/16	照明器具	2025/09/03	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/09/16	タブレット端末	2025/08/11	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/16	携帯電話機(スマートフォン)	2025/08/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/16	扇風機	2025/09/03	学校で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/09/16	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがまのフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2025/09/16	スピーカー(充電式)	2025/09/06	充電中のスピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2025/09/17	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2025/09/17	玩具(自動車型、電池式)	2025/09/08	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具から発煙した。原因を調査中。	製品破損		石川県	中国	
2025/09/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/12	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び 周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	アンカー・ジャパン (株) A1257 25/06/26に社告。
2025/09/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/03	事務所で当該製品に充電ケーブルを接続したところ、当該製品から発煙する 火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/18	タブレット端末	2025/08/28	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生して いた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/09/18	サーキュレーター	2025/08/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/09/18	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/22	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2025/09/18	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/21	倉庫内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、 1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	中国	
2025/09/18	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/06/09	店舗で当該製品を充電中、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が 発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因 を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/18	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/08/08	ネットオークションで購入した中古のポータブル電源付近から異音が生 じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		島根県	不明	
2025/09/18	電気ジャー炊飯器(IH式)【電気 がま】	2025/08/26	電気ジャー炊飯器付近から出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を 調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	広島県	日本	
2025/09/19	配線器具(延長コード)【マルチ タップ】	2025/08/13	延長コードのマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査 中。	拡大被害 (火災)		福井県	日本	
2025/09/19	電気やかん【電気湯沸器】	2025/09/08	電気やかんの電源プラグが焦げて、壁コンセントを焼損した。原因を調査 中。	拡大被害		大分県	中国	(株)グループセブ ジャパン K07201JP 25/09/16に社告。
2025/09/19	電気やかん【電気湯沸器】	2025/09/07	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセント が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		石川県	中国	(株)グループセブ ジャパン BJ813DJJP 25/09/16に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。