11月2日-11月8日 1/2

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年11月2日から11月8日までの受け付け分)をお知らせします。 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名		事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害物的被害	状況 人的被害	事故発 生場所	生産地	備考
2025/11/04	カセットこんろ		2025/10/12	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品 に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	(株)ニチネン KC-353
2025/11/04	バッテリー(リチ イオン、電気掃 用)		2025/08/06	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	ロワ・ジャパン(有) DC62-J 21/10/01に社告。
2025/11/04	高圧洗浄機(充式)	E電	2025/10/21	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品 に搭載されたパッテリーパックについて、パッテリーセルの製造過程にお いて製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/11/04	スピーカー(充作	電式)	2025/08/22	店舗で当該製品を他社製のACアダプター及びUSBケーブルに接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	中国	
2025/11/04	ノートパソコン		2025/09/16	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を規模する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2025/11/04	電動立ち乗り二	二輪車	2025/10/15	当該製品を充電中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火 災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/11/04	噴霧機(充電式帯型)	た、携	2025/10/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2025/11/04	電気洗濯機		2025/01/21	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	日本	
2025/11/04	エアコン(室外村	機)	2025/10/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2025/11/04	電動アシスト自	転車	2025/10/11	当該製品の充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2025/11/04	バッテリー(リチ イオン、電動エ		2025/10/10	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	
2025/11/04	エアゾール缶(注)	洗浄	2025/08/31	車両内で当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因する のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	中国	
2025/11/04	スピーカー(充ち	電式)	2025/09/19	展示場で当該製品を充電しながら使用中、異音がしたため確認すると、 当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他 の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2025/11/04	携帯電話機(スフォン)	ベマート	2025/10/15	異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2025/11/04	スピーカー(充ち	電式)	2025/08/10	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火 災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/11/04	LEDランプ(電	球型)	2025/10/06	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/11/04	リチウム電池内電器	內蔵充	2025/09/26	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、当 該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、 他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/11/04	食器洗い乾燥	機(ビ	2025/08/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	ドイツ	
2025/11/04	ブロアー		2025/10/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に 起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/11/04	ヘアドライヤー 乾燥機】	【毛髪	2025/07/24	ヘアドライヤーを使用中、吹き出し口から異物が飛び出し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	タイ	
2025/11/04	電気やかん【電沸器】	氢気湯	2025/10/16	使用中の電気やかん付近から異音がして火が出て、壁コンセントを焼損 した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO7201JP 25/09/16に社告。
2025/11/04	電気やかん【電沸器】	氢気湯	2025/05/00	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、接続していた延長 コードが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	(株)グループセブジャパン BJ813DJP 25/09/16に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害物的被害	状況 人的被害	事故発 生場所	生産地	備考
2025/11/04	除雪機(歩行型)	2025/01/18	使用中の除雪機から火が出た。原因を調査中。	製品破損		青森県	日本	
2025/11/06	除湿機	2025/10/12	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		青森県	中国	アイリスオーヤマ(株) EJD-70N 16/08/24に社告。
2025/11/06	電気掃除機(自走式)	2025/09/27	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中 であるが、当該製品に搭載されるパッテリーの不具合により、出火に至っ たものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2250 23/08/22に社告。
2025/11/06	電動アシスト自転車	2025/09/12	駐輪場で、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池バックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXLR 22/04/05に社告。
2025/11/06	リチウム電池内蔵充 電器	2025/09/22	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1263 25/10/21に社告。
2025/11/06	リチウム電池内蔵充 電器	2025/10/04	当該製品をバッグに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/11/06	扇風機(充電式、携 帯型)	2025/10/05	商業施設で当該製品をリュックサックに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2025/11/06	除湿乾燥機	2025/10/19	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に 起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2025/11/06	リチウム電池内蔵充 電器	2025/09/27	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動し、異臭がしたため確認すると、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因する のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/11/06	電動アシスト自転車	2025/10/08	当該製品で走行中、後輪がロックし、ハンドルバーで胸部を強打し負傷 した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2025/11/06	リチウム電池内蔵充 電器	2025/10/27	当該製品に他社製の充電ケーブル及びACアダプターを接続して充電を 開始したところ、異臭とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/11/06	椅子	2025/09/07	当該製品を使用中、座面と背もたれを支えるフレームの結合部が外れ、 転倒を防ぐために立ち上がった際に顕椎を負傷した。当該製品に起因す るのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2025/11/06	電子レンジ	2025/10/14	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/11/06	電動車いす(ハンドル 形)	2025/10/17	使用者(90歳代)が当該製品で走行中、道から外れ、当該製品ごと側溝 に転落し、胸椎を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	
2025/11/06	リチウム電池内蔵充 電器	2025/09/08	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/11/07	バッテリーパック(リ チウムイオン、電動 エ具用)【リチウムイ オン蓄電池】	2025/09/09	自動車内に置いていた電動工具用バッテリーバック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/11/07		2025/08/21	ガストーチを使用中、本体付近から出火して周辺を焼損し、重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	愛知県	不明	
2025/11/07	ガストーチ	2025/10/24	ガストーチを使用中、本体付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	不明	
×=40 10 101 0	の直近の事故情報につ	ハナナ	https://www.nite.go.in/iiko/iikoiohou/information/index		t. Allas	クレ.てくだ:	+11	

をクリックしてください。

をクリックしてください。 をクリックしてください。