11月16日-11月22日 1/2

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年11月16日から11月22日までの受け付け分)をお知らせします。 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品	名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害物的被害	状況 人的被害	事故発 生場所	生産地	備考
2025/11/17	石油ストープ	(開放式)	2025/10/28	当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。 当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	滋賀県	日本	(株)コロナ SX-E357WY
2025/11/17	屋外式(RF: 湯沸器(都市		2025/10/27	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	(株)パロマ PH-163EW
2025/11/17	照明器具(卓式)	巨上型、充電	2025/11/05	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し周辺 を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、 製造不良の充電池の混入により、出火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		埼玉県	田	(株)オーム電機 DS-LD24AG 23/11/13に社告。
2025/11/17	スピーカー(* 電式)	マイク付、充	2025/09/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	田	アンカー・ジャパン(株) A3117 25/10/21に社告。
2025/11/17	電気カーペッ	ット	2025/10/31	異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	. 拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/11/17	エアコン		2025/10/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	
2025/11/17	水槽用サー	モスタット	2025/10/05	水族館で当該製品を水槽用ヒーターに接続して使用中、水槽用ヒーターの電源コードのプラグ部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/11/17	水槽用ヒータ	<del>-</del>	2025/10/05	水族館で当該製品に水槽用サーモスタットを接続して使用中、当該製品 の電源コードのブラグ部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因す るのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/11/17	電気冷凍庫		2025/11/05	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	デンマーク	
2025/11/17	空気清浄機		2025/10/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/11/17	リチウム電池 器	也内蔵充電	2025/09/27	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	田	
2025/11/17	コントローラ・ 用)	一(電子錠	2025/10/26	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2025/11/17	照明器具(卓式)	重上型、充電	2023/08/29	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		高知県	田	
2025/11/17	エアコン(室:	外機)	2025/10/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/11/17	液晶テレビ		2025/10/02	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	韓国	
2025/11/17	ポータブル電 ムイオン)	診源(リチウ	2025/10/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	中国	
2025/11/17	電子レンジ		2025/11/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	タイ	
2025/11/17	電気洗濯機		2025/11/04	寮で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し周辺を 汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/11/17	電気やかん器】	【電気湯沸	2025/09/14	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		高知県	中国	(株)グループセブジャパン KO7201JP 25/09/16に社告。
2025/11/17	電気やかん器】	【電気湯沸	2025/09/01	電気やかんの電源プラグが焦げて、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		佐賀県	中国	(株)グループセブジャパン KO7558JP 25/09/16に社告。
2025/11/17	電気やかん器】	【電気湯沸	2025/08/05	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼 損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO4908JP 25/09/16に社告。
2025/11/17	電気やかん 器】	【電気湯沸	0000/00/00	電気やかんの電源プラグが焦げて、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	同上
2025/11/17	電気衣類乾乾燥機】	燥機【電気	2025/11/09	電気衣類乾燥機付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害物的被害	状況 人的被害	事故発 生場所	生産地	備考
	照明器具(LED)【エル・ イー・ディー・電灯器具】	2025/11/09	照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/11/17	電磁調理器(据置型) 【電磁誘導加熱式調理 器】【電気魚焼き器】	2025/10/31	使用中の電磁調理器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	日本	
	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	2025/10/13	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2025/11/18	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	2025/10/02	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	滋賀県	日本	同上
	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	2025/10/17	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大分県	日本	同上
	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	タカラスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2025/11/18	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	2025/10/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	同上
	洗面化粧台【その他の 電気機械器具付家具】	2025/10/17	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2025/11/18	玩具(知育玩具)	2025/07/00	ネット通販で購入した玩具が破損し、破片で幼児が口の中に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	ベトナム	
2025/11/19	リチウム電池内蔵充電 器	2025/09/07	車両内で当該製品に携帯電話機(スマートフォン)を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	アンカー・ジャパン(株) A1263 25/10/21に社告。
2025/11/19	電気シェーバー	2025/10/27	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ESーPV3A
2025/11/19	電気シェーバー	2025/11/01	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUS Bケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、 調査中であるが、当該製品本体のUSBケットとUSBケーブルの接続部 分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が 発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考 えられる。	製品破損(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。
	電動工具(撹拌機、充電式)	2025/09/01	駐車場で当該製品にパッテリー(リチウムイオン、電動工具用)を装着して保管していたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/11/19	リチウム電池内蔵充電 器	2025/10/01	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	中国	
2025/11/19	電気洗濯乾燥機	2025/11/07	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
	足乗せ台(折りたたみ 式、オットマン)	2025/07/07	幼児(2歳)が当該製品に指を挟み負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	群馬県	日本	
2025/11/19	電気ケトル	2025/10/06	当該製品の電源を入れたところ、当該製品のプラグ部を焼損し、周辺を 汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調 査中。	製品破損(火災)		広島県	中国	
2025/11/19	電動車いす(ハンドル 形)	2025/11/05	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2025/11/19	モバイルバッテリー(リチ ウムイオン)【リチウムイ オン蓄電池】	2025/08/24	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー 付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	中国	
2025/11/19	バッテリーパック(リチウ ムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/30	ネット通販で購入した電動工具用パッテリーパックを充電中、パッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/11/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト 自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/03	電動アシスト自転車用のパッテリーパック付近から異音がし、周辺が焦 げた。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	日本	
2025/11/20	モバイルバッテリー(リチ ウムイオン)【リチウムイ オン蓄電池】	2025/10/29	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー から出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	中国	

をクリックしてください。 をクリックしてください。