

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年1月11日から1月17日までの受け付け分)をお知らせします。
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/13	ガスこんろ(LPガス用)	2025/12/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	(株)パロマ TN72WV60C-1
2026/01/13	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス)	2025/12/14	当該製品を使用中、異音とともに当該製品を変形する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	(株)ノーリツ GUQ-5D
2026/01/13	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	2025/12/23	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	(株)コロナ UHB-TP1020
2026/01/13	電気シェーバー	2025/12/19	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因是、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック(株) ES-PV6A
2026/01/13	電気シェーバー	2025/10/28	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因是、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。
2026/01/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/12/19	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/01/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/12/20	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損 (火災)		大分県	中国	同上
2026/01/13	水槽用エアーポンプ	2025/12/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/01/13	電気冷温風機	2025/12/18	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	マレーシア	
2026/01/13	電気トースター	2025/12/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/01/13	加湿器(スチーム式)	2025/11/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/01/13	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/12/27	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	フィリピン	
2026/01/13	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/29	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/01/13	電子レンジ(ビルトイン式)	2025/12/19	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	日本	
2026/01/13	ノートパソコン	2025/12/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/01/13	温水式浴室乾燥暖房機	2025/12/23	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/01/13	電気ポンプ	2025/12/06	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/01/13	電気蓄熱式湯たんぽ	2025/11/03	当該製品を蓄熱中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/01/13	IH調理器	2025/11/08	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2026/01/13	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)(リチウムイオン蓄電池)	2025/06/11	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/13	マスク(使い捨て)	2025/08/20	マスクを使用したところ、顔に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	愛知県	中国	
2026/01/13	充電池(リチウムイオン)	2025/12/12	ネット通販で購入した充電池を充電中、充電池付近から出火し、1人が一酸化炭素中毒で死亡した。原因を調査中。	製品破損(火災)	死亡(CO中毒)	広島県	中国	
2026/01/13	ガス給湯器【都市ガス用、FF式】[密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器]	2025/12/01	ガス給湯器付近から異音がし、フロントカバーと機器の一部が変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2026/01/13	スピーカー(充電式)	2025/11/23	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカー付近から異音がして、発煙した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2026/01/13	電気ファンヒーター(セラミックヒーター)【電気温風機】	2026/01/01	使用中の電気ファンヒーター付近から異臭がして、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		島根県	中国	
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/11/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/08	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/11/19	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/04	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/09/29	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2015/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/09/22	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2026/01/13	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2026/01/15	石油給湯機付ふろがま	2025/12/29	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		山形県	日本	(株)ノーリツ OTQ-415SAY
2026/01/15	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/21	当該製品に他社製の充電器を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1652 25/06/26に社告。
2026/01/15	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2025/02/16	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/01/15	マットレス	2025/11/10	圧縮梱包された当該製品を開封中、当該製品が突然広がった衝撃で当該製品が身体に当たり、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/01/15	電気式浴室換気乾燥暖房機	2025/04/16	当該製品の電源コードとコンセントとの接続部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	日本	
2026/01/15	ノートパソコン	2025/11/18	事務所で当該製品を使用中、当該製品の電源プラグとコンセントとの接続部から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2026/01/15	液晶テレビ	2025/12/23	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	日本	
2026/01/15	電動車いす(ハンドル形)	2025/12/02	使用者(70歳代)が、当該製品とともに川で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	愛媛県	日本	
2026/01/15	電気脱臭装置	2025/12/19	集合住宅のごみ集積場で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	スイス	
2026/01/15	バッテリー(ニッケルカドミウム、電動工具用)	0000/00/00	商業施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/01/15	電気衣類乾燥機	2025/12/06	介護施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	日本	
2026/01/15	エアコン(室外機)	2025/12/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		富山県	日本	
2026/01/15	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/11/17	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/15	幼児用玩具(乗り物)	2025/12/29	幼児が幼児用玩具に乗車中、前輪が外れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	中国	
2026/01/15	電気温風機【電気温風機】	2026/01/03	電気温風機を使用中、温風吹き出し口付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		石川県	不明	
2026/01/15	自転車(電動アシスト車)	0000/00/00	自転車で走行中、折損したハンドルシステムの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PA24CV 25/12/02に社告。
2026/01/15	自転車(電動アシスト車)	2025/03/00	自転車で走行中、異音がし、折損したハンドルシステムの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	同上
2026/01/15	自転車(電動アシスト車)	2025/12/01	自転車で走行中、ブレーキをかけたところ、ハンドルシステムの固定用ボルトが折損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	同上
2026/01/15	自転車(電動アシスト車)	2025/12/27	自転車で走行中、折損したハンドルシステムの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	同上

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068