

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年2月8日から2月14日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があります。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/09	石油ストーブ(開放式)	2026/01/11	当該製品を焼損、建物1棟を全焼、8棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	富山県	日本	(株)トヨミ RC-267S
2026/02/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/09	店舗で当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に発火の恐れがあることから、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)フォースメディア(現エレクトロム(株)が事業承継) JF-PEACE8K2660P 21/08/26に社告。
2026/02/09	電気ストーブ	2026/01/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、シーズヒーター管の不具合により、発煙・発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)シー・ネット CDTM505WH 25/08/06に社告。
2026/02/09	電気シェーバー	2026/01/16	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/02/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	アンカー・ジャパン(株) A1647 25/06/26に社告。
2026/02/09	電気ケトル	2026/01/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	(株)グループセブジャパン KO1711JP 25/09/16に社告。
2026/02/09	電気ケトル	2025/10/05	病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2026/02/09	電気ケトル	2025/12/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2026/02/09	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品から発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)CIO CIO-MB20W2C-5K-EX01 25/01/27に社告。
2026/02/09	充電器	2025/12/11	事務所で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/02/09	電動工具(ドライバー、充電式)	2024/12/08	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/02/09	折りたたみ椅子	2025/12/07	当該製品に着座中、当該製品の座面の金属部品が破損し、転倒、左手を負傷した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国	
2026/02/09	エアコン(室外機)	2025/09/02	発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/02/09	換気扇(天井用)	2026/01/16	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2026/02/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/14	当該製品に他社製充電器を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/02/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/02/09	電気冷暖風機	2026/01/24	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2026/02/09	ドライヤー	2025/12/30	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	中国	
2026/02/09	折りたたみ椅子(レジャー用)	2025/07/16	当該製品を使用中、当該製品が破損し、負傷した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2026/02/09	運動器具(エクササイズ用)	2025/11/20	当該製品を使用中、転倒、負傷した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/02/09	凍結防止用ヒーター(水道用)	2025/01/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	
2026/02/09	電子式冷蔵庫(ワイン用)	2025/12/06	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/09	除雪機(歩行型)	2026/01/16	当該製品が作動中、手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	秋田県	日本	
2026/02/09	照明器具	2025/08/00	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	デンマーク	
2026/02/09	ジュースミキサー	2025/07/25	施設の厨房で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	中国	
2026/02/09	イヤホン(コードレス式)	2026/01/23	ネット通販で購入したイヤホンを充電中、イヤホン付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		広島県	不明	
2026/02/10	迅速継手(都市ガス用)	0000/00/00	迅速継手が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2026/02/10	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがま付近から異臭がし、ケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/02/10	ACアダプター(美容器具用)【直流電源装置】	2026/01/29	美容器具を使用中、ACアダプターのコードが断線し、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2026/02/10	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/12	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		山口県	中国	(株)グループセブジャパン KO4904JP 25/09/16に社告。
2026/02/12	石油ストーブ(開放式)	2026/01/21	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	大阪府	日本	(株)コロナ RX-D18
2026/02/12	石油ストーブ(開放式)	2026/01/21	当該製品を消火した直後、当該製品に別の給油タンクを装着しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)コロナ SX-2824Y
2026/02/12	高圧洗浄機(充電式)	2026/01/24	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岩手県	中国	(株)コメリ 4920501928800 25/09/24に社告。
2026/02/12	電気洗濯機	2026/01/25	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2026/02/12	コンセント	2025/12/31	当該製品にマルチタップを介して電気製品を接続していたところ、発煙に気付くと確認すると、当該製品とマルチタップとの接続部を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2026/02/12	タブレット端末	2025/11/24	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	中国	
2026/02/12	電気ストーブ	2026/01/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	ベトナム	
2026/02/12	電気あんか	2026/01/13	当該製品を使用中、右足に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	ベトナム	
2026/02/12	ヘアドライヤー	2026/01/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/02/12	自転車	2026/01/17	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	鹿児島県	中国	
2026/02/12	ミンソ	2025/12/17	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2026/02/12	照明器具	2025/08/00	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	デンマーク	
2026/02/12	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/10/23	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福島県	中国	
2026/02/12	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/22	当該製品を靴に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	群馬県	中国	
2026/02/12	カイロ(充電式)	2026/02/05	充電式カイロ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	中国	
2026/02/12	電気ファンヒーター【電気温風機】	2025/12/19	ネット通販で購入した冷温風機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損して、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	兵庫県	中国	
2026/02/13	食器棚【コンセント付家具】	2025/02/24	食器棚の引き出しを引き出したところ、指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	茨城県	フィリピン	
2026/02/13	食器棚【コンセント付家具】	2020/12/19	食器棚の扉を開めようとしたところ、金具に指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	青森県	フィリピン	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/13	ガスふろがま(LPGガス用、RF式)【屋外式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2026/01/25	ガスふろがま付近から異音がし、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		長野県	不明	
2026/02/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/01/24	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	中国	
2026/02/13	ジュース【ジュース】	2026/01/21	ネット通販で購入したジュースを使用中、異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2026/02/13	配線器具(延長コード)【差込みプラグ】	2025/12/29	延長コードの差込みプラグの根元付近から火花が出て、布団が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)セリア 4947879701460(1m3口) 15/09/24に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068