

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年3月8日から3月14日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/09	石油給湯機	2026/02/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		青森県	日本	(株)コロナ UIB-3300TXA(FF)
2026/03/09	喫煙器具(充電式、 たばこカートリッジ 加熱式)	2026/02/05	当該製品を清掃中、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のスティックの加熱部分に溜まったタールが回路部に漏れ出すことで、スティックが挿入されていると本体が誤認識し、スティックが未挿入の状態でも加熱が継続したことによるものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	(株)シェード Tantra
2026/03/09	喫煙器具(充電式、 たばこカートリッジ 加熱式)	2025/08/02	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のスティックの加熱部分に溜まったタールが回路部に漏れ出すことで、スティックが挿入されていると本体が誤認識し、スティックが未挿入の状態でも加熱が継続したことによるものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	同上
2026/03/09	イヤホン(コードレス 式、マイク付、リチ ウムイオンバッテ リー内蔵)	2026/02/24	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/03/09	電気温風機(セラ ミックファンヒ ーター)	2026/01/22	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品の電源コード部から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/03/09	電気毛布	2026/01/20	病院で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	ベトナム	
2026/03/09	水槽用サーモスタ ット	2025/12/29	水族館で当該製品に他社製ヒーターを接続して使用中、当該製品のヒーター側コンセントプラグ部が変色する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/03/09	リチウム電池内蔵 充電器	2026/01/24	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/03/09	リチウム電池内蔵 充電器	2026/01/16	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/03/09	リチウム電池内蔵 充電器	2025/12/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/03/09	レンジフード	2026/02/19	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/03/09	リチウム電池内蔵 充電器	2026/02/17	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2026/03/09	電気こたつ	2026/02/12	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	ベトナム	
2026/03/09	照明器具(充電式)	2025/12/22	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2026/03/09	除湿機	2026/02/11	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/03/09	電気ケトル	2026/02/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/03/09	エアコン(室外機)	2026/02/20	発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/03/09	電気こんろ	2026/01/31	当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	
2026/03/09	電撃殺虫器	2026/02/19	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2026/03/09	太陽電池モジュ ール(太陽光発電シ ステム用)	2026/02/03	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	中国	
2026/03/09	コンセント	2026/02/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		富山県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/09	照明器具	2026/02/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/09	除湿機	2026/01/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2026/03/09	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	2026/02/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/03/09	ポータブルDVDプレーヤー(液晶テレビ付)	2026/02/24	ポータブルDVDプレーヤー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	中国	
2026/03/09	ヘアアイロン(充電式、ブラシ付)	2025/08/14	充電中のヘアアイロン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山形県	中国	
2026/03/09	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、フロアマットを焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2026/03/09	冷凍庫【電気冷凍庫】	2025/07/03	ネット通販で購入した冷凍庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	不明	
2026/03/09	電気やかん【電気湯沸器】	2026/02/04	使用中の電気やかん付近から発煙して火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	中国	(株)グループセブジャパン KO4908JP 25/09/16に社告。
2026/03/11	石油ストーブ(開放式)	2026/02/07	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	中国	(株)千石((株)グリーンウッドブランド) GKP-P243N((株)グリーンウッドブランド)
2026/03/11	石油温風暖房機(開放式)	2026/02/03	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	ダイニチ工業(株) FW-32S5
2026/03/11	石油温風暖房機(開放式)	2026/02/09	建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、4名が軽傷を負った。屋外に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	日本	三洋電機(株) CFH-E308
2026/03/11	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/13	当該製品を充電中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	東京都	中国	
2026/03/11	タブレット端末	2025/12/23	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	中国	
2026/03/11	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/10/01	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/03/11	マイク(充電式)	2025/07/11	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/03/11	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/02	事務所で当該製品を靴に入れていたところ、異臭及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/11	IH調理器	2026/02/18	当該製品を使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	
2026/03/11	電気冷蔵庫	2026/02/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2026/03/11	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/11/14	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2026/03/11	ディスペンサー(充電式、ソーブ用)	2026/02/20	通信販売で購入したディスペンサーを充電中、ディスペンサー付近から異臭がし、機器の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2026/03/11	電気こたつ【電気こたつ】	2026/02/22	電気こたつと周辺が焼損していた。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	不明	
2026/03/11	太陽光発電器(太陽電池モジュール)	0000/00/00	太陽光発電器の太陽電池モジュールが焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2026/03/11	電気ストーブ【電気ストーブ】	2026/02/28	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
をクリックしてください。