

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年7月12日から7月18日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2026/06/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	(株)final TWS03R 24/12/16に社告。
2026/07/13	タブレット端末	2026/05/29	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2026/07/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/04	当該製品を充電中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2026/07/13	敷パッド	2026/05/01	幼児(2歳)が当該製品を使用していたところ、眠の周辺に炎症を負った。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/07/13	携帯電話機(スマートフォン)	2026/06/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2026/07/13	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/14	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	日本	
2026/07/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/11	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/07/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/18	電車内で当該製品をリュックサックに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/07/13	IH調理器	2026/05/28	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	大阪府	日本	
2026/07/13	ヘアドライヤー	2026/05/25	入浴施設で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/07/13	ヘアドライヤー	2026/06/02	入浴施設で当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/07/13	電気温水器	2026/06/06	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2026/07/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/16	当該製品を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2026/07/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/06/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/07/13	水槽用ろ過器	2026/06/26	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、ACアダプターと当該製品の電源コードの接続部から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/07/13	除湿機	2026/06/26	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	日本	
2026/07/13	USB変換ケーブル	2026/06/14	USB変換ケーブル付近から異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/07/13	ガストーチ	2026/06/14	ネット通販で購入したガストーチの点火操作を繰り返したところ、本体付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2026/07/13	換気扇(浴室用)	2026/04/25	換気扇付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2026/07/13	自転車(電動アシスト車)	2026/05/02	自転車で走行中にブレーキをかけたところ、前輪がロックし、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	福岡県	中国	
2026/07/14	電気かみそり(充電式)	2025/07/16	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2026/07/14	電気かみそり(充電式)	2026/06/21	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/14	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/06/28	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/07/14	モバイルバッテリー	2026/06/18	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/07/14	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)【ガスこんろ】	2026/06/10	ガスこんろの点火操作を繰り返したところ、爆発して機器の一部が変形した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2026/07/15	スピーカー(充電式)	2026/04/24	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	アンカー・ジャパン(株) A3117 25/10/21に社告。
2026/07/15	電気シェーバー	2026/06/25	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品のUSBケーブル差込口を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/07/15	フードミキサー(ブレンダー)	2026/06/27	当該製品を充電中、発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電中にバッテリーセルが過熱し、発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	(株)LIMON(現 デロンギ・ジャパン(株)に事業移管) NB03301 25/03/24に社告。
2026/07/15	スピーカー(充電式)	2026/05/13	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/15	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/21	店舗で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	日本	
2026/07/15	スピーカー(充電式)	2026/05/18	当該製品を他社製のUSBポートに接続して充電をしながら使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/15	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/02	病院で当該製品を取り付けた電動工具(ドライバー、充電式)を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	
2026/07/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/23	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/15	スピーカー(充電式)	2026/05/12	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/15	プロジェクター	2026/07/04	異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/07/15	プロジェクター	2026/06/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/15	リチウム蓄電池	2026/07/11	リチウム蓄電池付近から異音が生じて発煙し、壁の一部を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2026/07/15	杖(アルミ製)	2026/07/01	杖を使用していたところ、握り部のパットの縫い目がほつれ、バランスを崩して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2026/07/15	洗面化粧台	2026/06/01	洗面化粧台付近から異音が生じて出火し、壁を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2026/07/16	ノートパソコン	2026/07/08	ノートパソコン付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2026/07/16	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/06/12	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリーから異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2026/07/16	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2026/06/16	モバイルバッテリー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 年度報告書については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。