

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年7月19日から7月25日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/21	石油ふろがま	2026/06/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	北海道	日本	(株)長府製作所 JPS-T3 07/07/27に社告。
2026/07/21	高圧洗浄機(充電式)	2026/06/29	事務所で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/07/21	スピーカー(充電式)	2026/06/04	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2026/04/30	事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	美顔器	2026/04/19	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭に気付き確認すると、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶解する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/07/21	携帯電話機(スマートフォン)	2026/06/30	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/07/21	ヘアドライヤー	2026/06/29	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/21	フードミキサー(ブレンダー)	2026/07/01	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/07/21	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/06/30	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	マレーシア	
2026/07/21	電気フライヤー	2026/06/28	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	中国	
2026/07/21	スピーカー(充電式)	2026/05/04	農道に停車中の車両内に当該製品を置いていたところ、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/07/21	温水式浴室換気乾燥暖房機	2026/06/28	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2026/07/21	ノートパソコン	2026/06/28	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/07/21	延長コード	2026/06/29	商業施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	
2026/07/21	USBケーブル	2026/06/23	当該製品でスマートフォンを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/21	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/07	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/07/21	携帯電話機(スマートフォン)	2026/07/01	商業施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	中国	
2026/07/21	サーキュレーター	2026/07/03	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	中国	
2026/07/21	携帯電話機(スマートフォン)	2026/07/03	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	中国	
2026/07/21	電気湯沸器	2026/07/02	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/04	当該製品を充電中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/21	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2026/06/07	当該製品を屋外に置いていたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	サーキュレーター	2026/06/21	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/07/21	エアコン	2026/06/27	当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/21	IH調理器	2026/06/29	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2026/07/21	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2026/07/08	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/07/21	コンセント	2026/05/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	
2026/07/21	温水洗浄便座	2026/07/03	事業所で異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	タイ	
2026/07/21	タブレット端末	2026/05/24	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2026/06/03	異臭が生じたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/07/21	ハブ(パソコン周辺機器)	2026/06/15	商業施設で異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	LEDランプ(電球型)	2026/05/24	商業施設で異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	IH調理器	2026/07/05	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/06	宿泊施設で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/21	携帯電話機	2026/07/13	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/07/21	ランタン(LED、リチウムポリマーバッテリー、充電式)	2026/07/06	充電中のランタン付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	不明	
2026/07/21	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/07/21	ガスホース(都市ガス用)	2026/05/16	ガスこんろを使用中、ガスホース付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/07/21	ガス栓(LPガス用)	2026/03/07	ガス栓付近から漏れたガスに引火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	
2026/07/21	ガス栓(都市ガス用)	2026/04/05	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	不明	
2026/07/22	モバイルバッテリー	2026/07/09	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		島根県	不明	
2026/07/22	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/07/09	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/07/22	電気ファンヒーター【電気温風機】	2026/07/16	電気ファンヒーター付近から異臭が生じて出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鹿児島県	中国	
2026/07/22	電気洗濯機(乾燥機付、ドラム式)【電気洗濯機】	2026/07/15	使用中の電気洗濯機付近から異臭が生じて発煙し、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2026/07/23	電気シェーバー	2026/07/06	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品のUSBケーブル差込口を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/07/23	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/03	事務所当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	EcoFlow Technology Japan(株)(三菱重工業イオンエンジン(株)ブランド) ML720i(三菱重工業イオンエンジン(株)ブランド) 26/04/01に社告。
2026/07/23	照明器具	2026/07/07	異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/07/23	マット	2026/07/07	当該製品の上で滑り、バランスを崩し、両足を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/07/23	冷却シート	2026/06/03	当該製品を使用したところ、皮膚炎を発症した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2026/07/23	液晶ディスプレイモニター	2026/06/26	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/15	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	
2026/07/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	
2026/07/23	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)	2026/07/03	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/17	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/07/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/23	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/07/23	オーブントースター	2026/06/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/23	電気冷蔵庫	2026/03/30	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/23	除湿機	2026/06/27	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	中国	
2026/07/23	液晶ディスプレイモニター	2026/07/02	事務所で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/23	液晶テレビ	2026/06/29	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/07/23	電子レンジ	2026/06/27	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/23	電子レンジ	2026/07/02	当該製品から発火し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 年度報告書については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。