

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年6月9日から6月15日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/06/10	ガストーチ	2024/04/21	飲食店で当該製品に他社製のカセットボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	新富士バーナー(株) ST-450
2024/06/10	スピーカー(充電式)	2024/04/11	学校で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3102016 24/04/04に社告。
2024/06/10	電子レンジ	2024/03/20	当該製品を使用後、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	タイ	
2024/06/10	タブレット端末	2024/04/12	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/06/10	扇風機	2024/05/29	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/06/10	液晶テレビ	2024/05/16	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/06/10	照明器具	2024/05/26	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/06/10	凍結防止用ヒーター(水道用)	2024/05/28	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	日本	
2024/06/10	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2024/05/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	フィリピン	
2024/06/10	電気式浴室換気乾燥暖房機	2024/05/26	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/06/10	自転車	2024/04/28	当該製品で下り坂を走行中、前ホークが破断し、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	三重県	日本	
2024/06/10	自転車	2024/05/06	当該製品で走行中、ペダルを踏み込んだところ、ペダルが破断し、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2024/06/10	電気やかん【電気湯沸器】	2024/05/26	使用中の電気やかんのプラグ付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/06/10	インターホン【インターホン】	2024/05/24	インターホンから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2024/06/10	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/05/25	充電中のポータブル電源付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	不明	
2024/06/11	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2024/06/11	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/06/01	ネット通販で購入したポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/06/12	ガス栓(都市ガス用)	2024/04/14	当該製品に接続したガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	光陽産業(株) G334SP5-15A
2024/06/12	石油ストーブ(開放式)	2024/05/21	建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	長野県	日本	(株)トヨミ RS-S29F
2024/06/12	ノートパソコン	2024/05/28	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook TX/66G 18/06/22に社告。
2024/06/12	集じん機	2024/04/28	商業施設で当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品の内部を溶融する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2024/06/12	IH調理器	2024/05/03	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/06/12	電気湯沸器	2024/05/27	当該製品をコンセントに接続したところ、当該製品の電源プラグを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	タイ	
2024/06/12	扇風機	2024/05/21	学校で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長崎県	中国	
2024/06/12	収納家具(コンセント付家具)	2024/05/26	当該製品に電気ケトルを接続して使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品のプラグを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	ベトナム	
2024/06/12	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2024/06/04	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/06/12	サーキュレーター 【サーキュレーター】	2024/05/30	使用中のサーキュレーター付近から出火して周辺を焼損し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	不明	
2024/06/12	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	2024/05/27	ガス給湯器を点火したところ、内部配線が焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2024/06/12	太陽光発電器(太陽電池モジュール)	2024/05/30	太陽電池モジュール付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2024/06/13	掃除機(充電式)	2024/05/29	ネット通販で購入した掃除機を充電中、掃除機付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	不明	
2024/06/13	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2024/06/14	携帯電話機	2024/06/11	ネット通販で購入した携帯電話機(スマートフォン)を充電中、携帯電話機(スマートフォン)付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	台湾	
2024/06/14	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/05/28	自転車で走行中、電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2024/06/14	電気オープン 【電気天火】	2024/04/28	通信販売で購入した使用中の電気オープンから火が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2024/06/14	介護リフト	2024/05/04	介護リフトを使用中、アームが折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2024/06/14	踏み台(アルミ製)	2024/05/15	踏み台を使用中、踏ざんが外れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。