

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年8月11日から8月17日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/13	カセットボンベ	2024/07/21	車庫で当該製品を他社製のカセットこまろに装着して使用を終えた直後、当該製品が破裂する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	新潟県	韓国	東邦金属工業(株)シャトル
2024/08/13	ノートパソコン	不明	当該製品を充電中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook B350/22B 18/06/22に社告。
2024/08/13	椅子	2024/06/24	事務所で当該製品を使用中、背もたれが外れ、バランスを崩し、後方に転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	(株)オカムラ 8VCM1B-FHR1
2024/08/13	ディスペンサー(充電式、ソープ用)	2024/07/27	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		徳島県	中国	サラヤ(株) UD-6600F 24/07/31に社告。
2024/08/13	バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)	2024/06/03	物置で異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2024/08/13	自転車	2024/05/21	当該製品で走行中、段差を乗り越えたところ、ランプブラケットが破断し、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	茨城県	中国	
2024/08/13	サーキュレーター	2024/07/26	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/08/13	凍結防止用ヒーター(水道用)	不明	トイレで当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	日本	
2024/08/13	自転車	2024/06/06	当該製品で走行中、曲がる際にサドルが動き、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	中国	
2024/08/13	エアコン(室外機)	2024/07/07	火災が発生し、現場に使用中の当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2024/08/13	エアコン(室外機)	2024/07/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2024/08/13	エアコン	2024/07/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2024/08/13	電気掃除機(自走式)	2024/06/26	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/08/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/06/29	宿泊施設で当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部及びUSBケーブルを溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/08/13	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/17	当該製品でタブレット端末を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2024/08/13	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2024/08/13	LEDランプ(直管形)	2024/07/12	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/08/13	延長コード	2024/07/07	社員寮で当該製品に他社製の延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2024/08/13	延長コード	2024/07/24	店舗で当該製品に他の延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2024/08/13	電動アシスト自転車	2024/04/10	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキが効かず、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大分県	日本	
2024/08/13	照明器具	2024/07/12	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/08/13	ガスこまろ(都市ガス用)	2024/07/05	ガスこまろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	リンナイ(株)(製造)

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/13	ガストーチ	2024/07/21	ネット通販で購入したガストーチを使用中、本体付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	不明	
2024/08/13	扇風機【扇風機】	2024/07/12	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2024/08/13	スピーカー(充電式)	2024/08/07	ネット通販で購入したスピーカーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	ベトナム	
2024/08/14	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2024/07/06	太陽光発電器の機器の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		広島県	日本	
2024/08/14	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2024/07/22	太陽光発電器の機器の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2024/08/14	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)【ガスこんろ】	2024/07/16	ガスこんろの内部配線の一部が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2024/08/15	カセットボンベ	2024/07/07	当該製品を他社製カセットこんろにセットして使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	韓国	小池化学(株) パルエース
2024/08/15	扇風機	2024/08/05	当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	
2024/08/15	エアコン(室外機)	2024/08/02	当該製品を使用中、発煙したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/08/15	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/07/31	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2024/08/15	電気掃除機(自走式)	2024/07/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2024/08/15	エアコン(室外機)	2024/07/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2024/08/15	介護ベッド用手すり	2024/06/20	施設で使用者(80歳代)が負傷し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	台湾	
2024/08/15	ブルーレイレコーダー	2024/07/27	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2024/08/15	脚立(アルミニウム合金製)	2024/07/29	当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2024/08/15	電気玩具(ロボット型)	2024/03/27	電気玩具を使用中、焦げ臭いにおいがした。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	(株)セガフェイブ 4979750815812 24/04/17に社告。
2024/08/15	電気玩具(ロボット型)	2024/04/30	電気玩具を使用中、焦げ臭いにおいがした。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2024/08/15	電気玩具(ロボット型)	2024/04/30	電気玩具を使用中、焦げ臭いにおいがした。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	同上
2024/08/15	電気玩具(ロボット型)	2024/04/30	電気玩具を使用中、焦げ臭いにおいがした。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2024/08/15	電気玩具(ロボット型)	2024/04/30	電気玩具を使用中、焦げ臭いにおいがした。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	同上
2024/08/15	ディスペンサー(充電式、ソーブ用)	2023/04/25	ディスペンサーに内蔵のリチウムイオン電池が充電中に破裂した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	サラヤ(株) UD-6600F-S 24/07/31に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 年度報告書については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。