

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年9月8日から9月14日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/09/09	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/08/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	(株)ハーマン(TOTO(株)ブランド) DG3123(TOTO(株)ブランド:型式KNMG063F)
2024/09/09	インターホン(モニターテレビ付)	2024/08/23	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニックエンターテインメント&コミュニケーションズ(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2024/09/09	電動アシスト自転車	不明	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、歯を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	ブリヂストンサイクル(株) A6L39 19/06/24に社告。
2024/09/09	エアコン	2024/08/26	当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	タイ	三菱重工業(株)(現 三菱重工サーマルシステムズ(株)) SRK36ZH 18/01/11に社告。
2024/09/09	リチウム電池内蔵充電器	2024/08/23	車両内で当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/09/09	自転車	2024/06/04	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2024/09/09	エアコン	2024/07/19	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	神奈川県	日本	
2024/09/09	蛍光灯ランプ	2024/08/24	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	脚立(アルミニウム合金製)	2024/08/09	作業場で当該製品を使用中、脚部が曲がり、転落、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2024/09/09	電気掃除機(自走式)	2024/07/01	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	エアコン	2024/07/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2024/09/09	タブレット端末	2024/08/28	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	電動アシスト自転車	2024/07/22	発煙及び異音が生じたため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/08/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	バッテリー(リチウムイオン、タブレット端末用)	2024/08/03	商業施設でタブレット端末を修理中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2024/09/09	レンジフード	2024/08/20	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	日本	
2024/09/09	エアコン(窓用)	2024/08/04	当該製品を延長コードに接続して使用中、建物1棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	愛知県	日本	
2024/09/09	電動アシスト自転車	2024/07/25	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルグリップが外れ、バランスを崩し、転倒、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岡山県	日本	
2024/09/09	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/08/27	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	日本	
2024/09/09	サーキュレーター	2024/08/26	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/09/09	照明器具	2024/08/09	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/09/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2023/08/31	事務所で当該製品をパソコンに接続して充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/06/25	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/09/09	電気式床暖房	2023/01/04	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/09/09	電気式床暖房	2023/12/06	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2024/09/09	LEDモジュール	2024/08/05	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/09/09	ガス給湯器(LPガス用、RF式) 【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2024/07/17	使用中のガス給湯器付近から異音が生じ、機器の一部が破損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	日本	
2024/09/10	配線器具(コンセント) 【コンセント】	2024/08/13	食器洗い乾燥機を使用中、コンセント付近から出火し、差込みプラグとコンセントが焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2024/09/10	インターホン 【インターホン】	2024/08/19	インターホンから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2024/09/10	野球用ヘルメット	2024/08/06	野球用ヘルメットを着用していたところ、ボールがあたって破損し、顔に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大分県	不明	
2024/09/10	白熱電球 【白熱電球】	2024/08/15	使用中の白熱電球が割れて落下し、ラグマットが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	不明	
2024/09/10	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2024/08/25	充電中のLEDヘッドライト付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2024/09/10	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/27	ネット通販で購入したバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	
2024/09/10	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		新潟県	中国	
2024/09/11	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	2024/08/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	(株)ノーリツ(東邦ガス(株)ブランド) GFH-4005S(東邦ガス(株)ブランド:型式NC-41 FSE)
2024/09/11	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/03	店舗で発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	中国	
2024/09/11	携帯電話機(スマートフォン)	2024/07/12	公共施設で非純正品のバッテリー(リチウムイオン、スマートフォン用)に交換した当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長野県	中国	
2024/09/11	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/08/04	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	千葉県	中国	
2024/09/11	温水洗浄便座	2024/08/26	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	日本	
2024/09/11	電動アシスト自転車	2024/08/20	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	日本	
2024/09/11	リチウム電池内蔵充電器	2024/08/08	事務所で当該製品を鞆に入れていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/09/11	電気掃除機(充電式)	2024/08/09	保育園で当該製品に他社製のACアダプター付き充電ケーブルを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2024/09/11	ビニールプール	2024/07/29	当該製品を使用中、パイプが折れて左手首を負傷した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2024/09/11	照明器具(センサー付、屋外用)	2024/08/17	当該製品の一部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	中国	
2024/09/11	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/09/11	掃除機(充電式)	2024/08/31	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	不明	
2024/09/11	ウェアラブル端末(リストバンド型、充電式)	不明	ネット通販で購入したウェアラブル端末を装着していたところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	不明	
2024/09/11	エアコン 【電気冷暖房機】	2024/09/02	使用中のエアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2024/09/13	換気扇(レンジフード) 【換気扇】	2024/07/23	使用中の換気扇から発煙した。原因を調査中。			兵庫県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。