

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年10月13日から10月19日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/15	石油ふろがま	2024/09/25	当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)長府製作所 JPK-N3
2024/10/15	ガストーチ	2024/09/21	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	デジタルランド(株) なし
2024/10/15	ガスこんろ(LPGガス用)	2024/09/15	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	(株)ハーマン DG2012SQ1
2024/10/15	ノートパソコン	2024/09/18	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T351/57CR 18/06/22に社告。
2024/10/15	電動工具(ブロアー)	2024/08/18	店舗で当該製品を使用中、当該製品内部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2024/10/15	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/09/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	日本	
2024/10/15	ヘアドライヤー	2024/09/23	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2024/10/15	タブレット端末	2024/09/20	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/15	タブレット端末	2024/09/01	当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2024/10/15	水槽用ろ過器	2024/08/20	学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2024/10/15	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/07/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/10/15	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/08/03	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	埼玉県	中国	
2024/10/15	発電機(携帯型)	2024/08/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	
2024/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/07	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	(火災)		神奈川県	中国	
2024/10/15	ヘアドライヤー	2024/09/24	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部から火花が生じ、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/08	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/15	ヘアアイロン(充電式)	2024/08/20	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/15	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2023/09/18	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/15	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/08/30	ネット通販で購入したポータブル電源付近から出火して、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	福岡県	中国	
2024/10/15	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/09/06	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。
2024/10/15	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/10/15	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/07/03	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		香川県	日本	同上
2024/10/15	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/07/25	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	日本	同上
2024/10/15	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/16	自転車	2024/09/09	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2024/10/17	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	2024/09/30	建物3棟を全焼し、2名が火傷を負う火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	滋賀県	日本	(株)長府製作所 GF-200D
2024/10/17	屋外式(RF式)ガス給湯器(都市ガス用)	2024/09/30	建物3棟を全焼し、2名が火傷を負う火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	滋賀県	日本	(株)長府製作所 GK-1621K
2024/10/17	電気掃除機(自走式)	2024/09/16	店舗で当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されるバッテリーの不具合により、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2261 23/08/22に社告。
2024/10/17	電気こんろ	2024/09/24	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2024/10/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/09/30	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	日本	
2024/10/17	電子レンジ	2024/09/05	当該製品を使用中、当該製品のドアを開けて飲み物(コーヒー)を取り出そうとしたところ、飲み物が沸騰、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2024/10/17	電気掃除機(自走式)	2024/08/23	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/10/17	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/01/08	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/10/17	リチウム電池内蔵充電器	2024/02/16	飲食店で当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/10/17	靴(ラグビー用)	不明	競技場で当該製品を履いてラグビーをしていたところ、右膝を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	ベトナム	
2024/10/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/08/29	工場の駐車場で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		鹿児島県	日本	
2024/10/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/10/02	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		鹿児島県	日本	
2024/10/17	衣類(靴下)	2024/04/23	使用者(70歳代)が当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2024/10/17	リチウム電池内蔵充電器	2023/07/30	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2024/10/17	楽器(電子オルガン)【電子楽器】	2024/06/23	電子オルガンから異臭がした。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	ヤマハ(株) EL-90 10/09/01に社告。
2024/10/17	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	不明	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。