

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年11月24日から11月30日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/25	カセットこんろ	2024/11/14	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	ベトナム	(株)旭製作所(株サン・シリ ンダー・サービスブランド) SN-35M((株)サン・シリ ンダー・サービスブランド)
2024/11/25	屋外式(RF式)ガス 瞬間湯沸器(LPGガス 用)	2024/11/09	当該製品を使用中、当該製品の排気口から出た黒煙により、当該製品の周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大分県	日本	高木産業(株)(現 パーパス (株)) TP-PS16TX
2024/11/25	ACアダプター(ノート パソコン用)	不明	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)東芝(現 Dynabook (株)) G71C000AE212 18/06/22に社告。
2024/11/25	清掃用具	2024/03/27	店舗で当該製品を手持していたところ、誤って落下した当該製品の金属パーツが、同行者の右手手のひらに当たり負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	中国	
2024/11/25	照明器具(充電式)	2024/10/29	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/11/25	ノートパソコン	2024/09/18	店舗で当該製品のバッテリーを取り外したところ、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/11/25	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	2024/11/07	飲食店で異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		鹿児島県	日本	
2024/11/25	電気掃除機(充電 式)	2024/11/09	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	
2024/11/25	エアコン	2024/11/04	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	島根県	日本	
2024/11/25	リチウム電池内蔵充 電器	2024/06/26	当該製品を紙袋に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/11/25	リチウム電池内蔵充 電器	2024/10/25	当該製品を他社製充電器に接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/11/25	ルーター(充電式)	2023/08/29	駐車場で車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	中国	
2024/11/25	自転車(電動アシスト 車)	不明	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NL 19/06/24に社告。
2024/11/26	モバイルバッテリー (リチウムイオン)	2024/10/26	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2024/11/27	石油ストーブ(開放 式)	2024/10/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	日本	(株)トヨトミ RSX-230
2024/11/27	石油ストーブ(開放 式)	2024/10/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	日本	(株)トヨトミ LC-320
2024/11/27	ガストーチ	2024/11/07	当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	(株)イーラー ER-GSTH 22/07/25に社告。
2024/11/27	脚立(三脚、アルミニ ウム合金製)	2024/10/31	当該製品を使用中、バランスを崩し、当該製品ごと転倒し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福井県	中国	
2024/11/27	ドア	2024/08/31	当該製品を開扉したところ、蝶番が破損し、当該製品が倒れ、右足指を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	日本	
2024/11/27	靴(スニーカー)	2024/09/22	雨天時に停車中のバスの中で当該製品を履いていたところ、滑って転倒し、頭部を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	新潟県	インドネ シア	
2024/11/27	液晶テレビ	2024/11/12	発煙に気付き確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2024/11/27	電子レンジ	2024/11/08	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ及び電源のコンセントを溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/11/27	ポータブル電源(リチ ウムイオンバッテ リー)	2024/11/12	ネット通販で購入したポータブル電源を使用中、ポータブル電源から発煙して出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/29	杖(アルミ製)	2024/11/08	使用中の杖が折れて転倒し、顔に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	日本	
2024/11/29	玩具(コマ)	2024/10/06	子供がコマを回して遊んでいたところ、コマが歯に当たり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	
2024/11/29	モバイルバッテリー (リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/11/10	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社情情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。