

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年8月3日から8月9日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/04	石油ストーブ(開放式)	2025/07/13	駐車場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	(株)コロナ RX-B21C
2025/08/04	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/06/26	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	(株)final TWS03R 24/12/16に社告。
2025/08/04	ノートパソコン	2025/07/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に付属の一部のACアダプターについて、製造上の不具合により、DCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火したものと考えられる。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	(株)東芝(現 Dynabook (株)) dynabook T350/56BW 18/06/22に社告。
2025/08/04	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/07/18	異音及び発煙がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		和歌山県	日本	
2025/08/04	液晶ディスプレイモニター	2025/06/10	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/08/04	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/11	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/08/04	リチウム電池内蔵充電器(喫煙具用)	2025/07/16	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	不明	
2025/08/04	電気炊飯器	2025/07/02	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	兵庫県	日本	
2025/08/04	スピーカー(充電式)	2025/06/09	事務所で当該製品を他社製のケーブル及びACアダプターに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/08/04	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	2025/07/06	当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2025/08/04	電気洗濯機	2025/07/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	中国	
2025/08/04	扇風機	2025/06/06	公共施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	ベトナム	
2025/08/04	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/07/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2025/08/04	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/07/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/08/04	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/07/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2025/08/04	バッテリーパック(リチウムイオン、電動バイク用)	2025/07/17	ネット通販で購入した電動バイク用のバッテリーパック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	不明	
2025/08/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/08/04	鉛筆削り機(充電式)	2025/07/21	ネット通販で購入した鉛筆削り機を修理中、配線から火が出た。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	中国	
2025/08/04	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2025/06/22	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/08/04	脚立(三脚型、アルミ製)	2025/07/29	脚立を使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	栃木県	中国	
2025/08/06	石油ふろがま(薪兼用)	2025/07/08	発煙に気付き確認すると、建物を1棟全焼する火災が発生しており、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	(株)長府製作所 CHS-2
2025/08/06	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2025/07/06	飲食店で当該製品を清掃中、ガスの爆発が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	東京都	日本	(株)ノーリツ GQ-C1622WZD-FH

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/06	二酸化炭素濃度測定器(充電式)	2024/09/23	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品に内蔵している基板の不具合によってUSB充電ケーブルを接続し続けて利用すると電池の劣化が早まり、発火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		東京都	中国	アップ・スウェル(株) CUA-CO2-001 22/09/28に社告。
2025/08/06	電気洗濯機	2025/07/15	ゴルフ場で、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	中国	
2025/08/06	電動車いす(ハンドル形)	2025/07/18	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	
2025/08/06	バッテリー(リチウムイオン、スマートフォン用)	2024/10/26	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/08/06	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/22	事務所で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/08/06	発電機(携帯型)	2025/07/04	工事現場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	日本	
2025/08/06	電気シェーバー	2024/06/29	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電後、当該製品をUSBケーブルから抜いて置いていたところ、USBケーブル及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2025/08/06	接続箱(太陽光発電システム用)	2025/06/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	
2025/08/06	電気玩具(テレビゲーム機)	2025/07/17	テレビゲーム機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2025/08/06	サウナ用ヒーター【サウナバス用電熱器】	2025/06/27	ネット通販で購入したサウナ用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2025/08/06	インターホン【インターホン】	2025/07/16	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/11に社告。
2025/08/07	インターホン【インターホン】	2025/07/07	インターホンから異臭がし、機器の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/11に社告。
2025/08/07	バッテリーパック(リチウムイオン、ファン付上衣用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/25	自動車内に置いていたファン付上衣用のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2025/08/08	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/07/29	公共施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	アメリカ	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

年度報告書については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター製品安全広報課 (TEL)06-6612-2066