

News Release



2020年8月27日

NITE (ナイト)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

製品安全センター大阪本部

おうちキャンプを楽しく安全に ～使い方・捨て方・選び方～

1. 事故発生状況

NITE (ナイト) に通知された製品事故情報^{※1}において、キャンプ用品^{※2}の事故は、近畿地方2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)では、2015年度から2019年度までの5年間に合計42件ありました。

(※1) 消費生活用製品安全法に基づき報告された製品事故。

(※2) キャンプの際に使用される機会の多い製品(ガスカートリッジこんろ、ガストーチ、携帯発電機など)を対象とする。

(1) 製品別 府県別 事故発生状況

表1 製品別 府県別 事故発生件数^{※3} (単位: 件)

| | | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 合計 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------------|
| カートリッジガス こんろ | | 3 [2] | 2 [0] | 4 [3] | 4 [3] | | 1 [1] | 14 [9] |
| ガストーチ | | | 7 [4] | 2 [0] | 3 [3] | | | 12 [7] |
| ガスカートリッジ | | 1 [1] | 5 [4] | 2 [0] | 1 [1] | | | 9 [6] |
| ポータブル電源 | | | | 2 [0] | | | 1 [1] | 3 [1] |
| 懐中電灯 | | | | | 2 [0] | | | 2 [0] |
| 携帯発電機 | | | | | 1 [0] | | | 1 [0] |
| 折りたたみベッド | | | | 1 [0] | | | | 1 [0] |
| 合計 | 事故件数 | 4 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| | 火災件数 | [3] | [8] | [3] | [7] | [0] | [2] | [23] |

(※3) 対象外情報を除いた事故発生件数。[] は火災件数。

(2) 年度別 府県別 事故発生状況

表2 年度別 府県別 事故発生件数^{※3} (単位: 件)

| | | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 合計 |
|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------------|
| 事故発生年度 | 2015年度 | | 2 [2] | 1 [0] | 3 [2] | | | 6 [4] |
| | 2016年度 | 2 [1] | 1 [1] | 5 [2] | 1 [1] | | | 9 [5] |
| | 2017年度 | 1 [1] | 2 [0] | | 3 [1] | | | 6 [2] |
| | 2018年度 | 1 [1] | 3 [3] | 5 [1] | 3 [2] | | | 12 [7] |
| | 2019年度 | | 6 [2] | | 1 [1] | | 2 [2] | 9 [5] |
| 合計 | 事故件数 | 4 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| | 火災件数 | [3] | [8] | [3] | [7] | [0] | [2] | [23] |

(※3) 対象外情報を除いた事故発生件数。 [] は火災件数。

(3) 府県別 被害状況

表3 府県別 被害状況※4 (単位：件)

| | | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 合計 |
|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|
| 人的 被害 | 重傷 | 1 (1) [1] | | 3 (3) [0] | | | | 4 (4) [1] |
| | 軽傷 | | 2 (2) [1] | 2 (2) [0] | 2 (5) [1] | | 1 (1) [1] | 7 (10) [3] |
| 物的 被害 | 拡大被害 | 2 [2] | 8 [6] | 2 [2] | 6 [6] | | 1 [1] | 19 (0) [17] |
| | 製品破損 | 1 [0] | 4 [1] | 2 [1] | 3 [0] | | | 10 (0) [2] |
| 被害なし | | | | 2 | | | | 2 |
| 合計 | 事故件数 | 4 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| | 被害者数 | (1) | (2) | (5) | (5) | (0) | (1) | (14) |
| | 火災件数 | [3] | [8] | [3] | [7] | [0] | [2] | [23] |

(※4) 対象外情報を除いた事故発生件数。()は被害者数。[]は火災件数。表中において、製品本体のみの被害(製品破損)にとどまらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としている。また、物的被害(製品破損または拡大被害)があった場合でも人的被害のあったものは、人的被害に区分している。

2. 事故事例の概要

カートリッジガスこんろのガス漏れ事故

2019年5月（京都府、50歳代・女性、製品破損）

【事故の内容】

ベランダでカートリッジガスこんろを使用中、ガスカートリッジ付近から発煙した。

【事故の原因】

使用者がこんろの器具栓つまみを無理に回すなどの操作を行ったため、ガスカートリッジ接続部が破損した。破損した接続部にガスカートリッジを無理に取り付けようとしたことでガスが漏れ、滞留したガスにバーナーの炎が引火したものと考えられる。

ガストーチのガス漏れ事故

2017年12月（京都府、50歳代・男性、拡大被害）

【事故の内容】

ガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から火が出て周辺を焼損した。

【事故の原因】

ガストーチの火口に異物が付着した状態に気付かないまま使用したため、空気取入れ口からガスが漏洩し、滞留したガスにバーナーの炎が引火したものと考えられる。

3. キャンプ用品の事故の映像について

キャンプ用品の事故の再現映像及び静止画をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像等をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構+NITE ロゴ」としてください。

（本件に関するお問い合わせ先）

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター

製品安全広報課 課長 柿原 敬子

担当者：製品安全広報課 向井

電話：06-6612-2066 mail：ps@nite.go.jp