

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年7月16日から7月22日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/18	石油ふろがま	2023/06/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	(株)長府製作所 CK-11
2023/07/18	電気ストーブ(パネルヒーター)	2023/06/15	大学で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	
2023/07/18	液晶テレビ	2023/06/29	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	
2023/07/18	温水式浴室換気乾燥暖房機	2023/07/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2023/07/18	抱っこひも	2022/10/26	当該製品を使用して乳児(11ヶ月)を抱っこしていたところ、乳児が落下し、頭部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2023/07/18	エアコン	2023/07/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	日本	
2023/07/18	電気掃除機(充電式、スティック型)	2023/02/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	神奈川県	マレーシア	
2023/07/18	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/16	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	福岡県	中国	
2023/07/18	電動アシスト自転車	2023/07/01	当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2023/07/18	照明器具	2023/06/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2023/07/18	ヘアドライヤー	2023/04/21	当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/07/18	スキー用ビンディング	2021/02/23	当該製品を使用して滑走中、転倒し、左膝を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	ルーマニア	
2023/07/18	電動アシスト自転車	2023/07/04	当該製品のバッテリーを充電中、異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/07/18	配線器具(延長コード) 【その他の差込み接続器】	2023/06/23	使用中の延長コードのマルチタップ付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2023/07/18	はしご兼用脚立(アルミ製)	2023/07/04	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が曲がって転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	中国	
2023/07/18	レーザー加工機	2023/06/16	使用中のレーザー加工機付近から火が出て、焼損した。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	中国	
2023/07/19	フライパン	2023/03/27	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		不明	イタリア	フィスラージャパン(株) 045-301-26-100 23/06/15に社告。
2023/07/19	フライパン	2023/04/07	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		富山県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/04/07	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/04/21	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		不明	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	イタリア	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		山形県	イタリア	フィスラージャパン(株) 045-301-26-100 23/06/15に社告。
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		栃木県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		群馬県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/05/18	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		熊本県	イタリア	同上
2023/07/19	フライパン	2023/05/19	フライパンの取っ手が外れた。原因を調査中。	製品破損		不明	イタリア	同上
2023/07/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/04/24	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2023/07/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2023/07/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/06/25	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	同上
2023/07/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/06/05	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	
2023/07/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/05/09	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		広島県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2023/07/19	配線器具(延長コード) 【差込みプラグ】	2023/07/05	延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出て、カーテンを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	(株)セリア 4947879369226 15/09/24に社告。
2023/07/20	石油ストーブ(開放式)	2023/06/22	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	(株)コロナ RX-2216Y
2023/07/20	ヘアドライヤー	2023/07/09	運動施設で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	テスコム電機(株) NB2503(W)
2023/07/20	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2023/05/30	駐車場で車両の荷台に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	中国	
2023/07/20	延長コード	2023/06/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	不明	
2023/07/20	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2023/06/28	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	日本	
2023/07/20	バッテリー(リチウムイオン)	2023/06/26	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2023/07/20	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	2023/06/29	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	中国	
2023/07/20	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/22	当該製品を充電中、異音と異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		和歌山県	中国	
2023/07/20	コンセント付洗面化粧台	2023/06/17	当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2023/07/20	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/16	車両内で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2023/07/20	靴	2023/06/15	作業場で当該製品を履いて作業中、倒れてきた板が当たり、右足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	不明	ベトナム	
2023/07/20	除湿乾燥機	2023/06/30	異音が生じたため確認すると、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2023/07/20	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2023/07/02	当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2023/07/20	凍結防止用ヒーター(水道用)	2023/06/29	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/20	照明器具	2023/06/30	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/07/20	配線器具(マルチタップ、USB付) 【マルチタップ】	2023/07/15	使用中のマルチタップ付近から異音が生じ、火花が出た。原因を調査中。	製品破損 (火災)		熊本県	不明	
2023/07/20	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/07/18	ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

[をクリックしてください。](#)

[をクリックしてください。](#)
[をクリックしてください。](#)

[をクリックしてください。](#)