

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年8月13日から8月19日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/08/14	ガストーチ	2023/08/03	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド) 14/12/11に社告。
2023/08/14	ノートパソコン	2023/07/25	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R731/36DK 16/01/28に社告。
2023/08/14	換気扇(床下用)	2023/07/17	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	
2023/08/14	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2023/07/16	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛媛県	日本	
2023/08/14	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2023/07/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	
2023/08/14	リチウム電池内蔵充電器	2023/07/30	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2023/08/14	エアコン(室外機)	2023/07/27	当該製品を取り外していたところ、当該製品が破裂する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	日本	
2023/08/14	エアコン(室外機)	2023/07/30	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2023/08/14	掃除機(充電式)	2023/08/09	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/08/15	圧力なべ 【電気がま】 【家庭用の圧力なべ及び圧力がま】	2023/06/28	ネット通販で購入した圧力なべを使用中、電源コード接続部付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		茨城県	中国	
2023/08/15	バッテリーパック(リチウムイオン、電動剪定機用)	2023/06/23	ネット通販で購入した電動剪定機用バッテリーパックから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		和歌山県	中国	
2023/08/15	タブレット端末	2023/07/24	タブレット端末から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2023/08/15	充電器(草刈機用) 【直流電源装置】	2023/07/20	草刈機用バッテリーパックを充電中、充電器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2023/08/16	電動アシスト自転車	2023/06/28	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ブレーキが効かず、ガードレールに衝突し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2023/08/16	ヘアドライヤー	2023/08/01	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/08/16	タイムスイッチ	2023/07/27	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	神奈川県	中国	
2023/08/16	電動アシスト自転車	2023/08/08	病院の駐車場で異音が生じたため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2023/08/16	エアコン(室外機)	2023/07/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	マレーシア	
2023/08/16	照明器具	2023/08/05	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2023/08/16	エアコン	2023/07/24	当該製品から出火する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/08/16	エアコン	2023/07/30	当該製品の溶接作業していたところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		佐賀県	中国	
2023/08/16	ACアダプター	不明	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	
2023/08/16	電気ポンプ(井戸用)	2023/08/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	日本	
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	2023/07/03	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		島根県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	2023/07/11	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	2023/06/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2023/08/16	洗面化粧台 【その他電気機械器具付家具】	2023/07/15	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		香川県	日本	
2023/08/17	ノートパソコン	2023/08/02	充電中のノートパソコンから出火し、周辺を焼損し、顔に火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大分県	日本	
2023/08/17	いす(浴室用)	2023/04/07	浴室用のいすを使用中、座面が割れて転倒し、負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2023/08/18	幼児用乗物(三輪車)	2023/08/08	三輪車付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	不明	
2023/08/18	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	2023/07/09	ガス給湯器を使用中、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/information/index.html> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/> をクリックしてください。
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068