

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年9月3日から9月9日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/09/04	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2023/08/19	当該製品を使用中、ガスボンベの接続部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	ニューウェルブランズ・ジャパン(合) 2000017066
2023/09/04	カセットこんろ	2023/08/21	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	中国	(株)ニチネン KC-353A
2023/09/04	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2023/04/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	ユアサブライムス(株) YA-C900S(WH) 16/03/19に社告。
2023/09/04	ヘアアイロン	2023/06/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/09/04	エアコン	2023/08/14	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2023/09/04	凍結防止用ヒーター(水道用)	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	日本	
2023/09/04	運動器具(エクササイズ用)	不明	当該製品を使用中、後ろに転倒し、臀部を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2023/09/04	ノートパソコン	2023/08/17	当該製品のACアダプターにルーターを接続して使用中、当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/09/04	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2023/03/14	当該製品を充電中、異音が出たため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/09/04	リチウム電池内蔵充電器	2023/07/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/09/04	ディスペンサー(充電式、ソーブ用)	2023/07/15	事務所で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	
2023/09/04	コーヒーマーカー	2023/07/25	当該製品のガラス容器を洗浄中、ガラス容器が割れ、右指を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2023/09/04	リチウム電池内蔵充電器	2023/08/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/09/04	草刈機	2023/08/23	当該製品を使用中、本体ごと滑って転倒し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2023/09/04	エアコン(室外機)	2023/08/25	エアコンの入替え作業を行っていたところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/09/04	自転車	2023/05/18	当該製品で下り坂を走行中、前かがみ外れ、前輪に引っ掛かり、転倒、右指を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2023/09/04	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/08/20	ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側付け根付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2023/09/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	不明	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ、周辺が焼損していた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	不明	
2023/09/04	運動器具(バランスボール)	2023/05/19	バランスボールを使用中、ボールが割れて転倒し、腰を負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	中国	
2023/09/04	運動器具(バランスボール)	2023/07/13	バランスボールを使用中、ボールが破裂して転倒し、臀部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2023/09/04	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2023/07/21	ヘアドライヤーの電源コードの本体側付け根部分から出火した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/09/04	バッテリーパック(リチウムイオン、自走式掃除機用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/08/15	ネット通販で購入した自走式掃除機用のバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/09/04	電気洗濯機(二槽式) 【電気洗濯機】	2023/08/05	電気洗濯機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	タイ	
2023/09/05	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/08/28	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2023/09/05	インターホン 【インターホン】	2023/08/15	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2023/09/05	掃除機(自走式、充電式)	2023/08/31	ネット通販で購入した自走式掃除機付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2023/09/05	電気毛布(敷毛布) 【電気敷布】	2023/08/05	電気毛布付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2023/09/06	ガストーチ	2023/08/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	デジタルランド(株) なし
2023/09/06	ガスカートリッジ	2023/08/11	キャンプ場で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	神奈川県	日本	エヌ・ケイ・ケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド) IP-500T(イワタニ・プリムス(株)ブランド)
2023/09/06	エアコン	2023/08/22	社員寮で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	三菱重工業(株)(現三菱重工サーマルシステムズ(株)) SRK22ZIV 18/01/11に社告。
2023/09/06	照明器具	2023/08/21	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を溶融し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2023/09/06	草刈機	2023/07/14	当該製品を使用中、回転した刈刃が当たり、左足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2023/09/06	チェーンソー	2023/07/19	作業現場で当該製品を使用中、エンジンがかかったまま給油したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	日本	
2023/09/06	エアコン	2023/08/21	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	日本	
2023/09/06	除湿機	2023/08/25	工場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2023/09/06	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2023/06/30	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2023/09/06	サーキュレーター 【サーキュレーター】	2023/08/22	使用中のサーキュレーターから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2023/09/06	エアコン室外機 【電気冷房機】	2023/08/21	使用中のエアコン室外機付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/09/07	ハンディクリーナー(充電式)	2023/08/12	ハンディクリーナー付近から異音が生じて出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2023/09/07	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2023/06/15	充電中の自転車用ライトが爆発し、床が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/01/25	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/04/30	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/07/27	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/10/27	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/11/11	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/12/15	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		石川県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2020/12/16	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/04/07	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/07/08	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/07/14	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/08/26	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/09/09	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/09/09	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/09/10	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/09/21	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/10/01	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2021/10/04	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2022/04/12	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2022/04/14	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2022/06/15	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2022/07/28	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2022/11/14	浴室用のいすを使用中、座面を破損した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	
2023/09/07	いす(浴室用)	2023/04/10	浴室用のいすを使用中、座面を破損して転倒し、負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2023/09/07	電動キックスケーター	2023/08/24	ネット通販で購入した電動キックスケーターから出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	カナダ	
2023/09/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2023/08/09	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2023/09/08	インターホン【インターホン】	2023/08/15	インターホンから異臭がした。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株) VL-MV20X 21/12/01に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。