

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年1月14日から1月20日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/01/15	ガスストーブ(ガスボンベ式)	2023/12/19	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	ベトナム	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)CB-STV-MYD又はCB-STV-MYD2(岩谷産業(株)ブランド)
2024/01/15	石油ストーブ(開放式)	2023/12/20	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	(株)コロナ不明
2024/01/15	石油ストーブ(開放式)	2023/12/26	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	日本	(株)コロナRX-29W
2024/01/15	ウォーターサーバー	2023/11/03	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	韓国	(株)コスモライフWBF-1000S13/09/05に社告。
2024/01/15	リチウム電池内蔵充電器	2023/12/27	宿泊施設で当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山梨県	中国	
2024/01/15	電気カーペット	2023/12/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	茨城県	日本	
2024/01/15	電気式浴室換気乾燥暖房機	2023/12/20	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		秋田県	日本	
2024/01/15	携帯電話機(スマートフォン)	2023/12/27	病院で当該製品のバッテリーを取り出そうとしたところ、当該製品のバッテリーから発火し、落下、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/01/15	ヘアドライヤー	2023/12/09	当該製品をコンセントに接続していたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2024/01/15	電気洗濯機	2023/12/09	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品を焼損を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	日本	
2024/01/15	踏み台(アルミニウム合金製)	2023/12/04	当該製品を使用中、バランスを崩し、転倒、腰を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2024/01/15	電気ストーブ	2023/12/28	当該製品の付近にあった可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/01/15	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2023/12/28	当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2024/01/15	電気ストーブ(シーズヒーター)	2023/12/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岐阜県	中国	
2024/01/15	ハンディクリーナー(充電式)	2023/08/07	ハンディクリーナー付近から発煙し、布団が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	
2024/01/15	豆炭こたつ	2023/12/09	使用中の豆炭こたつ付近から出火して住宅を全焼、隣接する建物4棟を類焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	富山県	不明	
2024/01/15	電気ストーブ【電気ストーブ】	2024/01/13	電気ストーブ付近から出火して周辺を焼損し、1人が一酸化炭素中毒で死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡(CO中毒)	福岡県	不明	
2024/01/16	アンテナカップラ	2023/12/09	アンテナカップラ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	日本	
2024/01/16	電気ストーブ(遠赤外線式)【電気ストーブ】	2024/01/01	電気ストーブ付近から出火して周辺を焼損し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	岐阜県	中国	
2024/01/16	石油ストーブ(開放式、反射形)	2023/12/24	石油ストーブを点火したところ、機器背面付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2024/01/17	石油ストーブ(開放式)	2024/01/01	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長野県	日本	(株)トヨミKS-GE67
2024/01/17	電動アシスト自転車	2023/10/05	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、頭部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/01/17	電動アシスト自転車	2021/09/14	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	
2024/01/17	電話交換機	2023/10/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2024/01/17	延長コード	不明	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/01/17	エアコン	2024/01/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2024/01/17	線香(電池式)	2023/03/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2024/01/17	電気温水器	2023/12/19	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	日本	
2024/01/17	照明器具	2023/12/30	当該製品を点灯後、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	
2024/01/17	プラズマテレビ	2024/01/02	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	日本	
2024/01/17	電気蓄熱式湯たんぽ	2023/12/29	当該製品を蓄熱中、当該製品が破裂し、内容物がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2024/01/17	凍結防止ヒーター 【水道凍結防止器】	2023/12/30	水道凍結防止ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2024/01/17	迅速継手(都市ガス用)	2024/01/10	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	不明	
2014/01/18	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2023/11/20	ガス給湯器を点火したところ、火が出て、換気扇のフィルターを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	日本	
2024/01/18	電気ストーブ(オイルヒーター) 【電気ストーブ】	2023/12/18	オイルヒーターを使用中、電源プラグ付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	不明	
2024/01/19	携帯発電機 【携帯発電機】	2023/10/11	使用中の携帯発電機から火が出た。原因を調査中。	製品破損		福島県	日本	
2024/01/19	脚立(アルミ製)	2023/12/22	脚立を使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	徳島県	中国	
2024/01/19	キャディバッグ	不明	キャディバッグを使用中、破損部分に触れて、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2024/01/19	ガスオープン(都市ガス用)	2024/01/05	使用中のガスオープンから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	不明	
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/08	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/03	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/11	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/22	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3RK 16/02/09に社告。
2024/01/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/12/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		熊本県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社情情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。