

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年5月19日から5月25日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/05/20	リチウム電池内蔵充電器	2024/03/18	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	(株)FUGU INNOVATIONS JAPAN FG-MBATT001
2024/05/20	鍋	2024/01/26	当該製品を洗浄中、当該製品が割れ、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	栃木県	中国	
2024/05/20	電動アシスト自転車	2024/03/19	使用者(70歳代)が当該製品で上り坂を走行中、転倒し、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2024/05/20	電気カーペット	2024/05/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	インドネシア	
2024/05/20	ルーター(充電式)	2024/04/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/05/20	ヘアドライヤー	2024/04/27	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品の電源コードから火花が生じる火災が発生し、当該製品の電源コードが焼損し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	埼玉県	中国	
2024/05/20	スピーカー	2024/05/03	当該製品に他社製のアンプを接続して使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	イタリア	
2024/05/20	靴	2024/04/08	当該製品を履いて歩行中、当該製品の靴紐が解け、通行人に踏まれ転倒し、右肘を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	ベトナム	
2024/05/20	インターホン 【インターホン】	2024/05/08	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテ インメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2022/07/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	長野県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/02/14	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/04/10	洗面化粧台のキャビネットが落下し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	同上
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/04/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/04/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	
2024/05/21	洗面化粧台 【その他の電気機械器具 付家具】	2024/04/17	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/05/21	電気やかん 【電気湯沸器】	2024/05/04	ネット通販で購入した電気やかんの底部から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2024/05/22	電気掃除機(自走式)	2024/04/21	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) T2250 22/08/22に社告。
2024/05/22	電気式浴室換気乾燥暖房機	2024/04/28	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2024/05/22	浴室用混合栓	2024/02/05	施設で当該製品を使用中、全身に火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	
2024/05/22	リチウム電池内蔵充電器	2024/05/03	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/05/22	バッテリー(リチウムイオン)	2024/05/09	当該製品を保管中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/05/22	IH調理器	2024/04/29	当該製品を他社製のIH調理器の上に置いていたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		富山県	中国	
2024/05/22	除湿機	2024/04/14	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/05/22	バッテリー(リチウムイオン、デジタルカメラ用)	2024/05/06	当該製品を充電中、発煙したためACアダプターを抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/05/22	エアコン(室外機)	2024/05/06	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/05/22	エアコン(室外機)	2024/05/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/05/22	迅速継手(都市ガス用)	2024/03/09	ガス給湯器を使用中、迅速継手付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	不明	
2024/05/23	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/05/08	充電中の電動工具用バッテリーパックから出火して住宅を全焼し、隣接する建物2棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2024/05/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2024/05/06	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめしております。
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 年度報告書については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。