

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年6月2日から6月8日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/06/03	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	不明	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		福岡県	日本	(株)世田谷製作所 TA-OK270 07/04/19に社告。
2024/06/03	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2024/05/04	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	
2024/06/03	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/05/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	日本	
2024/06/03	IH調理器	2024/05/17	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、異音が生じたため確認すると、鍋の油から出火する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/06/03	低温調理器	2024/04/18	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/06/03	焙煎機(コーヒー豆用)	2024/05/19	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/06/03	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/03/15	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2024/06/03	サーキュレーター	2024/05/05	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/06/03	扇風機(充電式、携帯型)	2024/05/19	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/06/03	電気冷蔵庫	2024/05/11	工場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2024/06/03	高圧洗浄機(充電式)	2024/05/21	ネットオークションで購入した高圧洗浄機を充電中、高圧洗浄機付近から出火して、周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岐阜県	中国	
2024/06/03	空気清浄機(加湿機能付) 【空気清浄機】	2024/03/20	空気清浄機を使用中、乳児が蒸気吹き出し口に手を触れ、火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	宮城県	中国	
2024/06/03	充電制御器(太陽光発電システム用)	2024/05/09	ネット通販で購入した太陽光発電システム用の充電制御器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2024/06/03	芳香剤	2024/02/17	使用中の芳香剤が破裂し、床が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2024/06/03	芳香剤	2024/02/26	使用中の芳香剤が破裂し、ラグマットが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		不明	日本	
2024/06/04	冷凍庫 【電気冷凍庫】	2024/05/14	中古で購入した冷凍庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2024/06/05	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2024/05/19	発煙に気付き確認すると、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	日本	
2024/06/05	リモコン(屋外式ガス給湯暖房機用)	2024/04/14	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2024/06/05	リチウム電池内蔵充電器	不明	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2024/06/05	電気トースター	2024/05/15	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2024/06/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/05/24	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		山口県	日本	
2024/06/05	布団乾燥機	2024/05/05	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/06/05	食器乾燥機	2024/04/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/06/05	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/04/29	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	マレーシア	
2024/06/05	リチウム電池内蔵充電器	2024/05/06	当該製品を充電しながら、当該製品で電気製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	中国	
2024/06/05	ノートパソコン	2024/05/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2024/06/05	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/04/14	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/06/05	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/04/14	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	ラミネーターから発煙し、機器の一部が変形していた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	ラミネーターから異音が生じ異臭が生じ、機器の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	ラミネーターから発煙し機器の一部が変形していた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	使用中のラミネーターから発煙した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	使用中のラミネーターから発煙し、機器の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	使用中のラミネーターから発煙し、機器の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	ラミネーターから発煙した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/05	ラミネーター 【ラミネーター】	不明	ラミネーターから発煙し、機器の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/06/07	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2024/04/10	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福島県	中国	
2024/06/07	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/04/16	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。