

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年6月30日から7月6日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 生産地 | 備考 |
|------------|--|------------|--|--------------|------|--------|------|---|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2024/07/01 | 石油ストーブ(開放式) | 2024/05/06 | 当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因する のか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 死亡 | 静岡県 | 日本 | (株)コロナ KCP-E2422Y |
| 2024/07/01 | ノートパソコン | 2024/06/16 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 大阪府 | 中国 | (株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook B350/22B 18/06/22に社告。 |
| 2024/07/01 | 照明器具 | 2024/06/15 | 当該製品を使用中、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品 に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 北海道 | 中国 | |
| 2024/07/01 | 照明器具 | 2024/06/10 | 当該製品を使用中、異音とともに発煙が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。当該 製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | 日本 | |
| 2024/07/01 | 照明器具 | 2024/06/09 | 店舗で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火 災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 熊本県 | 不明 | |
| 2024/07/01 | 電気こんろ | 2024/06/11 | 火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生してい た。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 千葉県 | 日本 | |
| 2024/07/01 | 電気式浴室換気乾燥機 | 2024/06/14 | 当該製品内部の埃を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含 め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 埼玉県 | 日本 | |
| 2024/07/01 | サーキュレーター | 2024/06/13 | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 新潟県 | 中国 | |
| 2024/07/01 | 電子レンジ | 2024/06/19 | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の庫内を汚損し、内容物を焼 損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/01 | ポータブル電源(リチウム イオン) | 2024/06/13 | 当該製品に電気製品を接続して使用中、発煙及び異音に気付き確認すると、当該製品を 焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 秋田県 | 中国 | |
| 2024/07/01 | 除湿機 | 2024/06/19 | 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 兵庫県 | 中国 | |
| 2024/07/01 | LEDヘッドライト(リチウム イオン、充電式) | 2024/06/13 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含 め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/01 | 喫煙器具(充電式、たばこ カートリッジ加熱式) | 2024/06/11 | 当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損す る火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。 | 拡大被害 (火災) | | 埼玉県 | 不明 | |
| 2024/07/01 | プラズマテレビ | 2024/06/13 | 当該製品を使用中、当該製品の内部部品及び接続ケーブルを焼損する火災が発生した。 当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 宮崎県 | 日本 | |
| 2024/07/01 | 電動アシスト自転車 | 2022/09/07 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、ハンドルが操作できなく なり、転倒、腰を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | | 重傷 | 東京都 | 日本 | |
| 2024/07/01 | 椅子 | 2024/05/05 | 店舗で当該製品に着座しようとしたところ、当該製品の脚部が破損し、転倒、左手指を負 傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 | 重傷 | 神奈川県 | 中国 | |
| 2024/07/01 | 電動立ち乗り二輪車 | 2024/03/20 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因する ののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 沖縄県 | 中国 | |
| 2024/07/01 | ポータブル電源(リチウム イオン) | 2024/05/11 | 当該製品を充電中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 千葉県 | 中国 | |
| 2024/07/02 | 電気やかん 【電気湯沸器】 | 2024/05/29 | 電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音が生じ、火が出て、壁コンセントが焼損し た。原因を調査中。 | 拡大被害 | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/03 | カセットボンベ | 2024/06/12 | 当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、ガスに引火、当該製品を焼損 する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 愛知県 | 日本 | 日本瓦斯(株) ジョイファイヤーボンベ |
| 2024/07/03 | ノートパソコン | 2024/06/17 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 神奈川県 | 中国 | (株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T351/46CRD 18/06/22に社告。 |
| 2024/07/03 | 映像録画装置(防犯カメラ 用) | 2024/06/19 | 異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事 故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモニターに内蔵のリチウムイオン電池セ ルが異常発熱し、発火に至ったものと考えられる。 | 製品破損 (火災) | | 兵庫県 | 中国 | マスプロ電工(株) WHC7M2 22/12/07に社告。 |
| 2024/07/03 | イヤホン(コードレス式、マ イク付、リチウムイオン バッテリー内蔵) | 2024/02/07 | 当該製品を充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該 製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/03 | 靴(ブーツ) | 2023/11/23 | 神社で当該製品を履いて歩行しようとしたところ、転倒し、負傷した。当該製品の使用状 況を含め、現在、原因を調査中。 | | 重傷 | 東京都 | イタリア | |
| 2024/07/03 | スピーカー(充電式) | 2024/05/20 | 当該製品を他社製のUSBケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当 該製品内部から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、 他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 神奈川県 | 中国 | |

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 生産地 | 備考 |
|------------|--|------------|---|--------------|------|--------|--------|---|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2024/07/03 | エアコン(室外機) | 2024/06/14 | 当該製品を使用中、異音及び異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 千葉県 | 中国 | |
| 2024/07/03 | タブレット端末 | 2024/06/07 | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 広島県 | 中国 | |
| 2024/07/03 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) | 2024/06/14 | 異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 静岡県 | 日本 | |
| 2024/07/03 | 温水洗浄便座 | 2024/06/15 | 火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 奈良県 | 日本 | |
| 2024/07/03 | 電気冷蔵庫 | 2024/06/16 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 愛知県 | 日本 | |
| 2024/07/03 | プリンター | 2024/06/20 | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 北海道 | インドネシア | |
| 2024/07/03 | 電動アシスト自転車 | 2024/04/11 | 使用者(70歳代)が当該製品を下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 | 重傷 | 奈良県 | 日本 | |
| 2024/07/03 | 電動アシスト自転車 | 2024/05/23 | 当該製品のバッテリーを充電中、バッテリー内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 埼玉県 | 日本 | |
| 2024/07/03 | スピーカー(充電式) | 2024/05/16 | 飲食店で当該製品を他社製のUSBケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品内部から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/03 | リチウム電池内蔵充電器 | 2024/05/19 | 当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2024/07/03 | 携帯用ガスこんろ【カートリッジガスこんろ】 | 2024/06/23 | ネット通販で購入した使用中の携帯用ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 滋賀県 | 不明 | |
| 2024/07/03 | 靴(サンダル) | 2024/06/14 | サンダルを履いていたところ、破損した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 不明 | 中国 | |
| 2024/07/03 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】 | 2023/09/04 | 電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から異音が生じて破裂し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 | | 広島県 | 日本 | パナソニック サイクルテック(株) BE-ENMD036(NKY452B02用) 20/04/20に社告。 |
| 2024/07/03 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】 | 2023/09/19 | 充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 大阪府 | 日本 | パナソニック サイクルテック(株) BE-ENE636(NKY452B02用) 20/04/20に社告。 |
| 2024/07/03 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】 | 2023/09/24 | 電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 大阪府 | 日本 | パナソニック サイクルテック(株) 不明(NKY452B02用) 20/04/20に社告。 |
| 2024/07/04 | 自転車(折り畳み式、電動アシスト車) | 2023/11/01 | ネット通販で購入した自転車で走行中、フレームが折損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。 | 製品破損 | 軽傷 | 不明 | 中国 | |
| 2024/07/04 | 自転車(折り畳み式) | 2024/03/10 | ネット通販で購入した自転車で走行中、フレームが折損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。 | 製品破損 | 軽傷 | 東京都 | 中国 | 中日商会(株) T16bike 24/04/11に社告。 |
| 2024/07/05 | ガストーチ | 2024/06/12 | ネット通販で購入したガストーチを使用中、本体付近から出火した。原因を調査中。 | (火災) | | 愛知県 | 不明 | |
| 2024/07/05 | 電動車いす(ハンドル型、四輪) | 2024/05/15 | 電動車いすで走行中、踏切内で停止し、列車と接触した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 奈良県 | 日本 | |
| 2024/07/05 | 冷蔵庫 【電気冷蔵庫】 | 2024/06/16 | 冷蔵庫付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 愛知県 | 不明 | |

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。