

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年7月7日から7月13日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/07/08	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/06/22	当該製品を使用後、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	(株)ハーマン DG32N1SR
2024/07/08	スピーカー(充電式)	2024/04/17	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	中国	
2024/07/08	携帯電話機(スマートフォン)	2024/06/14	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	韓国	
2024/07/08	冷却シート	2024/05/09	当該製品を使用したところ、皮膚障害を発症した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	日本	
2024/07/08	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/06/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	日本	
2024/07/08	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/06/24	当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	日本	
2024/07/08	電子レンジ	2024/05/17	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2024/07/08	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2024/06/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2024/07/08	靴	2024/04/09	雨天時に当該製品を履いて歩行中、バランスを崩し、転倒、手首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	ベトナム	
2024/07/09	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2024/02/20	使用中の照明器具付近から異臭がし、焼損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	不明	
2024/07/09	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2024/06/09	照明器具から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2024/07/09	掃除機(充電式)	2024/05/20	ネット通販で購入した掃除機を充電中、掃除機から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2024/07/10	電子レンジ	2024/06/23	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	中国	
2024/07/10	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/23	当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	中国	
2024/07/10	フードミキサー(ブレンダー)	2024/06/15	当該製品を充電中、発煙に気がつき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2024/07/10	電気ケトル	2024/06/21	施設で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ及び電源のコンセントを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2024/07/10	充電器(バッテリー用)	2024/06/08	公共施設の車庫で当該製品でバッテリーを充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品の内部から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/07/10	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2024/04/23	工事現場で当該製品を使用してトラックの荷台から降りようとしたところ、支柱が曲がり、転落、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2024/07/10	照明器具(投光器)	2024/06/26	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/07/10	電気冷蔵庫	2024/06/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2024/07/10	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/01/16	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	日本	パナソニック サイクルテック(株) BE-END636(NKY450B02用) 20/04/21に社告。
2024/07/10	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/10/03	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異臭が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		石川県	日本	パナソニック サイクルテック(株) BE-ENMA032(NKY495B02用) 20/04/21に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/07/10	踏み台(アルミ製)	2024/06/23	踏み台を使用中、天板が外れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	石川県	中国	
2024/07/10	バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用)	2024/06/10	ノートパソコンを充電中、バッテリーパック付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2024/07/10	照明器具(水槽用、LED)	2024/06/23	照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2024/07/10	冷凍庫 【電気冷凍庫】	2024/07/07	冷凍庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2024/07/11	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2024/07/05	太陽光発電器のパワーコンディショナーから異音が出て出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		香川県	日本	
2024/07/11	エアコン 【電気冷房機】	2024/06/27	エアコンが破損して機器の一部が飛散し、子供が軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	徳島県	日本	
2024/07/11	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/06/15	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2024/07/11	介護用リフト	2024/06/03	介護リフトを使用中、スリングシートが外れて落下し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	日本	
2024/07/12	エアコン 【電気冷房機】	2024/06/11	使用中のエアコンが破損し、飛散した破片で、子供が軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	日本	
2024/07/12	スピーカー(充電式)	2024/07/04	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカーとその周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2024/07/12	ガストーチ	2024/07/04	使用中のガストーチが異常燃焼し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	大阪府	不明	
2024/07/12	楽器(電子オルガン) 【電子楽器】	2024/04/24	電子オルガンの電源を入れたところ、異臭がした。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	ヤマハ(株) EL-90 10/09/01に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。