

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年7月21日から7月27日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/07/22	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/07/05	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)パロマ IC-N700F-R
2024/07/22	エアコン(室外機)	2024/07/01	停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/07/22	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/09	当該製品を充電後、当該製品を靴に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/07/22	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/07/04	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長野県	日本	
2024/07/22	水槽用照明器具(コンセント付)	2024/06/23	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/07/22	自転車用ブレーキ(キャリパディスクブレーキ)	2024/04/27	当該製品を装着した自転車で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	茨城県	日本	
2024/07/22	扇風機 【扇風機】	2024/07/15	使用中の扇風機から異音が生じて出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	日本	
2024/07/22	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2024/07/05	太陽光発電器のパワーコンディショナーから異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	日本	
2024/07/22	塗料(スプレー式)	2023/02/01	スプレー式の塗料を使用したところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	沖縄県	日本	
2024/07/22	玩具(ミニカー)	2024/06/24	ネット通販で購入した玩具を幼児が持って移動していたところ、転倒し、顔に裂傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	
2024/07/22	インターホン 【インターホン】	2024/07/07	インターホンから異音が生じて、異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンター テイメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2024/07/22	オイル	不明	オイルを使用したところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	大阪府	オーストラ リア	
2024/07/23	インターホン 【インターホン】	2024/07/04	インターホンから異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンター テイメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2024/07/23	ガスホース(LPガス用)	2024/04/07	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		鳥取県	不明	
2024/07/24	ガストーチ	2024/06/17	ガスこんろで調理中、当該製品が落下し、衝撃で外れたガスボンベから漏れたガスに引火し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	新富士パーナー(株) RZ-820S
2024/07/24	電気炊飯器	2024/07/13	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	ハイアールジャパンセ ールズ(株) JJ-M55D 22/10/11に社告。
2024/07/24	映像録画装置(防犯カメラ用)	2024/07/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	マスプロ電工(株) WHC10M3 22/12/07に社告。
2024/07/24	ノートパソコン	2024/07/11	店舗で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	パナソニック(株)(現 パ ナソニックコネク(株)) CF-SX2LEBBR 18/03/28に社告。
2024/07/24	電気衣類乾燥機	2024/07/08	作業小屋で当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	日本	
2024/07/24	エアコン(室外機)	2024/06/26	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2024/07/24	ネッククーラー(充電式)	2024/07/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/07/24	液晶テレビ	2024/06/09	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	韓国	
2024/07/24	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/06/10	作業現場で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/07/24	生ごみ処理機	2024/07/04	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2024/07/24	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/04	商業施設で当該製品を接続していた延長コードからハサミで取り外そうとしたところ、火花が発生し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/07/24	延長コード	2024/06/26	他の延長コードに接続していた当該製品でリチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	
2024/07/24	電気こんろ	2024/07/07	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		愛知県	日本	
2024/07/24	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/05	店舗の駐車場で車両内に置いていた当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2024/07/24	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/04/18	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内で充電中、モバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	不明	
2024/07/24	電気温水給湯器 【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2024/07/14	ウォーターサーバー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2024/07/25	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2024/07/17	ネットオークションで購入したバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2024/07/25	草刈機	2024/07/21	草刈機を使用中、異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2024/07/25	電動車いす(ジョイスティック型)	2023/12/18	電動車いすで走行中、斜面に乗り上げて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	長野県	台湾	
2024/07/25	ガストーチ	2024/07/12	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2024/07/26	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	不明	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから火が出た。原因を調査中。	製品破損		群馬県	日本	パナソニック サイクルテック(株) BE-EKW752(NKY 454B02用) 20/04/21に社告。
2024/07/26	デスクマット	不明	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	北海道	日本	コクヨ(株) マー-MX507N 06/10/01に社告。
2024/07/26	バッテリーパック(リチウムイオン、ファン付上衣用)	2024/06/27	充電中のバッテリーパック付近から出火して住宅を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
<https://www.nite.go.jp/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。