

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年8月4日から8月10日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/05	カセットこんろ	2024/07/07	IH調理器の上に当該製品を置いた状態で当該製品で鍋に入れた油を加熱中、ガスボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-AP-10(岩谷産業(株)ブランド)
2024/08/05	インターホン	2024/07/17	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	アイホン(株) MJ-1A 00/08/29に社告。
2024/08/05	電気洗濯乾燥機	2024/07/16	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/08/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/07/19	異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	日本	
2024/08/05	携帯型音楽プレーヤー	2024/06/14	当該製品をノートパソコンに接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	ヘアドライヤー	2024/06/02	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部から火花が生じ、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	ヘアドライヤー	2024/06/17	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品の電源コード部から火花が生じ、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	ヘアドライヤー	2024/06/17	駅で当該製品を使用しようとしたところ、当該製品の電源コード部から火花が生じ、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	ヘアドライヤー	2024/05/24	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品の電源コード部から火花が生じ、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	バッテリー(リチウムイオン、ノートパソコン用)	2024/06/29	ノートパソコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2024/08/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/07/17	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	除湿乾燥機	2024/07/15	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/24	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2024/07/17	商業施設の休憩室で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2024/07/17	商業施設の休憩室で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/08/05	電子レンジ	2024/07/02	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の庫内を汚損し、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/08/05	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/17	当該製品を充電中、当該製品から発煙及び発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2024/08/05	ラミネーター	2024/07/22	施設で当該製品を延長コードに接続して使用しようとしたところ、異音及び発煙が生じたためシンク内に移動させた際、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2024/08/05	電動アシスト自転車	2024/02/26	当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2024/08/05	電動アシスト自転車	2024/07/20	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2024/08/05	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/03	当該製品を靴に入れて自転車で行く途中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/08/05	携帯電話機	2024/07/14	携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	不明	
2024/08/05	スポンジ(化粧用)	不明	化粧用スポンジを使用したところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	山口県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/05	マスク	2024/04/27	マスクを使用したところ、顔に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	不明	
2024/08/05	タブレット端末	2024/07/22	タブレット端末を修理中、タブレット端末から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	不明	
2024/08/05	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2024/07/01	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/08/05	介護リフト(天井走行式)	2024/07/08	天井走行式の介護リフトを使用して車いすへ移乗する際、レールのローラーが破損して本体が胸に落下し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	高知県	スウェーデン	
2024/08/05	照明器具(リチウムポリマー、LED、充電式)	2024/05/25	充電中の照明器具から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)エイアンドエフ ミニグローブライト 23/01/30に社告。
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/07/09	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	同上
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	同上
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/07/19	洗面化粧台のキャビネットが落下し、腕に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	三重県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2024/08/06	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	
2024/08/06	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/07/17	ブローアを使用中、バッテリーパック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2024/08/07	映像録画装置(防犯カメラ用)	2024/07/23	発煙に気付き確認すると、当該製品のモニター及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモニターに内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	マスプロ電工(株) WHC7M2 22/12/07に社告。
2024/08/07	電話機(インターホン機能付)	2024/07/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	アイホン(株) PBS-208RU 05/02/24に社告。
2024/08/07	バッテリー(リチウムイオン、スマートフォン用)	2024/07/12	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長野県	中国	
2024/08/07	エアコン	不明	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2024/08/07	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/01	宿泊施設で当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2024/08/07	エアコン(室外機)	2024/07/23	発煙したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	日本	
2024/08/07	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/05	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/08/07	電子レンジ	2024/07/23	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/08/07	エアコン	2024/07/23	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2024/08/07	ライター(点火棒)	2024/02/01	当該製品を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/08/07	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/03	当該製品で爆発を伴う火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/07	ガス漏れ警報器	2024/07/23	異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ部を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/08/07	電気冷蔵庫	2024/06/24	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	韓国	
2024/08/07	電子たばこ	2024/07/25	充電中の電子たばこ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/08/07	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/03	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/07	バッテリーパック(リチウムイオン、ファン付上衣用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/01	ネット通販で購入したバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/08/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/04	自動車内に置いていたモバイルバッテリーから発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/08/08	扇風機(工業用大型) 【扇風機】	2024/08/03	使用中の扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2024/08/08	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2023/12/26	ヘアドライヤーを使用中、電源コード付近から火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2024/08/09	ガストーチ	2024/07/17	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
 個別事故の検索については、
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。