

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年8月18日から8月24日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/08/19	防犯装置	2024/07/22	当該製品から火災信号を受信したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	セコム(株) PO-W0290 24/07/09に社告。
2024/08/19	ノートパソコン	2024/07/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/08/19	エアコン	2024/08/02	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2024/08/19	電気洗濯乾燥機	2024/06/24	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/19	エアコン	2024/07/29	当該製品を使用中、当該製品の部品が飛び、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	宮城県	日本	
2024/08/19	タブレット端末	2024/07/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/08/19	オゾン発生器(充電式)	2024/08/13	使用中のオゾン発生器から異音が生じ、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	不明	
2024/08/19	いす(折り畳み式)	2024/07/12	いすを使用中、座面を固定していたネジが破損し、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	長野県	中国	
2024/08/21	ウォーターサーバー	2024/07/24	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		栃木県	中国	
2024/08/21	ACアダプター	2024/08/05	飲食店で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/21	スピーカー(充電式)	2024/06/24	当該製品を充電中、発煙したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/08/21	リチウム電池内蔵充電器	2024/07/05	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2024/08/21	エアコン	2024/07/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2024/08/22	ゴム手袋(ニトリル薄手手袋)	2022/02/20	ゴム手袋を着用したところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	中国	
2024/08/22	眼鏡(フレーム)	2020/12/01	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	大阪府	中国	
2024/08/22	靴(サンダル)	不明	サンダルを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	不明	
2024/08/22	手袋(作業用)	不明	手袋を使用していたところ、手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	中国	
2024/08/22	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2024/07/11	充電中の扇風機から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	不明	
2024/08/22	掃除機(自走式、充電式)	2024/08/15	ネット通販で購入した自走式掃除機を充電中、自走式掃除機付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/08/22	バッテリーパック(リチウムイオン、電動バイク用)	2024/08/15	バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2024/08/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/07/29	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2024/08/23	蛍光灯(電球型、スパイラル形) 【蛍光灯】	2024/08/03	使用中の蛍光灯付近から異音が生じて、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	インドネシア	
2024/08/23	容器(耐熱ガラス製)	2024/07/03	ネット通販で購入したガラス容器を洗浄中、底部が割れ、手に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。