

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年10月6日から10月12日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/07	扇風機	2024/09/08	倉庫で当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	台湾	コーナン商事(株) K-459KYL 14/05/20に社告。
2024/10/07	サーキュレーター	2024/09/19	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2024/10/07	ヘアドライヤー	2024/09/10	子供(9歳)が当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、母親が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	埼玉県	タイ	
2024/10/07	電気シェーバー	2024/08/17	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/10/07	エアコン	2024/09/13	工場で火災警報器が鳴動したため確認すると、延長コードに接続された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/10/07	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/09/12	当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2024/10/07	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2023/07/03	事務所で当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/10/07	温水洗浄便座	2024/09/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	東京都	日本	
2024/10/07	照明器具	2024/09/07	駅で当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/10/07	バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)	2023/10/15	当該製品を充電中、異臭とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2024/10/07	ノートパソコン	2024/09/11	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融し、周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/07	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/02	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/10/07	自転車	2024/05/23	当該製品で走行中、当該製品がガードレールに接触し、転倒、左手指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2024/10/07	容器(洗浄剤)	不明	手袋を着用せずに当該製品を使用したところ、噴射口から垂れた液が手に付着し、皮膚炎を発症した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	広島県	日本	
2024/10/07	机	2024/06/20	子供(11歳)が当該製品を使用中、引出しが落下し、左足指を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2024/10/07	電気冷凍庫	2024/09/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山形県	ハンガリー	
2024/10/07	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/09/14	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		三重県	中国	
2024/10/07	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/09/14	駐車場で車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/07	コンセント	2024/06/17	当該製品に電気製品を接続して使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	
2024/10/07	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2024/09/19	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	不明	
2024/10/07	エアコン室外機【電気冷房機】	2024/09/27	エアコン室外機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/10/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/28	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	日本	
2024/10/08	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2024/09/07	ガスこんろのグリルを点火したところ、出火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2024/10/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/23	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/10/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/09/22	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを使用中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2024/10/08	変圧器	2024/10/03	変圧器から発煙し、内部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	不明	
2024/10/09	屋外式(RF式)ガスふろがま (都市ガス用)	2024/09/25	当該製品を使用中、排気口から出た火炎により、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	日本	(株)ノーリツ GT-1628AWX
2024/10/09	照明器具	2023/09/01	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の一部及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	VENTOTA(株) vo416816
2024/10/09	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/09/20	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/09	扇風機	2024/09/07	当該製品をACケーブルに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/09	リチウム電池内蔵充電器	2024/08/29	当該製品を充電中、異音とともに火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2024/10/09	温水洗浄便座	2024/09/23	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大分県	日本	
2024/10/09	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/09/13	事務所で当該製品をズボンのポケットに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/10/09	ヘアアイロン(充電式)	2024/09/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/10/09	ノートパソコン	2024/09/24	当該製品を袋に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2024/10/09	リチウム電池内蔵充電器	2023/07/25	当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/09	電気掃除機(自走式)	2024/09/11	当該製品を充電中、異音及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/10/09	照明器具	2024/09/13	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	日本	
2024/10/09	エアコン	2024/09/22	当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/10/09	リチウム電池内蔵充電器	2024/08/09	店舗の駐車場の車両内で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2024/10/09	エアコン(室外機)	2024/09/23	学校の寮で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2024/10/09	電話機(インターホン機能付)	不明	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	
2024/10/09	水槽用エアポンプ 【観賞魚用電気気泡発生器】	2024/09/27	使用中の水槽用エアポンプ付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	不明	
2024/10/09	映像録画装置(防犯カメラ用)	2024/09/29	防犯カメラの映像録画装置から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	
2024/10/09	電気給湯器(ヒートポンプ式)	不明	電気給湯器のヒートポンプユニットが焼損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2024/10/10	浴室換気乾燥暖房機 【電気乾燥機】	2024/09/23	使用中の浴室換気乾燥暖房機付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2024/10/11	インターホン 【インターホン】	2024/09/07	インターホンから異音が生じた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2024/10/11	インターホン 【インターホン】	不明	インターホンから異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社情情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。