

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年11月3日から11月9日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/05	ガスこまろ(都市ガス用)	2024/10/21	当該製品を使用後、当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	タカラスタンダード(株) GIC60-3PBH
2024/11/05	マッサージ器(充電式)	2024/08/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	(株)グローバル・ジャパン 4570060545231
2024/11/05	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2024/10/10	介護施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	
2024/11/05	温水洗浄便座	2024/10/16	異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮崎県	日本	
2024/11/05	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/15	当該製品を充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2024/11/05	エアコン	不明	当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2024/11/05	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/10/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	中国	
2024/11/05	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/10/23	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	
2024/11/05	IH調理器	2024/09/17	当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2024/11/05	冷風機	2024/10/27	工場で当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品及び延長コードを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2024/11/05	電気温風機	2024/10/21	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	
2024/11/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/10/20	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	
2024/11/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	不明	当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2024/11/05	自転車	2024/10/21	当該製品で走行しようとしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩し、転倒、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	
2024/11/05	電子式冷蔵庫(ワイン用)	2024/10/21	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2024/11/05	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2024/10/04	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2024/11/05	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/11/05	スピーカー(充電式)	2024/10/26	ネット通販で購入したスピーカー付近から発煙して出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2024/11/05	迅速継手(都市ガス用)	2024/07/11	ガスこまろを使用中、迅速継手付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/11/06	電気フライヤー【電気フライヤー】	2024/10/14	ネットオークションで購入した電気フライヤー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	中国	
2024/11/06	玩具(コマ)	2024/07/25	子供がコマを回して遊んでいたところ、部品の一部が破損し、指に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	ベトナム	
2024/11/06	眼鏡(フレーム)	2024/06/17	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/06	時計バンド	不明	時計を着用したところ、時計バンドの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	東京都	スイス	
2024/11/07	電動アシスト自転車	2024/09/04	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株) PZ27CS 19/06/24に社告。
2024/11/07	電気シェーバー	2024/10/12	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2024/11/07	電気シェーバー	2024/10/18	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2024/11/07	電気冷蔵庫	2024/10/28	店舗で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	デンマーク	
2024/11/07	サーキュレーター	2024/10/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/11/07	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/10/25	当該製品の充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2024/11/07	IH調理器	2024/09/22	当該製品でフライパンに入れた油を加熱中、フライパンの油から出火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	日本	
2024/11/07	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2024/09/20	工場で当該製品を袋に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	
2024/11/07	ガスホース(都市ガス用)	2024/10/27	ガスこんろ付近から火が出て周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		広島県	不明	
2024/11/07	投げ込み式ヒーター【投げ込み湯沸器】	2024/10/16	ネット通販で購入した投げ込み式ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。