

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年12月15日から12月21日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/16	ドア	2024/10/16	当該製品の窓を開扉しようとしたところ、左手中指が開閉用ワイヤーと窓の間に挟まり負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2024/12/16	換気扇(浴室用)	2024/11/12	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	不明	
2024/12/16	温水洗浄便座	2024/11/27	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	マレーシア	
2024/12/16	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/15	学校で当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2024/12/16	電気シェーバー	2024/10/10	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/12/16	電気シェーバー	2024/11/06	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/12/16	電気シェーバー	2024/11/29	事務所で当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2024/12/16	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/11/14	倉庫で当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2024/12/16	電気湯沸器	2024/11/11	店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2024/12/16	介護リフト	2024/06/03	施設で当該製品を使用し、搭乗者(80歳代)をベッドから車いすに移乗していたところ、当該製品から転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	
2024/12/16	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/11/30	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	不明	
2024/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	2024/09/25	ガスこんろを点火したところ、異常燃焼して2人が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	
2024/12/17	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2024/11/26	充電中のモバイルバッテリーから異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2024/12/17	迅速継手(都市ガス用)	2024/11/21	迅速継手付近から異臭がしたため、ライターの火を近づけたところ引火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2024/12/18	電動車いす(ジョイスティック形)	2024/09/16	当該製品を使用中、タイヤのゴムがリムから外れ、転倒、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	台湾	
2024/12/18	電気式浴室換気乾燥暖房機	2024/10/30	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2024/12/18	電気ホットプレート	2024/11/27	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2024/12/18	照明器具(天井埋込式)	2024/11/18	店舗で当該製品を使用中、当該製品の一部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	日本	
2024/12/18	電動アシスト自転車	2024/11/18	駐輪場で異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	
2024/12/18	照明器具	2024/11/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2024/12/18	バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)	2024/11/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2024/12/18	マッサージ器(充電式)	2024/07/05	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、異音が出たため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/18	はしご兼用脚立(アルミ製)	2024/12/09	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2024/12/20	エアコンプレッサー	2024/11/30	エアコンプレッサー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2024/12/20	ガスホース(都市ガス用)	2024/11/28	ガスファンヒーターを点火したところ、ガスファンヒーター付近から発煙し、焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/12/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/11/08	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。