

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年1月26日から2月1日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/27	カセットこんろ	2025/01/14	当該製品をIH調理器の上に置いた状態で他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	(株)旭製作所 SN-35M-DJ((株)サン・シリ ンダー・サービスブランド)
2025/01/27	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2024/12/28	当該製品を電気掃除機に装着していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	ロワ・ジャパン(有) DC62-J 21/10/01に社告。
2025/01/27	エアコン	2024/12/29	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	タイ	三菱重工業(株)(現 三菱重工 サーマルシステムズ(株)) SRK28ZIV 18/01/11に社告。
2025/01/27	除湿乾燥機	2025/01/08	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発火する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	パナソニック エコシステムズ(株) F-YHGX120 23/04/20に社告。
2025/01/27	電動アシスト自転車	2024/10/12	当該製品を下り坂を走行中、ハンドルが効かなくなり、電柱に衝突し、左眼窩底を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2025/01/27	IH調理器	2024/12/20	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/01/27	電気湯沸器	2025/01/02	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグを溶融し、電源のコンセントを汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	タイ	
2025/01/27	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2025/01/08	工場の休憩室で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2025/01/27	除雪機(歩行型)	2025/01/04	当該製品を使用中、排雪口に詰まった雪を取り除こうとしたところ、右手を負傷した。取扱説明書で禁止しているエンジンを停止せずに排雪口に手を入れて雪を取り除こうとしていた状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	秋田県	日本	
2025/01/27	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2024/12/26	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品の庫内を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2025/01/27	電気シェーバー	2025/01/04	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2025/01/27	電気洗濯機	2025/01/09	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/01/27	扇風機	2024/12/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/01/27	電気温風機	2025/01/11	当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/01/27	電動アシスト自転車	2024/12/09	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、サドルのレバーが右足の太ももにささり、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2025/01/27	手すり(床置き式)	2025/01/10	当該製品を使用中、当該製品が破損し、転倒、足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	三重県	日本	
2025/01/27	電気温風機	2024/09/14	飲食店で当該製品を使用していたところ、レジオネラ菌に感染し、1名が重傷、19名が軽傷を負った。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	アイルランド	
2025/01/27	照明器具	2024/06/11	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2025/01/27	ウォーターサーバー	2025/01/06	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/01/27	電気ストーブ(オイルヒーター)	2025/01/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	オーストラリア	
2025/01/27	電気ファンヒーター【電気温風機】	2024/12/30	通信販売で購入した電気ファンヒーターを使用中、電源プラグの周辺から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2025/01/27	ガス給湯器(都市ガス用、開放式)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2025/01/10	ガス給湯器を点火したところ、機器上部から火が出て、換気扇のフィルターが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2025/01/27	石油ファンヒーター(開放式)【温風暖房機】	2025/01/09	石油ファンヒーター付近から出火して、住宅を全焼し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岐阜県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/28	電気ストーブ(パネルヒーター) 【電気ストーブ】	2024/12/22	電気ストーブを使用中、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/01/28	ガスこんろ(LPGガス用、ビルトイン型) 【一般ガスこんろ】	2025/01/15	ガスこんろを使用したところ、爆発した。原因を調査中。			富山県	日本	
2025/01/28	ガスふろがま(LPGガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2025/01/20	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2025/01/29	電動アシスト自転車	2025/01/08	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、バランスを崩し、転倒、左手指を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	ブリヂストンサイクル(株) AGD83 19/06/24に社告。
2025/01/29	電子レンジ	2025/01/10	当該製品を使用中、当該製品の庫内の電子レンジ加熱式保温具を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	タイ	
2025/01/29	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/01/11	施設で当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	日本	
2025/01/29	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2024/12/14	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2025/01/29	電気シェーバー	不明	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		栃木県	日本	
2025/01/29	ポータブル電源(リチウムイオン)	2024/12/05	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2025/01/29	石油ストーブ(開放式)	2024/12/18	使用中の石油ストーブ付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。原因を調査中。			京都府	日本	
2025/01/29	迅速継手(都市ガス用)	2025/01/14	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	日本	
2025/01/29	迅速継手(都市ガス用)	2025/01/05	ガスこんろを点火したところ、接続部付近から火が出て、迅速継手の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/01/30	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2025/01/27	使用中の電気ストーブ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛媛県	不明	
2025/01/30	配線器具(コンセント) 【コンセント】	2025/01/16	コンセント付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	日本	
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/11/23	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	同上
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/12/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		香川県	日本	同上
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/12/20	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		島根県	日本	同上
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2022/04/21	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/12/10	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	
2025/01/30	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/12/25	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福井県	日本	
2025/01/30	配線器具(コンセント) 【コンセント】	2025/01/09	コンセント付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/01/30	バッテリー(リチウムイオン、電動リール用) 【リチウムイオン蓄電池】	2025/01/21	ネット通販で購入した電動リール用のバッテリーから発煙して出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2025/01/30	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2025/01/12	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。