

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年3月9日から3月22日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/10	石油給湯機付ふろがま	2025/02/19	発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	(株)コロナ UKB-A3310TX(M)
2025/03/10	迅速継手(都市ガス用)	2025/02/13	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	(株)ハーマン(大阪ガス(株) ブランド) OJ-000(大阪ガス(株)ブランド) 型式81-254)
2025/03/10	電気式浴室換気乾燥暖房機	2025/02/13	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2025/03/10	電気こんろ	2025/02/15	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2025/03/10	電気ストーブ(シーズヒーター)	2025/02/03	当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	神奈川県	日本	
2025/03/10	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/01	当該製品を椅子の上に置いていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	
2025/03/10	エアコン	2025/02/21	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2025/03/10	布団乾燥機	2025/02/19	当該製品のタイマーをセットしておいたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2025/03/10	机(コンセント付)	2025/01/17	当該製品のコンセントに複数の電気製品を接続していたところ、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/03/10	自転車	2024/12/08	当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、右指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	京都府	日本	
2025/03/10	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/23	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/03/10	カイロ(充電式)	2024/12/22	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/03/10	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/09	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/03/11	バッテリーパック(リチウムポリマー、電熱手袋用)	2025/02/12	電熱手袋用のバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2025/03/11	電気カーペット【電気カーペット】	2025/01/15	電気カーペットを使用中、コントローラーから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2025/03/11	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/01/26	充電中のポータブル電源付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2025/03/11	プロジェクター【テレビジョン受信機】	2024/02/00	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下していた。原因を調査中。	製品破損		栃木県	フィリピン	
2025/03/11	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/03/11	エアコン【電気冷房機】	2025/02/18	エアコン付近から出火して住宅を全焼し、隣接する建物4棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2025/03/12	石油ストーブ(開放式)	2025/02/20	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	滋賀県	日本	(株)コロナ KCP-2215Y又はSX-E 2918WY
2025/03/12	電気冷蔵庫	2025/03/04	発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	(株)富士通ゼネラル ER-D427M-H 05/09/02に社告。
2025/03/12	ポータブル電源(リチウムポリマー)	2024/06/26	当該製品を充電後、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/12	はしご(アルミニウム合金製)	2025/02/23	使用者(70歳代)が当該製品を設置して作業中、転倒し、下顎を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	秋田県	日本	
2025/03/12	電気式浴室換気乾燥暖房機	2025/02/18	発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	
2025/03/12	エアコン(室外機)	2025/02/26	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	
2025/03/12	ベビーカー	2025/02/02	当該製品の開閉ボタンを押して当該製品を開いたところ、近くにいた幼児(2歳)が当該製品に指を挟み、右手指を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/03/12	蓄熱式電気暖房器	2025/03/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	ドイツ	
2025/03/12	照明器具	2025/02/19	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2025/03/12	除雪機(歩行型)	2025/02/27	使用者(90歳代)が当該製品を使用中、当該製品の回転部(オーガ)に巻き込まれるとともに、当該製品の下の敷きになった状態で発見され、死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	北海道	日本	
2025/03/12	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/13	当該製品に他社製の充電器とケーブルを接続して充電中、異音及び発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2025/03/12	布団乾燥機	2025/02/11	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	中国	
2025/03/12	電子レンジ	2025/02/22	宿泊施設で当該製品を使用後、当該製品から発火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	中国	
2025/03/12	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/09	列車の中で、当該製品でモバイルWi-Fiを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2025/03/12	カラーテレビ(液晶)【テレビジョン受信機】	2025/02/10	液晶テレビ付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛知県	不明	
2025/03/12	ガスストーブ(カセットボンベ式)	2025/02/20	ガスストーブ付近から出火して周辺を焼損し、一酸化炭素中毒で1人が重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷(CO中毒)	兵庫県	日本	
2025/03/12	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)【ガスこんろ】	2025/02/09	使用中のガスこんろから火が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2025/03/12	サーキュレーター【サーキュレーター】	2025/02/28	使用中のサーキュレーター付近から出火し、天井を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	不明	
2025/03/12	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2025/03/06	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2025/03/12	ガストーチ	2025/02/17	ガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	京都府	日本	
2025/03/13	サスペンダー	2021/08/00	ネット通販で購入したサスペンダーを幼児が使用していたところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	日本	
2025/03/13	エアコン【電気冷房機】	2025/02/08	エアコンを使用中、電源コード付近から火が出て、壁を焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/03/13	ガストーチ	2025/02/27	ネット通販で購入したガストーチ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/03/13	スピーカー(充電式)	2025/02/27	充電中のスピーカー付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	不明	
2025/03/13	除雪機(歩行型)	2025/02/24	除雪機付近から異音が生じ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	
2025/03/14	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2024/12/25	自転車用ライト付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2025/03/14	電気衣類乾燥機【電気乾燥機】	2025/02/16	ネット通販で購入した使用中の電気衣類乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2025/03/14	電気かみそり(充電式)	2025/01/00	電気かみそりの差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2025/03/14	ガスふろがま(都市ガス用、BF式)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/14	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2025/02/00	石油ファンヒーターを点火したところ、温風吹き出し口付近から火が出た。原因を調査中。			愛知県	不明	
2025/03/14	LEDランプ(電球形)	2025/02/28	LEDランプ付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	中国	
2025/03/17	石油給湯機付ふろがま	2025/02/25	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山形県	日本	(株)長府製作所 KIB-3865EG
2025/03/17	石油温風暖房機(開放式)	2025/02/23	当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	日本	ダイニチ工業(株) FW-553L
2025/03/17	ノートパソコン	2024/08/21	当該製品を使用中、当該製品のACアダプター部及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に付属の一部のACアダプターについて、製造上の不具合により、DCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	(株)東芝(現 Dynabook (株)) dynabook T350/34AW J 18/06/22に社告。
2025/03/17	バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2025/03/06	当該製品を取付けた電動アシスト自転車を車のトランクに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/03/17	電気こんろ	2025/02/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2025/03/17	電気ケトル	2025/02/01	飲食店で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品のプラグ部及び電源のコンセントを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/03/17	扇風機	2024/05/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/03/17	フードミキサー(ブレンダー)	2025/02/24	施設の厨房で当該製品を延長コードに接続していたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	中国	
2025/03/17	電気掃除機(充電式)	2025/01/14	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2025/03/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/25	当該製品を靴に入れて携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2025/03/17	エアコン	2025/02/16	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/03/17	エアコン	2025/03/01	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/03/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/23	工場で当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、発煙が生じたため充電を停止したところ、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/03/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/23	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		青森県	中国	
2025/03/17	携帯電話機(スマートフォン)	2025/01/31	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/03/17	延長コード	2025/02/28	当該製品のプラグ部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	
2025/03/18	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2025/02/28	電動工具用バッテリーパック付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2025/03/18	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2025/02/11	ガスふろがま付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	不明	
2025/03/18	ゆたんぼ(電子レンジ加熱式)	2024/12/29	通信販売で購入したゆたんぼと周辺が焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2025/03/19	電気洗濯機	2025/03/09	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	三洋ハイアール(株)(現 ハイアールジャパンセールス(株)が事業承継) HSW-50S1 10/11/12に社告。
2025/03/19	はしご(天井用、折りたたみ式)	2025/02/07	使用者(70歳代)が当該製品で降下したところ、落下し、頸椎を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	日本	松下電工(株)(現 パナソニックハウジングソリューションズ(株)) CW1000N(ナショナル住宅産業(株)型式:R-3570)
2025/03/19	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/03/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/03/19	電気蓄熱式湯たんぼ	2025/01/19	当該製品を蓄熱後、蓄熱用プラグを外そうとしたところ、当該製品が破裂し、内容物がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	重傷	大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/19	草刈機	2024/08/20	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	
2025/03/19	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2025/02/21	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/03/19	加湿器(ハイブリッド式)	2025/02/24	当該製品の電源プラグを延長コードに差し込んだところ、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2025/03/19	食器乾燥機	2025/03/03	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/03/19	電気カーペット	2025/02/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	中国	
2025/03/19	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/12	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/03/19	コンセント付洗面化粧台	2025/03/02	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		富山県	日本	
2025/03/19	加湿器(スチーム式)	2025/02/27	当該製品から漏れた水に足を滑らせて転倒し、臀部を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	栃木県	中国	
2025/03/19	ホットプレート【電気ホットプレート】	2025/01/11	ホットプレート付近から出火し、住宅を全焼し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	不明	
2025/03/19	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/02/12	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2025/03/19	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html) をクリックしてください。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068