

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年6月22日から6月28日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/23	焙煎機(コーヒー豆用)	2025/06/01	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の使用後に十分に清掃しなかったことによりフィルターが目詰まりし、ローストコンテナの温度の上昇によりコーヒー豆もしくはチャフが発火し火災に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	ライソン(株) KLRT-002B 25/05/12に社告。
2025/06/23	電動アシスト自転車	2025/05/28	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/06/23	太陽電池モジュール (太陽光発電システム用)	2025/06/04	発煙がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	日本	
2025/06/23	踏み台	2025/05/26	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、当該製品が破損し、転倒、胸部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/06/23	介護ベッド用手すり	2025/05/29	介護施設で使用者(100歳代)が当該製品の介助バーのスイングアーム部とフレームとの間に指を挟み、左手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2025/06/23	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/06/04	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		石川県	中国	
2025/06/23	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2025/05/28	当該製品を使用中、転落し、腰を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	中国	
2025/06/23	電気湯沸器	2025/06/05	事務所で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/06/23	IH調理器	2025/03/03	発煙に気付き確認すると、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2025/06/23	IH調理器	2025/05/31	当該製品を使用後、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/06/23	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/14	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/06/23	自転車	2025/06/08	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	佐賀県	中国	
2025/06/23	電気シェーバー	2025/05/26	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/06/23	掃除機(自走式、充電式)	2025/06/10	ネット通販で購入した掃除機を充電中、掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	不明	
2025/06/23	パソコン用ディスプレイ (液晶)	2025/05/01	使用中のパソコン用ディスプレイ付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	韓国	
2025/06/24	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2025/06/16	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	不明	
2025/06/24	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2025/06/06	使用中の照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2025/06/24	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2025/05/00	ガスふろがまの機器の一部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2025/06/25	電子レンジ	2025/04/11	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	マクスゼン(株) JM17AGZO1
2025/06/25	電動立ち乗り二輪車	2025/06/12	当該製品を充電中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/25	LEDランプ(電球型)	2024/08/01	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/06/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/05/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/06/25	電子レンジ	2025/06/06	店舗で当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2025/06/25	タブレット端末	2025/05/05	当該製品を充電中、当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/06/25	電気ストーブ	2025/05/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	大阪府	中国	
2025/06/25	エアコン(室外機)	2025/05/21	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/06/25	電磁調理器(卓上型) 【電磁誘導加熱式調理器】	2025/05/10	使用中の電磁調理器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2025/06/25	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/05/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2025/06/25	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/05/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2025/06/25	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2021/01/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2025/06/25	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/05/27	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。