

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年7月6日から7月12日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/07/07	サーキュレーター	2025/06/25	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、使用中に当該製品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	(株)QUADS QS402 25/06/16に社告。
2025/07/07	延長コード	2025/06/10	当該製品に他の延長コードを接続して使用していたところ、当該製品のプラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	タイ	
2025/07/07	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	2025/06/18	発煙及び異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生 していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調 査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2025/07/07	ポータブル電源(リチウ ムイオン)	2025/03/22	当該製品に他社製のソーラーパネルを接続して充電中、発煙に気付き 確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製 品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/07/07	エアコン(室外機)	2025/06/17	当該製品を使用中、異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品を 焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	タイ	
2025/07/07	電気掃除機(自走式)	2024/04/27	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損 する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/07/07	電気湯沸器	2025/06/23	店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損し、周辺を汚 損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福井県	中国	
2025/07/07	自転車	2025/06/07	当該製品で走行中、前輪が外れ、ハンドルが操作できなくなり、転倒し、 負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	
2025/07/07	扇風機(充電式、携帯 型)	2025/06/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2025/07/07	自転車	2025/04/19	使用者が当該製品で走行中、車道から歩道へ乗り上げたところ、転倒 し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	不明	
2025/07/07	電子レンジ	2025/06/13	当該製品を使用中、発煙が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を 汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/07/07	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	2025/06/22	異音が生じたため確認すると、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火 災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	
2025/07/07	バッテリー(リチウムイ オン、ファン付衣類用)	2025/06/24	電車内で異臭が生じたため確認すると、靴に入れていた当該製品から発 煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/07/08	照明器具(投光器、リチ ウムイオン、LED、充電 式)	2025/06/27	充電中の照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/07/08	電気こんろ(ラジエント ヒーター式)【電気こん ろ】	2025/06/25	電気こんろ付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2025/07/08	太陽光発電器(パワー コンディショナー)	2025/06/29	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、機器の一部を 焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	日本	
2025/07/09	ガストーチ	2025/06/29	飲食店で当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から 出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	日本	(株)旭製作所(岩谷産 業(株)ブランド) CB-TC-CKWH(岩 谷産業(株)ブランド)
2025/07/09	ポータブル電源(リチウ ムイオン)	2025/05/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	中国	EcoFlow Technology Japan(株) EFDELTA1300-JP 25/02/25に社告。
2025/07/09	扇風機	2025/06/03	運動施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。 当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2025/07/09	エアコン(室外機)	2025/06/22	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し ていた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調 査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/07/09	折りたたみ電動アシスト 自転車	2025/01/25	当該製品で走行中、サドルを止めるボルトが折損し、バランスを崩して 転倒、左機骨を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査 中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2025/07/09	電気掃除機(充電式、 スティック型)	2025/06/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/07/09	延長コード(USB充電ポート付)	2025/06/25	当該製品を他のマルチタップに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2025/07/09	照明器具	2025/06/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/07/09	エアコン(室外機)	2025/06/00	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/07/09	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2025/06/13	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/07/11	バッテリー(リチウムポリマー)	2025/05/23	ネット通販で購入したバッテリーの一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2025/07/11	配線器具(プラグ変換アダプター)	2025/06/23	プラグ変換アダプターの一部が溶融し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		石川県	不明	
2025/07/11	充電制御器(太陽光発電システム用)	2025/06/06	ネット通販で購入した太陽光発電システム用の充電制御器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/07/11	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/06/16	自動車内に置いていたモバイルバッテリー付近から異臭がして発煙し、周辺を溶融した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2025/07/11	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/06/22	モバイルバッテリー付近から出火して、住宅を半焼し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	香川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。