

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年7月20日から7月26日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日      | 品 名                       | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                                        | 被害状況         |      | 事故発生場所 | 原産地 | 備考                                   |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-----|--------------------------------------|
|            |                           |            |                                                                                                          | 物的被害         | 人的被害 |        |     |                                      |
| 2025/07/22 | 電動アシスト自転車                 | 2025/06/17 | 学校の駐輪場で、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。                            | 製品破損<br>(火災) |      | 福岡県    | 日本  | ヤマハ発動機(株)<br>PA24SV<br>22/04/05に社告。  |
| 2025/07/22 | 電動アシスト自転車                 | 2025/06/25 | 当該製品のバッテリーを充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。 | 拡大被害<br>(火災) |      | 兵庫県    | 日本  | ヤマハ発動機(株)<br>PA20CX<br>22/04/05に社告。  |
| 2025/07/22 | サーキュレーター                  | 2025/07/04 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、使用中に当該製品を焼損する火災に至ったものと考えられる。                             | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  | (株)QUADS<br>QS402<br>25/6/16に社告。     |
| 2025/07/22 | 電動アシスト自転車                 | 2025/06/02 | 当該製品で走行中、転倒し、右膝を負傷した。現在、原因を調査中。                                                                          | 製品破損         | 重傷   | 大阪府    | 日本  | ヤマハ発動機(株)<br>PM26NLDX<br>19/6/24に社告。 |
| 2025/07/22 | ウェアラブル端末(リストバンド型、充電式)     | 2025/6/00  | 当該製品を充電中、異臭が生じたため確認すると、周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | スピーカー(マイク付、充電式)           | 2025/5/00  | 事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                        | 拡大被害<br>(火災) |      | 神奈川県   | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | 電気ケトル                     | 2025/06/05 | 学生寮で当該製品を使用中、当該製品のプラグ部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | 照明器具                      | 2025/07/02 | 当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | スピーカー(充電式)                | 2025/06/26 | 車庫で当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                      | 製品破損<br>(火災) |      | 山形県    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | ルーター(充電式)                 | 2025/05/09 | 当該製品を保持していたところ、当該製品から発煙する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                | 製品破損<br>(火災) | 軽傷   | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | 冷却シート                     | 2025/02/28 | 当該製品を使用したところ、全身に皮膚炎を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。                                                        |              | 重傷   | 埼玉県    | 日本  |                                      |
| 2025/07/22 | 殺虫器(ラケット型、充電式)            | 2025/7/00  | 当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                        | 拡大被害<br>(火災) |      | 茨城県    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | リチウム電池内蔵充電器               | 2025/06/08 | 当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                            | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)      | 2025/05/27 | 車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                 | 拡大被害<br>(火災) |      | 京都府    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | バッテリー(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) | 2025/07/02 | 倉庫で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                      | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)    | 2025/06/23 | 発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                    | 製品破損<br>(火災) |      | 北海道    | 日本  |                                      |
| 2025/07/22 | 太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)     | 2025/07/06 | 異臭及び発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                       | 製品破損<br>(火災) |      | 神奈川県   | 日本  |                                      |
| 2025/07/22 | 電子レンジ                     | 2025/07/04 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                | 製品破損<br>(火災) |      | 静岡県    | 日本  |                                      |
| 2025/07/22 | リチウム電池内蔵充電器               | 2025/01/18 | 店舗で当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | 掃除機(自走式、充電式)              | 2025/07/11 | ネット通販で購入した自走式掃除機を充電中、自走式掃除機付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                 | 拡大被害<br>(火災) |      | 愛知県    | 中国  |                                      |
| 2025/07/22 | 脚立(アルミ製)                  | 2025/07/13 | 脚立を使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。                                                                                | 製品破損         | 軽傷   | 熊本県    | 中国  |                                      |

| 事故受付日      | 品 名                                            | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                                                                                                                 | 被害状況     |      | 事故発生場所 | 原産地  | 備考                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |            |                                                                                                                                                                                   | 物的被害     | 人的被害 |        |      |                                                                               |
| 2025/07/22 | 浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】                               | 2025/07/11 | 使用中の浴室換気乾燥暖房機から異臭がして火が出た。原因を調査中。                                                                                                                                                  | 製品破損     |      | 北海道    | 日本   |                                                                               |
| 2025/07/23 | ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】 | 2025/00/00 | ガスふろがまを点火したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。                                                                                                                                           | 製品破損     |      | 神奈川県   | 不明   |                                                                               |
| 2025/07/23 | タブレット端末                                        | 2025/07/06 | ネット通販で購入したタブレット端末から異音、発煙した。原因を調査中。                                                                                                                                                | 製品破損     |      | 広島県    | 不明   |                                                                               |
| 2025/07/23 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】            | 2025/07/03 | 通信販売で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                                                                     | 拡大被害(火災) |      | 広島県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/23 | 扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、卓上型)                     | 2025/06/24 | 扇風機のバッテリーを外そうとしたところ、火花が出て、発煙した。原因を調査中。                                                                                                                                            | 製品破損     |      | 東京都    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 電気シェーバー                                        | 2025/05/19 | 当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。 | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 日本   | パナソニック(株) ES-PV3A                                                             |
| 2025/07/24 | 電動アシスト自転車                                      | 2025/05/19 | 当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                      | 製品破損     | 重傷   | 宮城県    | 日本   |                                                                               |
| 2025/07/24 | ポータブル電源(リチウムイオン)                               | 2025/05/24 | 当該製品をバイクのサイドボックスに入れて走行中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                        | 拡大被害(火災) |      | 静岡県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | ノートパソコン                                        | 2025/07/09 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                     | 拡大被害(火災) |      | 埼玉県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 扇風機(充電式、携帯型)                                   | 2025/06/17 | 当該製品を充電後、スイッチを入れたところ、当該製品の内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                          | 製品破損(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | エアコン                                           | 2025/07/07 | 当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                       | 拡大被害(火災) |      | 滋賀県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 自転車                                            | 2025/06/16 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右手を負傷した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                     | 製品破損     | 重傷   | 千葉県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 電気ケトル                                          | 2025/07/04 | 当該製品を使用中、異臭とともに当該製品から発火し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                           | 製品破損(火災) |      | 埼玉県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 扇風機(充電式)                                       | 2025/06/25 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                              | 拡大被害(火災) |      | 福島県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/24 | ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)                             | 2025/07/16 | ガスこんろを使用したところ、ガスホース付近から異臭が生じ、接続部の一部が溶解した。原因を調査中。                                                                                                                                  | 製品破損     |      | 東京都    | 不明   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 迅速継手(都市ガス用)                                    | 2025/07/12 | ガス給湯器を点火したところ、迅速継手付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                                                                        | 拡大被害     |      | 大阪府    | 不明   |                                                                               |
| 2025/07/24 | 電気洗濯機(全自動)【電気洗濯機】                              | 2024/11/03 | 使用中の電気洗濯機が転倒し、周辺を破損した。原因を調査中。                                                                                                                                                     | 拡大被害     |      | 群馬県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/25 | インターホン【インターホン】                                 | 2025/05/00 | インターホンから異臭が生じた。原因を調査中。                                                                                                                                                            | 製品破損     |      | 徳島県    | ベトナム | パナソニック システムネットワークス(株) (現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV18K 21/12/1に社告。 |
| 2025/07/25 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】       | 2025/05/21 | 電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異臭が生じ、発煙した。原因を調査中。                                                                                                                                           | 製品破損     |      | 大阪府    | 日本   |                                                                               |
| 2025/07/25 | ガストーチ                                          | 2025/07/02 | ネット通販で購入したガストーチの点火操作を繰り返したところ、ボンベ接続部付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。                                                                                                                 | 拡大被害(火災) | 軽傷   | 愛知県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/25 | 踏み台(アルミ製)                                      | 2025/07/21 | 踏み台を使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。                                                                                                                                                        | 製品破損     | 軽傷   | 石川県    | 中国   |                                                                               |
| 2025/07/25 | ガスこんろ(ガス種不明)                                   | 2025/05/24 | ガスこんろ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。                                                                                                                                              | 拡大被害(火災) | 死亡   | 大阪府    | 不明   |                                                                               |

※これ以外の直近の事故情報については、  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、  
 個別事故の検索については、  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。