

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年7月27日から8月2日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/07/28	電気シェーバー	2025/07/07	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。
2025/07/28	電気シェーバー	2025/06/20	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/07/28	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/06/16	店舗で当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/07/28	自転車	2025/02/15	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	長崎県	中国	
2025/07/28	扇風機	2025/07/10	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2025/07/28	エアコン(室外機)	2025/07/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2025/07/28	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)	2025/07/06	広場で発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/07/28	レーザー加工機	2025/07/15	作業場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/07/28	電気融雪装置(電熱シート)	2024/12/21	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	日本	
2025/07/28	映像録画補助装置(電動式)	2025/04/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/07/28	携帯電話機(スマートフォン)	2025/06/24	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	ベトナム	
2025/07/28	エアコン(室外機)	2025/07/14	倉庫で異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2025/07/28	携帯電話機(スマートフォン)	2025/07/14	異音がしたため確認すると、当該製品から発火し、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	タイ	
2025/07/28	扇風機	2025/07/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	中国	
2025/07/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/05	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	不明	
2025/07/29	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/07/10	ネット通販で購入したポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2025/07/29	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2025/06/18	装飾用電灯器具のコントローラーが焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	不明	
2025/07/29	タブレット端末	2025/07/23	ネット通販で購入したタブレット端末を充電中、タブレット端末付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2025/07/30	カセットボンベ	2025/07/05	商業施設で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	千葉県	日本	東邦金属工業(株) SN-250AGG-1H
2025/07/30	カセットこんろ	2025/07/05	商業施設で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	千葉県	ベトナム	(株)旭製作所(岩谷アイコレクト(株)ブランド) VA-35M(岩谷アイコレクト(株)ブランド)
2025/07/30	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/07/12	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/07/30	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/20	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、軽傷を負った(人数確認中)。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品から出火し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-112 23/06/15に社告。
2025/07/30	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1647 25/06/26に社告。
2025/07/30	ノートパソコン	2025/07/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	中国	
2025/07/30	電気式浴室換気乾燥暖房機	2025/07/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	兵庫県	日本	
2025/07/30	エアコン(室外機)	2025/07/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	
2025/07/30	エアコン	2025/07/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	
2025/07/30	除雪機(歩行型)	2025/07/13	車庫で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		富山県	日本	
2025/07/30	ノートパソコン	2025/07/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/07/30	携帯電話機(スマートフォン)	2025/07/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	
2025/07/30	電気洗濯乾燥機	2025/07/16	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2025/07/30	デジタル電話装置	2025/07/17	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	
2025/07/30	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/29	車両内で当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2025/07/30	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/6/00	店舗で当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2025/07/30	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/06/24	飲食店で当該製品を充電中、発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/07/30	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間沸騰器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2025/07/30	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/04/05	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。	拡大被害(火災)	軽傷	富山県	中国	
2025/08/01	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/28	充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	中国	
2025/08/01	食器洗い乾燥機(ビルトイン型)【電気食器洗機】	2025/07/13	使用中の食器洗い乾燥機から発煙し、庫内の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	
2025/08/01	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/15	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックが爆発し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2025/08/01	扇風機【扇風機】	2025/05/30	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2025/08/01	スピーカー(充電式)	2025/07/15	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカー付近から異臭がし、USBケーブルとの接続部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2025/08/01	USB変換ケーブル	2025/07/23	子供がUSB変換ケーブルを触ったところ、手に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛媛県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。