

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年8月24日から8月30日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/25	ガストーチ	2025/08/02	飲食店で当該製品に他社製ガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	栄製機(株) SCT－530
2025/08/25	ガスこころ(LPガス用)	2025/07/15	ガス爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	山口県	日本	(株)パロマ PA－E18S
2025/08/25	電動アシスト自転車	2025/06/26	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、前輪リムが破損し、左側から一回転して転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、リムの破損が原因で走行時にバランスを崩すことにより事故が発生したものと考えられる。	製品破損	重傷	東京都	日本	ブリヂストンサイクル(株) F6DB40 22/10/11に社告。
2025/08/25	電気シェーバー	2025/03/00	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭に気づき確認すると、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行なったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	パナソニック(株) ES－PV3A 25/05/21に社告。
2025/08/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/10	倉庫で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/08/25	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/20	当該製品を机に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/08/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/10	当該製品を車両内で充電中、異音が生じたため確認すると、靴に入っていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/08/25	自転車	2025/07/14	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2025/08/25	エアコン(室外機)	2025/08/05	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/08/25	配線器具(スイッチ)	2025/07/05	異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	
2025/08/25	電動立ち乗り二輪車	2025/08/05	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2025/08/25	換気扇(床下用)	2025/08/02	当該製品を使用中、異音とともに火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	韓国	
2025/08/25	携帯電話機(スマートフォン)	2025/06/06	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/25	サンダル	2025/07/05	当該製品を履いて歩行中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	インドネシア	
2025/08/25	電気冷蔵庫	2025/08/04	当該製品を使用中、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/25	美容機器	2025/07/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/08/25	IH調理器	2025/06/28	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2025/08/25	電動歯ブラシ	2025/07/29	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/08/25	照明器具(投光器)	2025/03/01	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/08/25	電気ポンプ	2025/08/01	事業所で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/25	靴	2025/08/03	当該製品を履いて歩行中、バランスを崩し、転倒し、手首を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	山梨県	イタリア	
2025/08/25	温水式浴室換気乾燥暖房機	2025/08/10	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2025/08/25	エアコン(室外機)	2025/08/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2025/08/25	エアコン(室外機)	2025/08/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2025/08/25	タブレット端末	2025/06/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/08/25	電磁調理器(ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付)【電磁誘導加熱式調理器】【電気レンジ】	2025/06/12	電磁調理器で調理中のフライパンから出火した。原因を調査中。	(火災)		愛知県	日本	
2025/08/25	電子たばこ	2025/08/06	ネット通販で購入した電子たばこから異臭がして発熱し、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		石川県	不明	
2025/08/25	温水洗浄便座【電気温水器】【電気便座】	2025/08/05	温水洗浄便座付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		石川県	不明	
2025/08/25	ガストーチ	2025/08/07	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2025/08/25	圧力なべ【家庭用の圧力なべ及び圧力がま】	2024/02/06	通信販売で購入した圧力なべで調理後、移動させようとしたところ、取っ手が破損し、調理物がこぼれて足に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	日本	
2025/08/25	バッテリーバック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/06	ネット通販で購入した電動アシスト自転車用のバッテリーバック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	不明	
2025/08/25	電気やかん【電気湯沸器】	2025/08/14	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグと延長コードとの接続部付近から発煙した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2025/08/25	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2025/07/20	装飾用電灯器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2025/08/25	エアコン【電気冷房機】	2025/08/12	エアコンを使用中、機器の一部が故障した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	不明	
2025/08/27	ガストーチ	2025/07/29	駐車場で当該製品にカセットボンベ(ねじ込み式のカートリッジ)を接続した状態で車両内に置いていたところ、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	新富士バーナー(株) ST-430
2025/08/27	インターホン(モニターテレビ付)	2025/08/17	当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2025/08/27	サーキュレーター	2025/07/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、5名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2025/08/27	リチウム蓄電池	2025/08/04	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	日本	
2025/08/27	液晶テレビ	2025/08/09	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグから発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	マレーシア	
2025/08/27	扇風機	2025/06/29	当該製品を使用中、異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/08/27	照明器具	2025/08/12	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/08/27	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/07/09	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/08/27	ラケット(卓球用)	2025/08/08	ネット通販で購入した卓球用ラケットを使用したところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/08/27	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2025/07/31	ワインセラー付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		石川県	不明	
2025/08/27	野球用ヘルメット	2025/08/05	野球用ヘルメットを着用していたところ、ボールがあたって破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	不明	
2025/08/27	除湿乾燥機【電気乾燥機】	2025/08/17	使用中の除湿乾燥機付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鹿児島県	中国	
2025/08/27	インターホン【インターホン】	2025/07/31	インターホンから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2025/08/27	インターホン【インターホン】	2025/08/11	インターホンから異音が生じ、異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2025/08/27	衣類(ウエットスーツ)	2025/05/10	通信販売で購入したウエットスーツを着用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	沖縄県	不明	
2025/08/27	食器洗い乾燥機(ビルトイン型)【電気食器洗機】	2025/08/09	使用中の食器洗い乾燥機付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	
2025/08/29	電気やかん【電気湯沸器】	2025/08/20	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2025/08/29	自転車用ライト(LED、リチウムポリマー電池式)	2025/07/10	充電中の自転車用ライト付近から火が出て、じゅうたんが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2025/08/29	ノートパソコン	2025/08/22	ノートパソコンを使用中、バッテリーパック付近から発煙し、火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068