

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年9月7日から9月13日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/08	高圧洗浄機(充電式)	2025/08/20	当該製品を下駄箱に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/09/08	電気掃除機(自走式)	2025/07/28	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2150 23/08/22に社告。
2025/09/08	電気冷蔵庫	2025/08/13	異臭及び発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2025/09/08	ネッククーラー(充電式)	2025/08/21	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/08	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/08/11	異音及び異臭に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2025/09/08	電気掃除機(洗浄式)	2024/12/09	宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	イタリア	
2025/09/08	サーキュレーター	2025/08/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/09/08	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/08/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2025/09/08	タブレット端末	2025/07/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/08	照明器具	2025/07/26	異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/09/08	携帯型電気冷蔵庫(充電式)	2025/08/24	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/08	電気冷蔵庫	2025/07/23	寺院で発煙が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/09/08	椅子	2025/07/02	当該製品に着座していたところ、当該製品の脚部が破損し、転倒、左足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2025/09/08	マルチタップ	2025/06/28	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/08	ACアダプター	2025/08/20	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/08	接続箱(太陽光発電システム用)	2024/03/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	
2025/09/08	電子レンジ	2025/08/21	当該製品を使用中、異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		大阪府	タイ	
2025/09/08	エアコン	2025/08/13	当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	広島県	中国	
2025/09/08	扇風機(充電式)	2025/08/26	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	中国	
2025/09/08	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/22	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/09/08	デスクマット	2025/06/00	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	新潟県	日本	コクヨS&T(株)(現 コクヨ(株)) マー-MX567N 06/12/20に社告。
2025/09/08	バッテリーパック(リチウムポリマー、小型無人機用)	2025/08/23	ネット通販で購入した小型無人機用バッテリーパックを自動車内で充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/08	バッテリー(リチウムイオン)	2025/08/17	ネット通販で購入したバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2025/09/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/06/22	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	
2025/09/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/12	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	不明	
2025/09/08	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便器】【電気便座】	2025/06/07	温水洗浄便座付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		福島県	日本	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) TCF975L 07/04/17に社告。
2025/09/08	インターホン【インターホン】	2025/08/14	インターホンから異音が出て、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2025/09/08	電子レンジ【電子レンジ】	2025/08/28	電子レンジを使用中、庫内から火が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	不明	
2025/09/10	ガスこんろ(都市ガス用)	2025/08/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	静岡県	日本	(株)パロマ PA-D306WG-L
2025/09/10	電動アシスト自転車	2025/07/19	当該製品のバッテリーを充電中、バッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXL 22/04/05に社告。
2025/09/10	電動アシスト自転車	2025/08/03	当該製品のバッテリーを充電中、異音とともにバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20KKL 22/04/05に社告。
2025/09/10	エアコン(室外機)	2025/08/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2025/09/10	布団乾燥機	2025/08/12	事業所に設置した乾燥機本体の内に当該製品を置いて使用した後、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2025/09/10	フードミキサー(フードプロセッサー)	2025/08/22	当該製品で調理中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2025/09/10	エアコン(室外機)	2025/08/25	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/10	エアコン	2025/08/25	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/10	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/08/23	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	日本	
2025/09/10	椅子	2025/07/20	当該製品を使用中、座面と脚の取付け部が破損し、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/09/10	電動アシスト自転車	2025/08/07	使用者(70歳代)が当該製品で走行したところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2025/09/10	液晶テレビ	2025/08/27	宿泊施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	
2025/09/10	電気掃除機(自走式)	2025/06/29	当該製品を充電中、異音とともに火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/09/10	映像録画装置(防犯カメラ用)	2025/06/19	当該製品のカメラ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2025/09/10	食器洗い乾燥機	2025/08/22	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/10	扇風機	2025/08/28	飲食店で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	日本	
2025/09/10	電動工具(ブローア)	2025/07/04	駐車場で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/10	噴霧機(充電式、携帯型)	2025/01/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/10	噴霧機(充電式、携帯型)	2024/11/19	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/10	ドローン	2025/08/05	当該製品を操作中、当該製品が墜落し、その周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	
2025/09/10	レーザー墨出し器	2025/08/14	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/09/10	インターホン【インターホン】	2025/08/13	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		三重県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2025/09/10	バッテリー(リチウムイオン)	2025/08/01	ネット通販で購入したバッテリーを充電中、バッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2025/09/10	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/17	モバイルバッテリー付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	中国	
2025/09/10	冷凍庫【電気冷凍庫】	2025/06/28	冷凍庫から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2025/09/10	配線器具(人感センサー付き延長コード)【コード】	2025/08/30	ネット通販で購入した人感センサー付き延長コード付近から異音が生じ、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2025/09/10	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/08	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	富山県	中国	
2025/09/10	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/02	自動車内に置いていたモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	不明	
2025/09/10	電気かみそり(充電式)	2025/06/00	電気かみそりの充電用差し込み口と周辺が焼損していた。原因を調査中。	拡大被害		広島県	日本	
2025/09/10	電気かみそり(充電式)	2025/08/11	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2025/09/12	塩化ビニル手袋	2024/07/00	塩化ビニル手袋を使用していたところ、手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	ベトナム	
2025/09/12	バッテリーバック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/20	充電中の電動工具用バッテリーバック付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2025/09/12	LEDヘッドライト(リチウムポリマーバッテリー、充電式)	2025/09/04	充電中のLEDヘッドライト付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮崎県	タイ	
2025/09/12	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/07/30	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課（TEL）06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
をクリックしてください。