

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年1月18日から1月24日までの受け付け分)をお知らせします。
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/19	石油ストーブ(開放式)	2026/01/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)トヨミ RS-D30B
2026/01/19	石油給湯機	2026/01/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	(株)コロナ UIB-3300TXA(M)
2026/01/19	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	2026/01/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	日本	(株)長府製作所 GF-200D
2026/01/19	ガスこんろ(都市ガス用)	2025/12/28	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	死亡	愛知県	日本	(株)パロマ IC-S87-1R
2026/01/19	高圧洗浄機(充電式)	2025/12/18	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	(株)コメリ 4920501928800 25/09/24に社告。
2026/01/19	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2026/01/03	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	中国	(株)千石(小泉成器(株)ブランド) KCH-1233(小泉成器(株)ブランド) 16/01/20に社告。
2026/01/19	電気冷凍庫	2025/12/29	飲食店で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	新潟県	中国	
2026/01/19	加湿器(スチーム式)	2025/12/17	当該製品を使用中、異音がしたため蓋のロックを外したところ、噴出した熱湯がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2026/01/19	蛍光ランプ	2025/12/25	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/01/19	電気冷温風機(加湿機能付)	2026/01/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	中国	
2026/01/19	液晶ディスプレイモニター	2025/12/26	事務所で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/01/19	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/24	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/01/19	電気毛布	2025/12/21	介護施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岡山県	中国	
2026/01/19	温水洗浄便座	2025/12/22	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	不明	
2026/01/19	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	中国	
2026/01/19	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)【ガスこんろ】	2026/01/04	ガスこんろの点火操作を繰り返したところ、異音がし、機器の一部が変形した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/01/19	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/16	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	不明	
2026/01/19	蓄熱式ゆたんぼ【電気あんか】	2025/12/06	充電中の蓄熱式ゆたんぼ付近から異音がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/01/19	携帯電話機	2025/12/24	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2026/01/19	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	0000/00/00	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが膨張していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY452B02 20/04/21に社告。
2026/01/21	自転車用ライト(LED、充電式)	2025/08/23	当該製品を他社製充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	ダイアテック(株) BLINDER 900 25/08/25に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/21	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/13	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	アンカーニュージャパン(株) A1647 25/06/26に社告。
2026/01/21	IH調理器	2026/01/01	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2026/01/21	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	2026/01/05	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	中国	
2026/01/21	折りたたみ椅子(レジャー用)	2025/10/12	休憩所で当該製品に腰掛けたところ、座面の生地が破れ、転落し、左手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2026/01/21	IH調理器	2025/12/31	店舗で当該製品を焼損し周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鳥取県	中国	
2026/01/21	電気冷温風機	2025/12/10	当該製品の電源コードのプラグとコンセントとの接続部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2026/01/21	扇風機(充電式)	2026/01/13	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/01/21	電気ストーブ	2025/12/17	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2026/01/21	電気洗濯機	2025/10/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/01/21	エアコン(室外機)	2025/12/27	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2026/01/21	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/09	当該製品を携帯電話機(スマートフォン)を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/01/21	液晶テレビ	2025/12/30	当該製品の内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	中国	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/10/09	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/11/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/11/19	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/03	電気かみそりの充電用差し込み口とその周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	大阪府	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/10/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/09	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/13	電気かみそりの充電用差し込み口とその周辺が焼損していた。原因を調査中。	拡大被害		宮城県	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/08	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/01/21	電気かみそり(充電式)	2025/12/20	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2026/01/21	電気やかん【電気湯沸器】	2025/12/24	電気やかんの電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	(株)グループセブジャパン KO3908JP 25/09/16に社告。
2026/01/21	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/06	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO1711JP 25/09/16に社告。
2026/01/21	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/05	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音がして火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2026/01/22	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/07	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2026/01/22	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)【ガスこんろ】	2026/01/12	ガスこんろを点火したところ、火が出て、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/22	電気ストーブ(遠赤外線式)【電気ストーブ】	2025/12/18	使用中の電気ストーブ付近から出火して、周辺を焼損し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	徳島県	日本	
2026/01/22	いす(木製)	2025/08/14	いすを使用中、脚部が外れて転倒し、臀部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

をクリックしてください。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課（TEL）06-6612-2068